



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	庆阳福茂商贸有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省庆阳市西峰区彭原镇义门村	建设单位（用人 单位）联系人	陈刚		
项目名称	西峰区彭原义门加油站项目职业病危害预评价报告				
项目简介	<p>西峰区彭原义门加油站项目。 新建项目。 庆阳福茂商贸有限公司。 项目投资：建设项目总投资 650 万元。 生产规模：计划征地 8 亩，按照三级加油站标准，新建钢结构网架营业大棚 820m²，新建 2 层框架结构营业用房 299.6m²，实埋单罐容积 30m³ 的双层防渗汽油罐、柴油罐各 2 具，折合总罐容 90m³，在辅助服务区内停车位安装 120 千瓦充电桩 4 个（预留），配套建设消防、安全、卫生间等附属设施。 甘肃省庆阳市西峰区彭原镇义门村，中心地理坐标为东经：107° 36′ 33.703″，北纬：35° 50′ 37.202″。</p>				
项目组人员	陈立浩、冯东方、吴洋楠				
现场调查人员	陈立浩、邢象	调查时间	2024. 3. 17	建设单位（用人单位） 陪同人员	陈刚
现场采样、检测人员	/	现场采样、检测 时间	/	建设单位（用人单位） 陪同人员	/
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	建设项目生产过程中产生或存在的主要职业病危害因素有：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油。 本次为职业病危害预评价阶段，不涉及检测。				

评价结论与建议	本新建加油站项目工艺先进、技术成熟、自动化程度较高，在完善职业卫生管理、职业病防护设施设计、个人使用的职业病防护用品配备、辅助用室、应急救援设施、警示标识的前提下，工作场所中职业病危害浓度或强度以及对劳动者的健康影响低于职业接触限值。从职业卫生角度分析，该建设项目职业病危害是可以预防 and 控制的，能满足国家和地方有关职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
技术审查专家组 评审意见	专家组同意修改后通过该《预评价报告》。《预评价报告》按专家意见修改后存档备查。