职业卫生评价项目公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	广州东实优尼热冲压有限公司郑州分公司				
建设单位（用人单位）地理位置	郑州经济技术开发区第二十一大街 10 号		建设单位（用人单位）联系人	高琨	
项目名称	广州东实优尼热冲压有限公司郑州分公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	广州东实优尼热冲压有限公司郑州分公司（以下简称“用人单位”）企业类型为“外商投资企业分支机构”，成立于 2019 年 1 月 30 日，系东风优尼热冲压有限公司在郑州设立的分支机构。用人单位位于郑州经济技术开发区第二十一大街 10 号，所属行业为汽车零部件及配件制造，经营范围包括：生产、销售汽车用热冲压零件。				
项目人员	胡明立				
现场调查人员	胡明立、郑雪东	调查时间	2024.12.2	建设单位（用人单位）陪同人员	高琨
现场采样、检测人员	胡明立、郑雪东	现场采样、检测时间	2024.12.14	建设单位（用人单位）陪同人员	高琨
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像	加热炉测量 模具焊接 厂区门口合影 车间内合影 车间调查 个体仪器佩戴				
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	**存在的职业病危害因素有：**粉尘、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、噪声等。 **粉尘：**本次检测结果显示，检测结果显示，所测各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求。定点检测结果显示，各所测工作场所粉尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 **毒物：**工人接触氮氧化物、锰及其无机化合物、一氧化碳 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值的要求。各工作场所氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求。 **噪声：**本次测量了该用人单位共计 7 个接触噪声作业的工种，测量结果显示，激光切割工接触噪声 8h 等效声级强度超过国家职业接触限值的要求，其他所测各工种接触噪声 8h 等效声级强度均未超过国家职业接触限值的要求。 对工作地点噪声强度进行测量，主要噪声强度较大的工作地点/设备有打磨（模具）、冲压装箱、空压机、焊接（模具）、激光切割操作区等，对其进行噪声强度频谱分析，结果显示噪声主频率集中在 500Hz~4kHz，属于中高频噪声。 激光切割工接触噪声超标原因为：激光切割处工件下落过程落差较大，易于产生撞击噪声，激光切割工为近距离操作，且缺少相应的隔声吸声设施。 **工频电场：**本次测量结果显示，该用人单位配电柜工频电场强度符合国家职业接触限值的要求。				
评价结论与建议	（1）职业病防护措施 激光切割岗位、冲压装箱处应尽量减少工件碰撞等异常噪声的产生，降低与相邻岗位的相互影响，进一步降低工人实际接噪水平。 （2）职业病危害警示标识 完善工作场所警示标识的设置，警示标识“注意防尘”和“戴防尘口罩”、“噪声有害”和“戴护耳器”				

	等应成对张贴。对已损坏的警示标识应及时更换。警示标识和告知卡示例见附件四。 （3）其他建议 重点关注职业病防护设施和应急救援设施的维护保养，确保其能有效运行、使用。 生产车间应做好日常通风，避免尘毒及热量积聚。 加强监督管理，保证工人作业时及时正确佩戴防噪声耳塞等个体使用的职业病防护用品。。
技术审查专家组评审意见	不涉及