

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	开封新奥燃气有限公司				
建设单位（用人单位）地址	开封市宋城路 90 号	建设单位（用人单位）联系人	杨博		
项目名称	开封新奥燃气有限公司鹅湾天然气门站、横寨天然气门站、安墩寺 LNG 储备站职业病危害因素定期检测				
项目简介	开封新奥燃气有限公司主要为燃气经营，下辖横寨门站、鹅湾门站、安墩寺储配站、2023 年 11 月开封新奥燃气有限公司委托河南鑫安利职业健康科技有限公司对其工做场所存在的职业危害因素进行检测。				
项目组人员	杨蕊、吴静静				
现场调查人员	杨蕊、吴静静	调查时间	2023. 11. 25	建设单位（用人单位）陪同人员	杨博
现场采样、检测人员	吴静静、董燕	现场采样、检测时间	2023. 12. 06	建设单位（用人单位）陪同人员	杨博
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	开封新奥燃气有限公司鹅湾天然气门站、横寨天然气门站、安墩寺 LNG 储备站存在的主要职业病危害因素主要为：噪声、工频电场。本次检测被检测单位各工种接触职业病危害因素强度均符合国家接触限值要求。				
评价结论与建议	<p>针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议：</p> <p>（1）合理安排作业人员工作时间，以降低作业人员接触噪声机会，定期对设备进行保养维护，确保设备的正常运行。</p> <p>（2）加强日常监管，要求作业人员进入工作现场时必须正确佩戴个人使用的职业病危害防护用品。</p> <p>（3）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者；培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护等内容。培训应做好记录工作，档案资料应有专人负责保管。</p> <p>（4）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业，对定期职业健康检查中发现的职业禁忌症患者应及时调离原工作岗位；完善劳动者职业健康档案。</p> <p>（5）加强个人防护用品的发放、使用及管理，对使用个人防护用品的人员进行培训教育，</p>				

	<p>确保个人防护用品的正确佩戴，并做好维护和定期更换工作。</p> <p>(6) 用人单位应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。</p> <p>(7) 应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。</p> <p>(8) 按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）的要求，持续完善职业卫生档案。</p>
技术审查专家组 评审意见	