

河南省化工医药（含危险化学品）企业重大事故隐患自查标准

河南省应急管理厅

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全管理人未依法经考核合格。

(一) 判定重大隐患的情形

1、法定代表人、董事长、总经理或其他实际控制人等企业主要负责人在任职6个月后未取得安全培训考核合格证，判为重大隐患。

2、企业安全管理人任命文件中的人员在任职6个月后未取得安全培训考核合格证，判为重大隐患。

3、主要负责人和安全管理人员在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，如果证明材料只显示了参加培训，而未明确是否考核合格的判定为重大隐患。

4、主要负责人和安全管理人员取得培训合格证但未每年参加再培训并考核合格，判定为重大隐患。

(二) 可不判定重大隐患的情形

1、主要负责人和安全管理人员在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，但取得了培训机构培训考核合格证明的不判定为重大隐患。

2、主要负责人和安全管理人员取得培训合格证但未每年参加再培训并考核合格，当地政府未要求每年参加再培训的，不判定为重大隐患。

（三）自查推荐方法及参考事项

- 1、准备主要负责人和安全管理人的任命文件等正式文件资料，一一对照检查。查其他实际控制人情况（按照安全生产法规定，个人经营的投资人以及对生产经营单位进行实际控制的其他人员同样为主要负责人）。
- 2、分别列出并计算企业人员数量、安全管理人员数量、注册安全工程师数量，分别计算安全管理人员占员工数量比例、注册安全工程师占安管人员数量比例，看是否符合要求。
- 3、逐个列出上述主要负责人及安管人员持证情况、再培训情况、学历情况、专业情况，并一一对照看是否符合要求（至少具备化工或相关专业大专以上学历、中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注安师资格条件之一），一一确认落实。
- 4、查安全管理人员社保缴纳记录：查社保缴纳单位和提供特种作业操作证单位是否为同一单位。

(四) 自查推荐样表

XXX企业主要负责人自查表								
序号	主要负责人类型	姓名	本人实际学历、专业、职称	任职时间(以任命文件为准)	参加取证培训时间	培训考核是否合格	取得主要负责人资格证时间	资格证有效期
								资格证每年复审时间
1	法定代表人							
2	董事长							
3	总经理							
4	实际控制人							
...								

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）规定：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生生产知识和管理能力考核合格。

本企业实际人数		本企业实际安全管理人员数			涉及重大隐患的问题			是否存在问题			
序号	安全管理人 员职务	姓名	本人实际 学历、专 业、职称	任聘时间 (任命文件为 准)	社保缴纳 单位	参加取 证培训 时间	培训考 核是否 合格	资格证 有效期 时间	资格证每 年实际复 审时间	是否存 在问题	涉 及重大隐 患的问 题
1	分管安 全副总										
2	安全总监										
3	安全部员 工										
4	车间专职 的安全副 主任										
5	车间专职 安全员										
...											

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）规定：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全管理人员，自任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生产品质和管理能力考核合格。
 《关于危险化学品企业贯彻落实^{国务院}关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）规定：专职安全管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人）。

（五）自查后内部清零措施推荐

（1）核实取证人员学历、专业的符合性（至少具备化工或相关专业大专以上学历、中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安师资格条件之一）；

- (2) 主要负责人、安全管理人员及新入职人员按照计划参加培训，保证按时取证；
- (3) 按照要求进行定期复训考核。

(六) 自查补充参考材料（带★的为专家解读时提到的计划调整增加的内容或补充解释说明的内容，下同，不再一一累述）

- (1) 应按要求定期进行再培训：一般为每年再培训一次；
 - (2) 主要负责人：包括法定代表人、董事长、总经理及实际控制人等，各单位需结合自身实际；
 - (3) 安全生产管理人员：包括分管安全副总（安全总监）、安全部员工、各车间的安全副主任（专职）、安全员；不包括分管其他专业的副总、车间主任等人，与是否取得安全管理人员认证合格证没关系。分管安全环保的副总、安全环保部部长等人不属于专职安全管理人员认证合格证范围。各单位需结合自身实际。
- ★ 安全管理人员数量不满足企业总人员数量的 2%；安全管理人员认证合格证数量不足 2%且全部取得了安全培训合格证，但实际中的安全管理人员认证未经培训取证的，应也判定为重大隐患。
- ★ 企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员专业、学历不符合要求，但能证明正在进行有关专业学历提升的，不判定为重大隐患。

★企业主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化工类中级及以上职称，但取得了化工安全类注册安全工程师资格，不判定为重大隐患。

★企业主要负责人和主管生产、设备、技术的负责人学历、专业或职称不满足要求，但在相关岗位连续工作满10年的，不判定为重大隐患。

二、特种作业人员未持证上岗。

（一）判定重大隐患的情形

1、按30号令，企业应取得但未取得特种作业人员操作证，判定为重大隐患。需要关注的是：化工自动化控制仪表安装、维修、维护作业人员取证超期未复审的，视为未取证。

（二）可不判定重大隐患的情形

1、特种作业人员已经参加培训并取得了培训机构考核合格证明的不判定为重大隐患。
2、若当地安监部门未开展相关培训发证工作，不判为重大隐患。
3、实习期不具备独立上岗操作条件的员工，跟师傅上岗学习，实际中未独立上岗操作，但尚未取得特种作业操作证。
4、化工自动化控制仪表供应商到企业对相关仪表进行短暂的检查、调试等工作，相关人员可不必取得化工自动化控制仪表作业特种作业操作证。

5、企业工艺车间主任、工段长、技术人员等因一般情况下不直接参与工艺操作，可不需取得重点监管的危险化工工艺过程操作特种作业操作证。但这些人员如果参与直接生产操作，应取得相应特种作业操作证。

6、部分类似但不属于危险化工工艺过程操作的人员不需取得特种作业操作证。如某企业锅炉烟气处理岗位使用液氨，设置有液氨储罐，但该岗位不属于“合成氨工艺作业：压缩、氨合成反应、液氨储存岗位的作业”中的液氨储存岗位，就不需要取得合成氨的特种作业操作证。

(三) 自查推荐方法及参考事项

1、对照项目安全评价报告一一核实并确定企业实际牵涉到的危险化工工艺过程操作（光气及光气化工艺、氯碱电解工艺、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解[裂化]工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺等 15 种危险工艺过程操作），确认存在的列出表格。对于存在新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺等三种危险工艺过程操作的，也建议列出表格一一排查。

2、核查企业是否牵涉到高压电工、低压电工、防爆电气、化工自动化控制仪表、熔化焊接与热切割、压力焊、钎焊、登高架设、高处安装、维护、拆除、制冷与空调设备运行操作、制冷与空调设备安装修理作业等特种作业。确认存在的列出表格。

- 3、列出企业涉及到的每一种特种作业类型取证人员基本情况等，包含每一种特种作业类型的岗位、运转类型、每班人数、班组长取证情况、内操和外操分别取证情况、取证人员的基本情况（姓名、身份证件、学历、专业、特种作业证取证情况、复审情况等），看取证人员是否过少、是否存在超期未复审、是否存在一人多证随意串岗情况、是否存在一人同时多岗、一人多班虚挂；
- 4、查人力资源岗位设置台账：相关岗位人员应持证上岗；
- 查特种作业人员台账：台账与实际是否相符，是否全部持证上岗；
- 查特种作业人员操作证：一查应急管理部核发的特种作业操作证实物卡片，二上网查看证件的真伪及复审记录（登录 <http://cx.mem.gov.cn/> 查看或微信公众号“国家安全生产考试”查看）。
- 查社保缴纳记录：查社保缴纳单位和提供特种作业操作证单位是否为同一单位，社保缴纳状态是否正常。
- 查岗位操作记录：查岗位交接班记录或岗位操作记录；
- 5、一般高处电焊作业应同时取得高处作业证。
- 6、可对照特殊作业票里的特种作业人员梳理相关证照。
- 7、按照上述标准，一一对照排查长期承包商、维保单位的特种作业人员持证情况。

(四) 自查推荐样表

XXX企业涉及的特种作业岗位情况自查表

序号	涉及的特种作业类型	特种作业涉及的岗位	该岗位运行模式(几班几倒)	该岗位总人数	该岗位取证人数	班组长是否取证	取证人数	内操	外操	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1											
2											
...											

XXX企业XX特种作业人员情况自查表(建议每个特种作业类型一个表格)

序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	社保缴纳单位	资格证审核是否真实有效	是否同时取得高处作业证(仅焊工涉及)	是否存在质量问题
1											
2											
...											

XXX企业XX承包商特种作业人员自查表(根据需要也建议一一细化、分解)

序号	姓名	特种作业类型	施工地点	资格证有效期	发证单位	复审时间	是否延期未复审	接续资格证是否真实有效	是否同时取得高处作业证(仅焊工涉及)	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1											
2											
...											

(五) 自查后清零措施推荐

- 1、涉及特种作业的人员发生变动，由相关主管部门跟踪和监督人员调整情况，联系培训机构进行取证，直到取得合格证后才能独立顶岗操作。
- 2、特种工种换证、复审，期前2个月向培训机构进行申请再培训和考试。
- 3、换证、复审预约成功后，告知相关人员，同时督促进行学习，确保考试合格。

4、检查频次及考核：相关主管部门每月对持证清查进行督导核查，涉及单位做好日常排查立行立改。

（六）自查补充参考材料

1、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）附件“特种作业目录”中未要求新型煤化工、偶氮化、电石生产三类第二批的危险化工取证。

目前我省尚未开展新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺等3种危险工艺过程操作的相关培训工作，企业自查时可仅识别，不需要核对持证上岗情况。

2、《特种作业操作证》超期未复审的，视为未取证。

3、特种作业人员数量不满足岗位设置的要求，判定为重大隐患。比如某企业实行“四班三运转”制，但某危险化工岗位只有3名人员取得特种作业操作证。

4、高压电工、低压电工、防爆电气不得互为替代。

5、光气及光气化工艺作业指光气合成以及厂内光气储存、输送和使用岗位的作业。氯碱电解工艺作业指氯化钠和氯化钾电解、液氯储存和充装岗位的作业。氯化工艺作业指液氯储存、气化和氯化反应岗位的作业。硝化工艺作业指硝化反应、精馏分离岗位的作业。

合成氨工艺作业指压缩、氨合成反应、液氨储存岗位的作业。

重氮化工作业指重氮化反应、重氮盐后处理岗位的作业。
过氧化工艺作业指过氧化反应、过氧化物储存岗位的作业。

6、危险化工工艺操作人员包括岗位上的内操（即 DCS 等操作人员）、外操和班长长；
一名人员负责几种危险化工工艺操作，就需要取得几种工艺的特种作业操作证，班长长需要取得
本岗位涉及到的所有危险化工工艺特种作业操作证，如缺少某一种或几种危险化工工艺的特种作
业操作证，则可以判定为重大隐患。

7、无论企业是否涉及危险化工工艺，只要企业装备有自动化控制系统（DCS/PLC 等），则
化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业的人员应取得特种作业操作证，否则会判定为重大
隐患。

8、企业将化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业外包其他单位的，承包方的化工自
动化控制仪表安装、维修、维护的作业人员同样应取得特种作业操作证，否则会判定为重大隐患。

9、“化工自动化控制仪表作业”仅针对企业的有关仪表专业人员，企业生产岗位的内操即
DCS 等操作人员，不属于仪表专业人员，不需要取得化工自动化控制仪表作业特种作业操作证。

10、以上提及的“危险化工工艺”，如无特殊说明，均指“重点监管的危险化工工艺”。

11、可登录国家应急部网站 (<http://cx.mnr.gov.cn/> 或“国家安全生产考试”微信公众号)
对特种作业人员操作证真伪进行确认，而非直接扫证件上的二维码进行确认。

12、企业应储备后备力量，不能因人员请假、调岗等原因导致特种作业人员持证数量不足。

三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

（一）判定重大隐患的情形

1、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不满足个人可接受风险和社会可接受风险评估报告中的外部防护距离的判定重大隐患。

2、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施不满足《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等标准对生产装置、储存设施及其他建筑物外部防火距离要求的，判定为重大隐患。

（二）可不判定重大隐患的情形

未做个人可接受风险和社会可接受风险评估的，作为问题提出，不判定为重大隐患。

（三）自查推荐方法及参考事项

1、查报告：

（1）重大危险源专项评估、安全现状评价（近三年内新建企业应查安全预评价报告或安全条件评价报告），明确个人风险和社会风险是否满足要求。

（2）是否将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。如存在类似问题的，需要重新计算看是否满足要求。

(3) 在计算个人风险、社会风险时是否仅计算储存设施、不计算生产设施；或者计算的点未能涵盖所有装置设施点位等。否则，则应重新计算看是否满足要求。

2、现场检查：企业厂界外是否近距离有防护目标：居民区、学校、医院等，是否被居民区包围等。

3、安全评价报告出具后，厂区内是否存在新改扩情形，如果存在新改扩情形，则应按照GB/T37243-2019，将整个厂区作为一个整体，按照“危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施”风险基准进行计算。

4、安全评价报告出具后，厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的违建，是否存在擅自增添、构筑物及设备设施，是否会因此导致间距变化。如存在类似问题的，需要重新计算看是否满足要求。

5、安全评价报告出具后，厂区外是否存在新增敏感点，需要通过卫星云图和现场查勘等形式逐一确认。如存在类似问题的，需要重新计算看是否满足要求。

(四) 自查推荐样表

XXX企业涉及重点监管危险化学品的生产装置、储存设施自查表						
序号	涉及的重大危险化学品	涉及重点监管危险化学品的装置生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外都有无在安全评价报告通过审查后，通过审查后新增或改造设施	在安全评价报告通过审查后，厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的违建、擅自增添、构筑物及设备设施	标准要求 实际间距(m) 间距(m)
1						
2						
3						

...									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：自查对照本企业安评报告内容，通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB50337-2022、GB51428-2021。

XXX 企业涉及重点监管化工工艺的生产装置、储存设施自查表						
序号	涉及的重点监管化工工艺	涉及该危险化工工艺的生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外部有无在安全评价报告通过审查后新增或改造设施	标准间距（m）	在安全评价报告通过审查后，厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的道路，是否有在建自增装置、构筑物及设备设施
1						
2						
3						
...						

注：自查对照本企业安评报告内容，通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB50337-2022、GB51428-2021。

XXX 企业构成重大危险源的生产装置、储存设施自查表				
重大危险源生产装置、储存设施名称	级别	最新的重大危险源安全评估报告中关于外部防护距离的评价结论	外部有无在重大危险源安全评估报告通过审查后新增或改造设施	标准间距（m）
1				
2				
3				
...				

注：自查对照本重大危险源安全评估报告，标准要求间距参照 GB50160、GB50016。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、拆除场内临时建筑及总图中没有的违建，且注意不可擅自增添建、构筑物及设备设施，避免因此导致间距变化。
- 2、涉及新改扩建项目的企业或者企业周边有相关设施变化的，要核实项目可能造成间距改变。
- 3、要求第三方机构按照国家标准开展外部安全防护距离评估，保证评估结果真实有效。
- 4、检查频次：每月定期检查落实一次，若出现变更未按照程序办理的，对责任部门进行考核。

（六）自查补充参考材料

- 1、GB/T37243-2019明确：涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。当企业存在上述装置和设施时，应将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。
- 2、GB36894-2018对“危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施”、“危险化学品在役生产装置和储存设施”制定了不同的个人风险可接受基准。“危险化学品在役生产装置和储存设施”指的是GB36894-2018实施日期（2019年3月1日）之后整个厂区无新改扩建危险化学品生产储存项目目的在役老厂。凡厂区存在新改扩情形，应按照GB/T37243-2019，将整个厂区作为一个整体，“危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施”风险基准进行计算。

3、查看企业安全评价报告，计算个人风险、社会风险时仅计算储存设施、不计算生产设施的情况并不鲜见，应引起注意。避免“今天 A 企业算的点少，风险可接受了”“明天 B 企业按要求计算，风险不可接受”的情况。

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

（一）判定重大隐患的情形

1、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，判定为重大隐患。

2、装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，判定为重大隐患：现场调节阀、紧急切断阀未投用或旁路阀打开；人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有关联锁长时间切除（超过 1 个月以上）；自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。

（二）可不判定重大隐患的情形

1、因生产装置检修、开停车等原因而暂时未投用自动化控制系统、紧急停车系统。
2、企业生产装置的关键参数的控制实现了自动化，其他非关键参数未实现自动化控制。
3、装备配备的自动化控制系统虽与 116 号、3 号文要求不符，但有 HAZOP 分析结果证明生产装置的现有控制方式已满足安全要求。

4、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，但正在进自动化改造。

(三) 自查推荐方法及参考事项

企业应对照安评报告前言、生产装置概况、生产过程控制等相关内容以及装置目前实际运行情况，逐一列表并核对落实以下几种情况：

- 1、企业涉及重点监管危险化工工艺分别有哪几种？
- 2、每一种工艺的每一套装置是否都实现了自动化控制？（“自动化控制”是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。自动化控制不等同于远程操作：远程操作可能是远程人工操作。）
- 3、每一种工艺的每一套装置系统是否都实现了紧急停车功能？（“紧急停车系统”包括通过相关联锁实现的自动紧急停车系统，也包括操作人员在控制室通过手动操作实现的紧急停车系统。）
- 4、上述的每一个自动化控制系统、紧急停车系统是否未投入使用。确认上述的每一个系统是否存在以下几种情况：
 - (1) 现场上述每一个系统中的每一个调节阀、紧急切断阀未投用或旁路阀打开；
 - (2) 上述每一个系统是否人为采取强制赋值等方式使联锁失效；

- (3) 上述每一个系统有关联锁长时间切除（超过1个月以上）；
- (4) 上述每一个系统自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。

(四) 自查推荐样表

XXX企业控制系統运行情况自查表（在现场控制系统设置）								
序号	所属装置	控制系统类型	控制系統品牌及型号	主控卡/通讯卡有无故障	IO卡有无故障	网络设备是否正常	系统供电源有无故障	控制系統软件型号及版本
1								
2								
3								
...								

注：重大隐患判定标准：自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。
检查标准：
1、此项检查应每月开展至少一次。
2、CPU、网络设备、电源等模块应冗余设置，各系统硬件检查应确认有无故障指示灯或系统异常报警。对存在的故障及消除措施记录在备注栏内。
3、软件应检查确认是否存在授权过期、非正式授权，或功能异常等现象。
4、操作电脑应检查确认是否存在网络连接不稳定，显示、操作故障、授权失效、机器经常卡死等现象。

XXX 企业危险工艺关键回路自动化投用自查表（对照 PID 图，查现场）						
序号	工艺名称	关键参数	控制回路位号	描述	控制类型	是否存在问题
1						
2						
...						

注：重大隐患判定标准：企业生产装置的关键参数的控制未实现自动化。

检查标准：

- 涉及重点监管危险化工工艺的装置须实现自动化控制。

XXX 企业装置联锁投用确认自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）						
序号	联锁名称	联锁条件	整定值	现场位号	联机输出	是否投用
1						
2						
...						

注：重大隐患判定标准：人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有关联锁长时间切除（超过1个月以上）。

检查标准：

- 重点监管的危险化工工艺目录（2013年版），相关工艺安全控制的基本要求，装置涉及的联锁系统，紧急停车系统。
- 根据联锁设计图——对应排查
- 每月一次开展联锁投用确认检查

XXX 企业自动化控制系统、联锁停车系统状况自查表（查现场控制系统的设置）											
所属装置	涉及的重点监管化工工艺	自动化控制 系统类型	厂家及型号	系统软件型号及 版本	操作电脑型号	联锁 数量	系统投用日期	系统投用状况	是否改造或升级	是否有在用问题	涉及重大隐患的问题
1											
2											
3											
...											

注：重大隐患判定标准：涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

（五）自查后清零措施推荐

1、企业在实现自动化控制、紧急停车功能基础上，对自控率和联锁回路投用率通过制度进行明确，在运企业涉及“两重点一重大”生产装置关键参数的控制实现了自动化率 100%；企业应建立《联锁管理制度》，并对联锁摘除、投用、变更等操作有完善的防控措施及闭环跟踪要求。

2、企业应核实是否需要设置 SIS（ESD）系统，并提供 HAZOP 分析、LOPA 分析/SIL 定级等相关资料。

3、企业对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置运用 HAZOP 方法进行安全风险辨识分析，一般每 3 年开展一次；对涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展 HAZOP 分析工作。

(六) 自查补充参考材料

1、“自动化控制”是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。自动化控制不等同于远程操作：远程操作可能是远程人工操作。

2、“紧急停车系统”包括通过相关联锁实现的自动紧急停车系统，也包括操作人员在控制室通过手动操作实现的紧急停车系统。

五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

(一) 判定重大隐患的情形

- 1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定为重大隐患。
- 2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，在罐区的总进出管道上设置了总紧急切断阀，但各储罐未分别设置的，判定为重大隐患。
- 3、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

4、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区 SIS 未与基本控制系统（DCS、PLC 等）独立。

（二）可判定重大隐患的情形

1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，在同用途的不同储罐间设置了紧急切换的方式可避免储罐出现超液位、超压等后果的，没有设置储罐进口管道紧急切断阀，不判定为重大隐患。

2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，储罐未实现紧急切断功能，但企业开展了 HAZOP 分析、SIL 评估，结果显示符合安全要求的，可不判定为重大隐患。

3、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区已设置有紧急切断阀，但紧急切断阀未采取耐火保护或未采用本质安全型切断阀、未在罐区现场防火堤外设置操作柱。

4、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区配备了 SIS，但未开展 SIL 验证或验证等级不足。

（三）自查推荐方法及参考事项

企业应对照安评报告、重大危险源安全评估报告、HAZOP 分析、LOPA 分析、SIL 评估报告及实际现状，逐一列表并核对落实以下几种情况：

1、企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区的数量、名称都是什么？一一列出

- 2、企业涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区的数量、名称都是什么？一一列出
- 3、每一个一级、二级重大危险源的危险化学品罐区内的每一个储罐的进、出口是否均设置了紧急切断阀？如没有实现，是否满足前面表格中的可不判定重大隐患的几个条件之一。

4、上述的每一个紧急切断阀是否能够真正满足“紧急切断”要求。

- 5、每一个涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备了独立的安全仪表系统？

6、上述安全仪表系统的独立是否真正“独立”。

7、建议按照要求编制安全仪表功能逻辑图便于一一进行排查核实。

8、逐一查看核对 HAZOP 分析、LOPA 分析、SIL 评估报告等材料。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业一级、二级重大危险源的危险化学品罐区 SIS 联锁自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）													
罐区名称	位号	描述	信号来源/去处 (物理地址)	单位	联锁值			联锁条件	动作结果	投运情况	是否存在强制赋值	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
					设计值	实际值	H						
1													
2													
...													

注：重大隐患判定标准：涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区 SIS 未与基本控制系统（DCS、PLC 等）独立。

XXX企业一级、二级重大危险源的危险化学品罐区SIS设备自查表（查 SIS 系统）

序号	罐区名称	重大危险源等級	SIS 系统生产厂家及型号	系统软件型号及版本	操作电脑型号	联机数量	系统投用日期	系统投用状况	是否改造升级	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1											
2											
3											
...											

注：重大隐患判定标准：涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

XXX企业一级、二级重大危险源的危险化学品罐区紧急切断阀排查自查表（对照 PID 图，查现场）

序号	装置名称	储罐名称	重大危险源等级	储罐类型	介质	容量	储罐管线	有无紧急切断阀	紧急切断阀位号	紧急切断阀规格型号	紧急切断阀是否投用	紧急切断阀是否有旁路阀	紧急切断阀是否关闭	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1															
2															
3															
...															

注：重大隐患判定标准：

- 1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定为重大隐患。
- 2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，在罐区的总进出管道上设置了总紧急切断阀，但各储罐未分别设置的，判定为重大隐患。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、按照要求编制安全仪表功能逻辑图。
- 2、核实各个储罐进、出口是否均设置紧急切断阀，且紧急切断阀应靠近罐体进行设置。
- 3、避免存在紧急切断阀关闭或故障会导致全压力液化烃储罐注水流程被切断无法注水进罐的情况。

（六）自查补充参考材料

- 1、“紧急切断”是指应可实现远程操作的自动切断，即不依靠现场操作手动阀门而实现紧急切断；紧急切断包括自动切断（联锁）和远程人工按下紧急切断按钮（手动执行）。
- 2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能，应注意所有工艺管道均需设置，如泵后回流管道等。
- 3、紧急切断阀应靠近罐体进行设置。
- 4、对与上游生产装置直接相连的储罐，如果设置紧急切断可能导致生产装置超压等异常情况时，可以通过设置紧急切换的方式避免储罐造成超液位、超压等后果，实现紧急切断功能。
- 5、避免存在紧急切断阀关闭或故障会导致全压力液化烃储罐注水流程被切断无法注水进罐的情况。

6、“液化气体”包括 GB 50160 规定的液化烃、液化天然气、液氨、液氧、液氯。“毒性气体”（需要再具体界定）常见的包括氯、氨、光气、一氧化碳等，“剧毒液体”是指根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80 号）确定的呈液态形式存在的剧毒物质，如异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯、苯基硫醇等。

7、安全仪表系统的“独立”，是指 SIS 回路的测量仪表、逻辑控制器、最终元件均与基本过程控制系统（DCS 等）独立。

8、按要求须配备独立的安全仪表系统的情况，SIS 与 BPCS 的仪表、阀门均需要独立。

9、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区往往会设置若干联锁回路，并非所有的联锁回路都必须进入 SIS。应通过 SIS 定级、评估来确定哪些联锁回路应进入 SIS。

六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

（一）判定重大隐患的情形

1、丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油气的球形储罐未设注水设施的，判定为重大隐患。（要求设置注水设施的液化烃储罐主要是常温的全压力式液化烃储罐，对半冷冻压力式液化烃储罐（如乙烯）、部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐可以不设置注水措施。二甲

醚储罐可不设置注水措施。)

- 2、储罐注水措施未设置带手动功能的远程控制阀，判定为重大隐患。
- 3、储罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水压力，判定为重大隐患。

(二) 可不判定重大隐患的情形

- 1、卧式全压力储罐未设注水设施的，不判定为重大隐患。
- 2、半冷冻压力式液化烃储罐（如乙烯），部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐可以不设置注水措施；对于易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚砜等液化烃储罐不设置注水措施。

(三) 自查推荐方法及参考事项

企业应对照生产装置实际和安全评价报告，结合国家标准要求，逐一列表并核对落实以下几种情况（必要时可咨询评价机构）：

- 1、企业是否存在液化烃储罐，每一个液化烃储罐分别是全压力式、半冷冻式和全冷冻式哪种类型，从而判断确定企业是否存在全压力式液化烃储罐，以及有多少个全压力式液化烃储罐。
- 2、一一核对上述储罐分别储存的是什么物料，每个储罐是否必须设置注水措施，是否满足前面表格中可以不设置注水措施的条件，是否不应设置注水措施。
- 3、是否是卧罐？是否满足前面表格中可不判定为重大隐患的条件？

4、核实设置的储罐注水措施的远程控制阀是否具备手动功能。

(四) 自查推荐样表

XXX企业全压力式液化烃储罐自查表							
序号	本企业涉及的液化烃罐 罐名称	介质 类型	形式 数量	是否设置 注水端口	注水措施的远 程控制阀是否 具备手动功 能?	注水设施是否经 正規正规的设 计、施工和验收	消防稳压 泵是否正 常?
1							
2							
3							
...							

注：《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）中，液化烃为在15℃时，蒸气压力大于0.1MPa 的烃类液体及其他类似液体。表中的“类型”应填“全压方式、半冷冻压方式、全冷冻压方式”；表中的“形式”应填“卧罐、球罐、其他”。

(五) 自查后清零措施推荐

- 1、注水设施应经正規的设计、施工和验收，应以安全、快速有效、可操作性强为原则，并保证注水水源、压力充足。
- 2、建立注水措施操作规程，并对涉及到的员工进行培训、告知。
- 3、充分考虑储罐与注水设施之间“窜压窜料”的风险。
- 4、半冷冻压方式液化烃储罐（如乙烯），部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐可以不设

置注水措施；二甲醚储罐可不设置注水措施；对于易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚硫等液化烃储罐不应设置注水措施。

（六）自查补充参考材料

- 1、全压力式液化烃球罐注水措施应设置带手动功能的远程控制阀。
 - 2、是否能够保障充足的注水水源、注水压力的情况。比如是否存在消防稳压泵损坏，消防水泵的备用泵未设置柴油机泵等。
 - 3、注水设施应经正规设计、施工和验收，应以安全、快速有效、可操作性强为原则。
 - 4、建立注水措施操作规程，并对涉及到的员工进行培训、告知。
 - 5、充分考虑储罐与注水设施之间“窜压窜料”的风险。
 - 6、储存温度低于0℃的球罐（如乙烯）；
 - 7、部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储球罐不设置注水措施；
 - 8、易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚硫、环氧乙烷、氨等液化烃球罐不设置注水措施；
二甲醚储球罐可不设置注水措施；
 - 9、球罐注水措施的远程控制阀不具备手动功能；
 - 10、卧式全压力储罐未设注水设施。
- 依据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059—2023），球罐注水措施注水点优先采用

半固定式连接。

七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

(一) 判定重大隐患的情形

1、液化烃、液氯、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的，判定为重大隐患。

(二) 可不判定重大隐患的情形

无

(三) 自查推荐方法及参考事项

1、企业应对照生产装置实际和安全评价报告，逐一列表并核对落实企业是否涉及液化烃、液氮、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装系统，若存在上述充装系统，需逐一确认核实是否使用了万向管道充装系统。

2、“充装”是指由储罐向槽（罐）车上装料或从槽（罐）车上向储罐卸料，即两种情况都需要使用万向管道充装系统。

3、本条款不适用于钢瓶的充装。

4、需要按照要求设置拉断阀。

5、禁止使用金属软管。

- 6、槽车给储罐加注液化危险化学品，需要使用万向充装系统。
- 7、环氧乙烷的装卸应使用万向管道充装系统。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装设施自查表					
序号	涉及充装的易燃易爆、有毒有害液化气体	是否使用万向管道充装系统	是否按照要求设置拉断阀	充装管道的材质	是否存在问题
1	液化烃				
2	液氨				
3	液氯				
4	环氧乙烷				

注：1、本表不适用于 LNG 充装、液氯钢瓶的充装以及电子级产品充装。
2、《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）中，液化烃为在 15℃ 时，蒸气压力大于 0.1MPa 的烃类液体及其他类似液体。
3、充装管道禁止使用金属软管。

(五) 自查后清零措施推荐

- 1、考虑卸车属于充装的实际，企业涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体卸车的也应使用万向管道充装系统。
- 2、按照要求设置拉断阀。
- 3、禁止使用金属软管。

(六) 自查补充参考材料

- 1、“充装”是指由储罐向槽（罐）车上装料或从槽（罐）车上向储罐卸料。
- 2、液氯钢瓶的充装、电子级产品充装除外。
- 3、企业的天然气储罐装卸设施应使用万向管道充装系统，不得使用软管充装。
- 4、LNG 充装不应使用万向管道充装系统。
- 5、槽车给储罐加注液化危险化学品，需要使用万向充装系统。

6、环氧乙烷的装卸应使用万向管道充装系统。根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）“运输环氧乙烷汽车罐车应符合以下要求：一物料装卸应采用上装上卸方式，装卸管道应为不锈钢金属波纹软管，不得采用带橡胶密封圈的快速连接接头；”。本条款并无不得使用万向节充装系统的要求，通过了解涉及环氧乙烷企业充装系统的形式，咨询部分设计单位、专家的意见，环氧乙烷的装卸未使用万向管道充装系统的，不判定为重大隐患。考虑万向管道充装系统旋转灵活、密封可靠性高、静电危害小、使用寿命长，安全性能远高于金属软管，且操作使用方便，能有效降低液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体充装环节的安全风险方面，环氧乙烷的装卸应使用万向管道充装系统。

7、依据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008），液化烃包括：液化氯甲烷、液化顺式-2丁烯、液化乙烯、液化乙烷、液化反式-2丁烯、液化环丙烷、液化丙烯、

液化丙烷、液化环丁烷、液化新戊烷、液化丁烯、液化丁烷、液化氯乙烯、液化环氧乙烷、液化丁二烯、液化异丁烷、液化异丁烯、液化石油气、液化二甲胺、液化三甲胺、液化二甲基亚硫、液化甲醚（二甲醚），不包括液化天然气。

八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。

（一）判定重大隐患的情形

不区分

（二）可不判定重大隐患的情形

无

（三）自查推荐方法及参考事项

1、首先对照企业生产装置实际和安全评价报告，排查核实看企业是否涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道出厂区。

2、如涉及上述管道出厂区，则企业应对照生产装置实际、设计图纸、外部管线走向、企业周边现场实际情况和安全评价报告等，逐一排查核对即可，如存在类似情况，则必须关停或改造相关装置、管线（需重点排查考虑外部是否有新建设施或区域规划调整等外部因素）。

3、存在多个生产厂区的需逐一核实确认。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业光气、氯气等剧毒气体的管道自查表						
序号	本企业装置是否在上级所认定的化工园区内	本单位涉及的剧毒气体管道	该管道是否出本企业厂界	去向	是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域	是否存在问题
1		光气				
2		氯气				
...						

XXX 企业液化氯气体的管道自查表						
序号	本企业装置是否在上级所认定的化工园区内	涉及其他有毒气体的管道	该管道是否出本企业厂界	去向	是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域	是否存在问题
1		硫化氢气体				
2		氯气				
...						

(五) 自查后清零措施推荐

1、关停或改造相关装置、管线。

(六) 自查补充参考材料

1、《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号）要求，禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域，严格控制氯、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿（跨）越公共区域。

2、《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）停产停业整顿或停产停业、停止使用相关设备类“涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越厂区外的公共区域，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的”。

3、穿过公共区域的毒性气体管道发生泄漏，会对周围居民生命安全带来极大威胁。同时，氯气、光气、硫化氢密度均比空气大，腐蚀性强，均能腐蚀设备，易导致设备、管道腐蚀失效，一旦泄漏，很容易引发恶性事故。

九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

（一）判定重大隐患的情形

- 1、地区架空电力线路穿越生产、储存区域，判定为重大隐患。
- 2、和厂内设施与地区架空电力线路防火间距不足，判定为重大隐患。

（二）可不判定重大隐患的情形

无

（三）自查推荐方法及参考事项

1、企业首先需根据厂区周边实际和安全评价报告，核查是否存在地区架空电力线路（35KV及以上）穿越生产区情况，如有则需要进行搬迁或者电力线改造造成非架空电力线路。

2、企业需重点核查周边是否存在地区架空电力线路（35KV及以上），如有则需认真核对是否符合国家标准要求。

3、存在多个生产厂区的需逐一核实确认。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业地区架空电力线路（35KV 及以上）自查表						
序号	本单位厂区范围内存 在的架空电力线路 (35KV 及以上)	位置	电压 等级	是否穿 越生产区	塔(杆) 高度(m)	与厂内甲乙丙 类设施实际防 火间距(m)
1						
2						
3						
...						

注：间距要求对照查询 GB50160、GB50016、GB51283、GB50037。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、对照 GB50160、GB50016、GB51283、GB55037 等标准规范核实施防火间距是否满足要求。
- 2、存在此类情形，需要进行搬迁或者电力线改造造成非架空电力线路。

（六）自查补充参考材料

无

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

（一）判定重大隐患的情形

- 1、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的，判定为重大隐患。
- 2、在役化工装置安全设计诊断的单位不具备相应资质和相关设计经验的，判定为重大隐患。

（二）可不判定重大隐患的情形

无

（三）自查推荐方法及参考事项

- 1、对照装置实际和安全评价报告、原始设计资料、安全设计诊断资料等，逐一列出每一套在役化工装置，并逐一核对设计单位名称、设计单位资质、安全设计诊断单位名称、安全设计诊断单位资质等是否与装置相匹配，安全设计诊断单位是否有相关设计经验（业绩）。

2、重点排查是否存在未经正规设计且未进行安全设计诊断、未履行设计变更手续，私自新建或改造的设备设施。

3、其他详细情况可对照自查表一一核实并一一排查确认。

(四) 自查推荐样表

XXX企业在役化工装置自查表									
序号	在我化工装置名称	在役化工装置类型	设计单位资质等级	安全设计诊断单位资质等级	在役化工装置变更、改造情况	变更、改造是否经过正操作计	变更、改造设计单位资质等级	检查所有设计资料、验收资料是否齐全有效	是否存在问题
1									
2									
3									
...									

注：1、设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程建设设计综合甲级资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

2、安全设计诊断单位资质等级：化工建设项目由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程建设设计综合甲级资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

3、变更、改造设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质或相应工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程建设设计综合甲级资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、核实是否存在未经正规设计或者未具备相应资质的设计单位进行设计两类情况。
- 2、涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。
- 3、设计资料、竣工验收资料应齐全、有效。
- 4、对于未经正规设计，通过安全设计诊断实现“合规”的情况，需要核实设计单位是否符合相关要求。
- 5、检查频次：根据新增加的变更内容实时落实变更检查。

（六）自查补充参考材料

- 1、“相应资质”即承担业务范围，又分为两方面，一是工程设计资质级别，二是工程设计范围。
- 2、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）明确了设计资质分为综合甲级、行业资质、专业资质，各承担其范围内设计工作。化工石化医药行业下设炼油工程、化工工程、化学原料药等9个专业，如果设计单位仅取得了化工工程专业甲级资质，设计化学原料药项目则为超范围设计。取得行业资质的则化工行业设计范围不受限制。
- 3、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）明确了大型建设项目需要甲级设计资质，大型项目规模在其附件3-2有规定，如常减压蒸馏 ≥ 500 万吨/年、合成氨 >18 万吨/年、精细化工项目投

资额 >0.5 亿元等为大型建设项目。

4、化工建设项目应由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计。

5、《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）明确：“涉及重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级”，该条款主要强调的是工程设计范围。6、安监总局41号令明确：涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工专业甲级设计资质的化工设计单位设计。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

（一）判定重大隐患的情形

不区分

（二）可不判定重大隐患的情形

无

（三）自查推荐方法及参考事项

1、对照已经发布的淘汰落后安全技术工艺、设备目录；安全技术装备目录；安全生产工艺技术

设备目录；产业结构调整指导目录等，列表逐一核对企业所使用的技术工艺、设备是否属于上述范围（考虑到大型企业设备数量较多，可逐级分解到每套装置、每个工段、每个岗位，便于一一排查确认）。

2、如有上述情况，需按照要求淘汰、更新。

3、动态跟踪了解是否有新增淘汰目录与企业相关，即使确认核实。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业使用淘汰落后安全生产工艺技术自查表						
序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间
序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间
1						
2						
3						
...						

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技〔2015〕43号)
2、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)
3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)
4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅〔2024〕86号)

XXX企业使用淘汰落后安全生产设备自查表

序号	本单位所涉及的设备类型	是否在淘汰落后设备目录中	淘汰类型(限制型淘汰)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的设备类型	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
3									
...									

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

- 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号)
- 2、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)
- 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)
- 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅〔2024〕86号)

(五) 自查后清零措施推荐

对照国家淘汰目录，核实是否存在淘汰的工艺、设备。除工信部门的目录，还应对照以下目录：

- 1、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)>的通知》(应急厅〔2020〕38号)、《应急管理部办公厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)>的通知》(应急厅〔2024〕86号)；
- 2、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号)；
- 3、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)；

4、国家淘汰目录有调整时，及时进行核实确认。

（六）自查补充参考材料

- 1、主要参考文件有：《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕43号）、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知》（应急厅〔2020〕38号）、《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品生产艺技术设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等。
- 2、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）中的“无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉”为淘汰落后的装备。熄火保护指的是基于光信号的熄火保护，而非基于温度信号。部分企业存在在役的燃气加热炉不能满足上述要求的情况。

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

（一）判定重大隐患的情形

- 1、依据GB/T50493，企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源周边（GB 50493规定的探测器覆盖范围内）未设置检测报警器，判定为重大隐患。

2、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），视为未设置，判定为重大隐患。

3、企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源设置了检测报警器，但检测报警器未处于正常工作状态（故障、未通电、数据有严重偏差等），（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用，判定为重大隐患。

4、爆炸危险场所使用非防爆电气设备的，判定为重大隐患。

5、爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求的，判定为重大隐患。

（二）可不判定重大隐患的情形

1、可燃和有毒有害气体检测报警器缺少声光报警装置的。
2、可燃和有毒有害气体检测报警器安装高度不符合规范要求的。
3、可燃和有毒有害气体检测报警器安装高度不符合规范要求的。

4、可燃和有毒有害气体检测报警器报警值、分级等不符合要求的。
5、可燃和有毒有害气体检测报警器报警信息未实现连续记录的。
6、可燃和有毒有害气体检测报警器因检定临时拆除，企业已经制定了相应安全控制措施的。
7、可燃和有毒有害气体检测报警器未定期检定，但现场检查时未发现报警器有明显问题的。

8、可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边设置了气体探测器，但气体探测器与释放源的距离大于 GB 50493 要求的距离：大于规范要求的距离小于等于 2、5 米（可燃）、1 米（有毒）。

9、爆炸危险场所使用的防爆电气设备因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暂时缺失的，不判定为重大隐患。

10、爆炸危险场所操作或作业时临时使用非防爆工具等；但在爆炸危险场所作业临时使用非防爆电气设备，应履行临时用电作业审批手续。

（三）自查推荐方法及参考事项

- 1、首先对照企业生产装置实际和安全评价报告、设计资料，排查核实企业的可燃气体和有毒气体检测报警系统是否经正规设计。
- 2、绘制可燃气体和有毒气体检测报警器分布图，宜在气体检测报警系统的操作界面设置报警器分布图，并能实时显示检测数值。
- 3、核实现场和图纸、设计资料等，看可燃气体和有毒气体检测报警系统的设置是否与设计资料、报警器分布图保持一致。
- 4、逐一核实是否存在应设未设的情况：如液氯罐底有法兰和阀门处、氢气罐/压缩机厂房顶部可能聚集可燃气体和有毒气体处等。是否存在安装高度不符合规范要求、设置距离不符合规范要求的情况。是否存在缺少声光报警装置的情况。

5、逐一核对可燃气体和有毒气体检测报警器种类是否设置错误。可燃和有毒有害气体检测报警器报警值数值、分级等是否符合要求。

6、对照前述可能判定为重大隐患的条款，现场和系统后台逐一核对可燃气体和有毒气体检测报警器是否处于正常工作状态。如有停用或故障、临时拆除，是否及时发现并消除或履行相关审批手续、采取相应安全控制措施。

7、逐一核对可燃气体和有毒气体检测报警系统是否能够正常投用。报警后是否能够在 60 秒内做出响应。

8、逐一核实可燃和有毒有害气体检测报警器报警信号是否能够发送至 24 小时有人值守的值班室或操作室。可燃和有毒有害气体检测报警器报警信息是否能够实现连续记录。

9、逐一核对现场和资料，查看可燃和有毒有害气体检测报警器是否按时定期进行检定，检定资料和现场标签是否完善。

10、逐一对照查看是否能够及时、如实填写报警及处置记录。

11、根据企业的爆炸危险区域划分图（如有能力的话，需首先确认此区域划分图是否满足要求），明确爆炸危险区域，之后逐一排查并列表登记是否存在爆炸危险场所使用非防爆电气设备的情况、是否存在爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求的情况。

12、逐一排查是否存在爆炸危险场所使用的防爆电气设备因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暂时缺失的情况。

13、推荐重点排查：视频监控摄像头、（应急）照明灯、火灾探测器、报警器、警报器（广播音响）、对讲机、便携式气体检测器等，尤其是新增的电气设备，易出现不满足防爆要求的情况。

(四) 自查推荐样表

XXX企业可燃和有毒有害气体泄漏的场所自查表（查设计、现场、GDS系统）														
序号	装置名称	设备位号	被测介质	探头安装点	探头测量介质	测量范围	一级报警设定标准值 ppm	二级报警设定标准值 ppm	探头运行正常(是/否)					
1														
2														
3														
...														

注：重大隐患判定标准：

- 1、依据 GB 50493，企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边（GB 50493 规定的探测器覆盖范围内）未设置气体探测器。
- 2、企业设置的可燃和有毒气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），被测介质与探头测量介质不一致，视为未设置。
- 3、企业设置的可燃和有毒气体检测报警系统未处于正常工作状态（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用；可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在 60 秒内做出响应。（黄色区域是否存在问题即判定重大隐患）

检查标准：

- 1、此项检查应每季度开展至少一次。

XXX 企业爆炸危险场所自查表

序号	涉及危险场所区域	涉及危险爆炸物类别(气体、粉尘)	涉及危险爆炸物名称	设备位号	安装位置	设备类别 (加热器、操作机、柱、分线盒、灯具、远传仪表、定位表、接线盒、电磁阀、电气报警仪)	防爆等级 1、Ⅰ类：煤矿井下电气设备； 2、Ⅱ类：除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。	判定重大隐患内容		不判定为重大隐患内容						
								温度级别及常见 爆炸性气体 $T1 \leq 450^{\circ}\text{C}$ 氢气、丙烯腈等 46 种	温度级别及常见 爆炸性气体 $T2 \leq 300^{\circ}\text{C}$ 乙炔等 47 种	该装置防爆区图中要求的防爆等级	该装置防爆区图中要求的防爆等级	表面是否有裂纹	法兰头是否损坏	喇叭口是否破损	外壳接地线是否缺失	
1																
2																
3																
...																

涉及重大隐患的问题

（五）自查后清零措施推荐

- 1、可燃气体和有毒气体检测报警系统应经正规设计；绘制可燃气体和有毒气体检测报警器分布图，宜在气体检测报警系统的操作界面设置报警器分布图，并能实时显示检测数值。
- 2、可燃气体和有毒气体检测报警系统的设置应与设计资料、报警器分布图保持一致。
- 3、配备专业管理人员，保证可燃气体和有毒气体检测报警系统正常投用。
- 4、核实是否存在应设未设的情况：如液氨罐底有法兰和阀门处、氢气罐/压缩机厂房顶部可能聚集可燃气体和有毒气体处等。
- 5、及时、如实填写报警及处置记录。
- 6、涉及氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查，其电气设备防爆级别应为ⅡC；涉及爆炸性粉尘环境的必查，其电气设备防爆级别（类型）应为ⅢX（X2X）。

（六）自查补充参考材料

★ 可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在 60 秒内做出响应，可判定为重大隐患。

1、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493—2019）。

3.0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设置

有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

4.1.3 下列可燃气体和（或）有毒气体释放源周围应布置检测点：气体压缩机和液体泵的动密封；液体采样口和气体采样口；液体（气体）排液（水）口和放空口；经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。

4.1.6 在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所，应设置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时，氧气探测器可与相关的可燃气体探测器、有毒气体探测器布置在一起。

4.4.4 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所，应设可燃气体和（或）有毒气体探测器。

4.4.2 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间，应设可燃气体和（或）有毒气体探测器，并同时设置氧气探测器。

2、涉及氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查，其电气设备防爆级别应为ⅡC；涉及爆炸性粉尘环境的必查，其电气设备防爆级别（类型）应为ⅢX（X2X）。

下面几张图为中国化学品协会专家冯建柱老师解读重大事故隐患判定标准时列出的部分内容，供参考。



《重大隐患判定标准》解读

场所	探测器种类	距离释放源
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)规定的露天或敞开式厂房	可燃气体	10m
通风不良的半敞开厂房	有毒气体	4m
封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房	可燃气体	5m

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



《重大隐患判定标准》解读

比值R	气体分子量/空气分子量29	气体探测器安装高度
$R \leq 0.8$	比空气轻	释放源上方2.0m内
$0.8 < R < 1.0$	比空气略轻	高出释放源0.5m-1.0m
$1.0 \leq R < 1.2$	比空气略重	释放源下方0.5m-1.0m
$1.2 \leq R$	比空气重	距地坪或楼地板0.3m-0.6m
	氧气探测器	距地坪或楼地板1.5m-2.0m

http://www.chinaseich.org.cn



http://www.chinaseich.org.cn

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



《重大隐患判定标准》解读

判定标准内容 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

解读 ◆ 爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求。

表 5.2.3-1 气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别之间的关系

气体、蒸气或粉尘分级		设备类别	《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058 -2014)
气体 蒸气	II A	II A, II B 或 II C	
	II B	II B 或 II C	
	II C	II C	
粉尘	II A	II A, II B 或 II C	等级：C 最高，A 最低
	II B	II B 或 II C	
	II C	II C	类别：II与III级不能通用

<http://www.chinapetroleum.org.cn>



《重大隐患判定标准》解读

表 5.2.3-2 Ⅱ类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系

电气设备温度组别	电气设备允许最高表面温度(℃)	气体/蒸气引燃温度(℃)	适用的设备温度级别	AT1	BT1	CT1
T1	450	>450	T1-T6	AT2	BT2	CT2
T2	300	>300	T2-T6	AT3	BT3	CT3
T3	280	>280	T3-T6	AT4	BT4	CT4
T4	135	>135	T4-T6	AT5	BT5	CT5
T5	300	>300	T5-T6	AT6	BT6	CT6
T6	85	>85	T6			

组合后级别：

CT6高于AT1

组别：T6高于T1

CT6的设备可以应用于所有的环境

<http://www.chinapetroleum.org.cn>



《重大隐患判定标准》解读

Ex d IIB T4 Gb



温度级别为 T4，设备最高表面温度小于 135°C

IIB 级产品，适用于 IIA、IIB 级气体及蒸气环境

II 类设备，用于除煤矿外的其它爆炸性环境

代表隔爆外壳 "d" 保护的设备

爆炸性环境用电气设备标志 川河几尾防爆技术



《重大隐患判定标准》解读

可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组

物质名称	级别	引燃温度组别	物质名称	级别	引燃温度组别
苯、甲苯	IIA	T1	环氯乙烷	IIB	T2
石脑油、柴油、煤油	IIA	T3	焦炉煤气	IIB	T1
甲醇、乙醇	IIA	T2	硫化氢	IIB	T3
氨	IIA	T1	氢	IIC	T1
乙炔	IIA	T2	乙炔	IIC	T2
一氧化碳	IIA	T1	二氧化硫	IIC	T5
二甲醚	IIA	T3	水煤气	IIC	T1

- 看现场、查设计资料，场所可能存在哪些可燃气体蒸气、或可燃性粉尘。
- 检查现场的电气设备是否是防爆电气设备、防爆等级是否符合要求。

http://www.chinacaijian.org.cn

http://www.chinacaijian.org.cn

十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

(一) 判定重大隐患的情形

- 1、控制室或机柜间处于爆炸危险区范围内的或防火间距不符合要求的，判定为重大隐患。
- 2、控制室或机柜间面向（与装置间无其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗户面向正南，但西南方面有火灾、爆炸危险性装置；不考虑与装置的距离大小）具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙有门窗洞口的；或无门窗洞口但墙体不属于耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙的，判定为重大隐患。
- 3、装置：包括生产装置、厂房、罐区等，凡是具有火灾爆炸危险性的场所。
- 4、《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按标准进行抗爆设计、建设和加固。

(二) 可判定重大隐患的情形

无

(三) 自查推荐方法及参考事项

根据企业生产装置现场实际，结合总平面布置图、设计资料、施工资料、竣工资料和安全评价报

告材料等，逐一列出企业的所有控制室和机柜间，并一一确认：

- 1、是否存在控制室或机柜间处于爆炸危险区范围内；
- 2、是否存在防火间距不符合要求的情况；
- 3、是否存在一侧或多侧面向具有火灾、爆炸危险性装置的情况（与装置间无其他建筑物，包括正面向和斜面向，即无论距离远近、无论角度大小）；

4、如有上述第3条款的情况，则应一一核实具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙是否有门窗洞口；或无门窗洞口但墙体不属于耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙的情况。

5、前述装置包括生产装置、厂房、罐区等，凡是具有火灾爆炸危险性的场所。

6、考虑核实控制室与相邻企业装置是否符合要求、新改扩项目，尤其是环保治理项目，机柜间以及控制室设置是否符合要求。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业机柜间自查表						
序号	机柜间名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距(m)	GB50160 要求的防火间距(m)
1						
2						
3						

“ ”	“ ”							
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

注：自查对照本企业设计资料，参照 SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙”。

XXX 企业控制室自查表								
序号	控制室名 称	位 置	所在区域是 否属于爆炸 危险区	设计单位及 设计时间	实际防火 间距 (m)	GB50160 要求的防 火间距 (m)	面向具有火 灾、爆炸危 险性装置的一 側外墙的耐火等 级	面向具有火 灾、爆炸危 险性装置的一 側外墙有无 门窗、洞口
1								
2								
3								
...								

注：自查对照本企业设计资料，参照 SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙”。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、控制室或机柜间的安全防护距离应符合 GB50160 表 4.2.12 等标准规范条款提出的防火间距要求，不能处于防爆区域内。
- 2、控制室或机柜间的建筑、结构满足 SH/T3006 第 4.4.1 条等提出的抗爆强度要求。

3、面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙。

4、装置内（分）控制室，在满足GB50160 5.2.1等防火间距要求的前提下，应进行抗爆设计、建设和加固；

5、核实控制室与相邻企业装置是否符合要求。

（六）自查补充参考材料

1、本要求最先出自GB50160-2008（2018版）5.2.18条，该条文是对装置内控制室的要求。但多起事故均表明一旦发生事故，冲击波影响范围往往远大于模拟计算情况，出于事故教训，基于“两个至上”的原则，逐渐有了现在的“甲乙类装置区域控制室需抗爆、中心控制室要进行爆炸风险评估等要求。

2、注意“具有火灾、爆炸危险性装置”，并不是爆炸危险环境。空分装置的现场控制室需不需要抗爆或者搬迁，这个不会有争议。如果是只要氮气不储存氧气的戊类空分装置呢，要求也是一样的，因为有物理爆炸的危险性。如果是戊类空分装置边缘设置了机柜间呢——是否需要抗爆、门窗等级这些需要计算评估、设计确认。

3、环保设施常常被忽视，近些年环保设施自动化在逐步升级，环保设施附近设置现场机柜间甚至控制室的情况越来越多，而没考虑到环保设施危险性，机柜间设置不合规的情况并不鲜见。

4、《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按标准进行抗爆设计、建设和加固。

5、装置内（分）控制室，在满足 GB50160 5.2.1 等防火间距要求的前提下，应进行抗爆设计、建设和加固。

6、核实时控制室与相邻企业装置是否符合要求。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

(一) 判定重大隐患的情形

- 1、企业一级负荷未设置双重电源的，判定为重大隐患。
- 2、DCS 等自动化系统未设置不间断电源（UPS）的，判定为重大隐患。

(二) 可不判定重大隐患的情形

无

(三) 自查推荐方法及参考事项

1、核实时设计资料、安全评价资料中用电负荷分级是否符合 GB500052 第 3 章负荷分级及供电要求、GB50016 第 10 章电气、GB/T50493 第 3.0.9 条等规范要求。

2、核实现有电源是否符合相应用电负荷的要求，明确一级用电负荷及一级负荷中特别重要负荷的系统（DCS/SIS/ESD/PLC/GDS）或者设备清单范围，确认是否按要求设置双重电源及应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统，建议列出清单一一对照排查确认。

3、排查确认设备的供电电源的切换时间，是否满足设备允许中断供电的要求。

4、配置柴油发电机的，应排查确认是否定期进行了维护保养、试运行，是否确保能够正常启动并投用。

5、排查确认是否定期检验测试不间断电源的供电性能是否满足供电要求。宜实现电池电压、内阻、温度等参数的实时监控显示。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业双电源供电自查表（一级负荷）														
序号	装置名称	一级负荷容量(KVA)	一级负荷接入点	1#电源进线接人点	1#电源进线容量(KVA)	2#电源进线接人点	2#电源进线容量(KVA)	1#进线与2#进线是否独立	单条电源能否满足装置需求	双电源切换方式	双电源切换时间(S)	能否满足生产需要	是否存在重大隐患	涉及重大隐患的问题
1														
2														
3														
...														

注：1、一级负荷《供配电站设计规范》GB50052-2009 中 3.0.2（一级负荷应有双重电源供电，当一电源故障时，另一电源不应同时受到损坏）为强制条款必须执行。
2、《供配电站设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。
3、1#、2#电源进线接人点，应与一级负荷分布相对应。

XXX企业双电源供电自查表（一级负荷中特别重要负荷）

序号	装量名称	一级负荷特别重要负荷容量(KVA)	是否安装应急发电机	事故状态所需负荷(KVA)	应急发电机容量(KVA)	应急发电机实际工作时间	能否正常启动	专用馈电线路接入点(与一负载相对应)	专用馈电线路容量(KVA)	电源切换方式	电源切换时间(s)	是否具备不间断供电装置(蓄电池不间断供或者柴油机不间断供电装置)	何种不间断供电量(KVA)	不断供装备切換时间(ms)
1	2	3	...	涉及重大隐患的问题										

XXX 企业自动化控制系统不间断电源自查表												
序号	自动化控制系統名称	该装置自动化控制系統是否有设置不间断电源	台数	不间断电源容量(KVA)	国标要求	本装置蓄电池后备时间	是否配备电池巡检仪	巡检仪能够记录内容(如:电压、电流、温度、内阻等)	蓄电池组量近一次考覈日期	蓄电池组量近一次考覈结果	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1												
2												
3												
...												

注：1、不间断电源容量应大于负载容量。
2、后备时间：《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统供电设置不间断电源，其容量应适应运行环境和安全管理的要求，并应至少能支持系统运行 0.5h 以上。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、核实设计、评价资料中用电负荷分级是否符合 GB50052 第 3 章负荷分级及供电要求、GB50016 第 10 章电气、GB/T50493 第 3.0.9 条等规范要求。
- 2、核实现有电源是否符合相应用电负荷的供电要求，明确一级用电负荷及一级负荷中特别重要负荷的系统（DCS/SIS/ESD/PLC/GDS）或者设备清单范围，并按要求设置双重电源及应急电源。
- 3、配置柴油发电机的，应定期进行维护保养、试运行，确保能够正常启动并投用。

(六) 自查补充参考材料

1、一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求：除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。

2、是否一级负荷需判定准确。如检查某厂时发现事故氯动设备未判定为一级负荷，与我省印发的全流程自动化提升文件存在明显不符。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

(一) 判定重大隐患的情形

- 1、安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭的。
- 2、安全阀整定压力及爆破片爆破压力大于设备设施的设计压力。
- 3、安全阀大于等于24个月未检验。
- 4、爆破片已破损，仍坚持使用。

(二) 可不判定重大隐患的情形

- 1、安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀开启，但未设置铅封的，不判定为重大隐患。
- 2、安全阀铅封损坏、校验标识牌缺失，但能提供有效校验报告的，不判定为重大隐患。

3. 安全阀校验报告超期 12 个月以内的，且现场检查安全阀目视无明显问题，不判定为重大隐患；

4. 爆破片未定期更换，不判定为重大隐患。

（三）自查推荐方法及参考事项

根据企业生产装置现场实际，结合设计资料、施工资料、竣工资料、设备资料、安全阀校验报告和安全评价报告材料等，逐一列出企业的所有安全阀、爆破片清单（最好建立专门的台账）（企业较大、装置较多的可逐级分解，划小区域再合并），并一一确认核实：

- 1、是否按国家标准设置了安全阀、爆破片。
- 2、安全阀整定压力、爆破片爆破压力是否与设计资料、设备资料一致、匹配。
- 3、是否存在安全阀整定压力及爆破片爆破压力大于设备设施的设计压力。
- 4、是否存在安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭。
- 5、是否存在安全阀大于等于 24 个月未检验。
- 6、是否存在爆破片已破损，仍坚持使用。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业安全阀自查表						
序号	安全阀位号	安全阀所在设备设计是否一致(核实与设计是否一致)	安全阀所在设备设计的压力(核实与设计是否一致)	最近一次定检日	安全阀定期检周期	安全阀的上、下管道动截止阀实际状态(打开/关闭)
1						
2						
3						
...						

XXX 企业爆破片自查表						
序号	爆破片安装位置	爆破片设计爆破压力(核实与设计是否一致)	爆破片所在设备设计备视窗的设计压力	最近一次更换日期	爆破片更换周期	爆破片的上、下管道手动截止阀实际状态(打开/关闭)
1						
2						
3						
...						

(五) 自查后清零措施推荐

- 建立安全阀、爆破片等安全附件的台账，定期校验、更换。
- 核对安全阀整定压力、爆破片爆破压力是否与设计资料、设备资料一致、匹配。
- 安全校验台账由设备管理人员和车间分别建立实时台账，要求安全阀到期前1个月进行联系单位进行校验，正常要求凑每年检修期间进行线下校验，目前可以实现在线校验。
- 校验报告有设备管理员进行保管，做到报告和台账一一对应，定期检查。

5、定期对安全阀、防爆板等安全附件现场运行情况进行检查，确认是否有内漏、法兰外漏。确认上下游阀门、安全阀前切断阀（如有设置）全开并上铅封。

6、推荐落实上、下游手动截止阀状态定期确认制度。

7、对于安全阀铅封损坏、校验标识牌缺失的，及时完善。

8、结合公司 6S 管理、安全隐患排查手册和合理化建议汇报，提高全员的积极性

（六）自查补充参考材料

★未按国家标准设置安全阀、爆破片的，可判定为重大隐患。

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

（一）判定重大隐患的情形

- (1) 未制定安全生产责任制，判定为重大隐患；
- (2) 未制定安全事故隐患排查治理制度的，判定为重大隐患；
- (3) 未开展隐患排查治理工作，判定为重大隐患；
- (4) 安全生产责任制中，缺少企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位（安全、生产技术、设备、生产车间等）的安全职责的，判定为重大隐患。

（二）可判定重大隐患的情形

1、企业主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责有 1 至 2 条不符合《安全生产法》要求的，其他有关单位或人员的安全职责不全面的，或与其行政职责不相符的，不判定为重大隐患。

2、安全隐患排查治理制度内容不完善、隐患排查治理工作中是否存在问题的，不判定为重大隐患。

3、缺少本条款“（一）判定重大隐患的情形”第（4）项以外的其他单位的安全职责，不判定为重大隐患。

（三）自查推荐方法及参考事项

根据企业实际组织架构和人员、岗位设置情况，结合企业安全生产责任制和隐患排查治理制度等相关资料，逐一核对核实：

1、核对是否制定了安全生产责任制、安全事故隐患排查治理制度，制度是否有重大缺陷，制度是否符合企业实际情况。

2、核对安全生产责任制是否做到了“一岗一责”，是否缺少前述的每一名关键人员和每一个重点单位的安全职责，是否缺少其他相关人员和单位、岗位的安全职责，安全职责的设置是否符合企业实际。

3、核对主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责是否与安全生产法和安全生产条例相符合，是否有重要漏项。

4、核实安全生产责任制是否得到了有效落实，尤其是上述关键人员和重点单位的安全职责落实情况（需要材料支撑）。

5、核实隐患排查制度中的内容是否完善，排查频次等是否要求明确、符合要求和实际。

6、核实隐患排查治理工作的执行落实是否与制度相符，隐患排查治理是否有记录，隐患的跟踪治理是否能够做到闭环管理且能够有效管控风险。排查现有隐患的管控措施是否得到了有效落实。

7、拓展排查安全生产责任制和安全事故隐患排查治理制度的落实执行是否有考核奖惩，是否能够有效兑现，起到激励和惩戒作用。

8、拓展排查重大危险源企业三级包保责任人的安全包保责任制的建设情况、落实执行情况（包括线上线下）等。

(四) 自查推荐表

XXX企业全员安全生产责任制自查表

XXX 企业全员安全生产责任制自查表						
全员安全生产责任制的发文文号及时间	本企业实际设置岗位、机构数量	安全生产责任制中岗位、机构数量	是否有企业主要负责人和安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位（安全、生产技术、设备、生产车间等）的安全职责	是否有全员安全生产责任制执行记录	是否建立了重大危险源企业三级包保责任人是否线上线下履职记录	是否涉及重大隐患的问题

XXX 企业生产安全事故隐患排查治理制度

（五）自查后清零措施推荐

- (1) 按照要求对企业内所有岗位进行全面梳理，做到“一岗一责”；
- (2) 核实隐患排查制度是否经过编审批，且频次要求明确，执行与制度要求一致，每次隐患排查治理应留有记录，签字完备；
- (3) 隐患治理做到闭环管理，注重“举一反三”。

（六）自查补充参考材料

- 1、企业有董事长、总经理、实际控制人等多位主要负责人的，安全生产责任制中主要负责人的安全生产职责可按各位负责人的实际行政分工来分别担任。
- ★企业主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责有3条及以上不符合《安全生产法》要求的，可判定为重大隐患。

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

（一）判定重大隐患的情形

- 1、企业未制定操作规程，或操作规程非常笼统的，判定为重大隐患。
- 2、企业未明确工艺控制指标，或工艺控制指标严重不符合实际工作的，判定为重大隐患。
- 3、操作规程、工艺卡片及岗位操作记录等资料中有关数据、工艺指标严重不符、偏差较大的，判定为重大隐患。

4、企业制定了操作规程和工艺控制指标，但没有发放到基层岗位，基层员工不清楚操作规程内容及工艺控制指标的，判定为重大隐患。

5、企业重大变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，判定为重大隐患。

（二）可不判定重大隐患的情形

1. 一般变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，不判定为重大隐患。
2. 企业未制定操作规程管理制度、未编制工艺卡片（但明确了工艺控制指标）的，不判定为重大隐患。

3. 企业操作规程中未明确关键工艺指标，但在其他文件中作出了明确规定。

4. 企业生产装置的某一工艺指标偶尔有瞬间的偏离正常指标范围；生产装置或储存设施在开停车过程中工艺指标偶有偏差。

（三）自查推荐方法及参考事项

根据企业生产装置实际情况，结合企业操作规程、工艺指标、工艺卡片、岗位操作记录、变更记录、实际执行和员工掌握情况等，逐一核对核实：

- 1、企业的任何一个生产装置是否都编制了操作规程，操作规程符合企业实际，可操作执行。
- 2、企业对任何一个生产装置是否都明确了工艺控制指标，各工艺控制指标是否符合企业实际工作。

3、企业的操作规程和工艺控制指标，是否按要求发放到了所对应的基层岗位，基层员工是否清楚操作规程主要内容、关键工艺控制指标和报警联锁等。

4、企业在重大变更后是否及时对操作规程和工艺控制指标、工艺卡片等进行了更新，是否重新按要求下发，是否进行了相关培训。其他变更后是否对上述资料进行了修订、下发、培训。

5、拓展排查各装置、各岗位的操作规程和工艺控制指标、工艺卡片是否得到了有效执行。实际执行与操作规程、工艺指标等是否有严重偏差。是否对违反上述事项进行了考核奖惩。

6、拓展排查每年是否对操作规程的适应性和有效性进行了确认，是否至少3年对操作规程进行了审核修订。

(四) 自查推荐样本表

XX企业操作规程和工艺控制指标自查表

（五）自查后清零措施推荐

- 1、制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责；
- 2、核实企业是否有经过编审审批的操作规程、工艺卡片，且发放至对应岗位；
- 3、每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；把临时变更或临时修订的规程纳入到规程中。
- 4、每周车间对工艺、设备控制指标报警情况进行核对，确认经常报警的原因，对于设定不合理的原因进行修订，对于是操作原因造成的加强培训；同时对报警处置情况进行抽查，确保报警及时落实。
- 5、企业每月对发生变更的内容进行检查，落实工艺指标、操作规程处置情况，对于违反规程而没有采取措施的进行绩效考核。
- 6、通过培训、考核等措施，确保岗位员工清楚本岗位操作规程主要内容、关键工艺控制指标及报警联锁值。

（六）自查补充参考材料

- 1、专家解读时提到以下四点要求，供各位参考：
一是制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、

控制、修改及废止的程序和职责。

二是编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项。

三是制定工艺控制指标，如以工艺卡片的形式明确对工艺和设备安全操作的最低要求。

四是操作规程、工艺控制指标应科学合理，保证生产过程安全。

化工和危险化学品企业未制定操作规程和工艺控制指标，或制定的操作规程和工艺控制指标不符合以上四项要求的任意一项，都应纳入重大事故隐患进行管理。

2、关键工艺指标的“及时响应”是指：化工企业生产装置工艺指标发生报警时，企业应立即（几秒内）进行响应：查看是哪个指标报警、做出查找报警原因的安排。至于查找到报警原因并进行相应处置，使工艺指标恢复正常，可能需要几分钟、几小时或更长的时间。所以此处不是指出现偏差的工艺指标恢复正常的时间，而仅指操作人员立即做出响应的时间。目的是杜绝企业操作人员对报警长时间视而不见、充耳不闻的现象。如果检查时发现企业有关键工艺指标报警超过了 60 秒都没有响应，可视为不符合要求。

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

(一) 判定重大隐患的情形

- 1、未编制特殊作业管理制度的，判定为重大隐患；
- 2、开展特殊作业未办理作业许可证的，判定为重大隐患；
- 3、开展动火（易燃易爆场所）、进入受限空间作业未进行作业分析的、未进行危险源辨识的，判定为重大隐患；
- 4、特殊作业现场安全管控措施严重缺失的，判定为重大隐患；
- 5、特殊作业审批程序错误（如动火作业先批准，后动火分析等；不是指有关时间填写错误）、弄虚作假的，判定为重大隐患。

(二) 可不判定重大隐患的情形

- 1、特殊作业管理制度内容不完善、作业许可证填写不规范等，不判定为重大隐患。
- 2、二级动火作业票中“所在单位意见”栏签署了意见，“审批人意见”栏未签署意见，视为已经完成安全作业票的审批；一级动火作业票中“安全管理部意见”栏签署了意见，“审批人意见”栏未签署意见，视为已经完成安全作业票的审批。

(三) 自查推荐方法及参考事项

1、排查对照企业看是否编制了特殊作业管理制度；是否缺少任一项特殊作业管理制度；制度内容是否非常简单、笼统，不具有可操作性，如未明确管理流程、审批要求等；制度内容严重不符合标准的要求，如具体要求、关键数据等与标准均不一致（宽于标准）；特殊作业管理制度内容是否存在不完善之处。

2、排查是否存在特殊作业许可证内容不健全、缺少相关作业信息、缺少风险识别事项、缺少安全措施落实确认事项等。

3、排查特殊作业的实施是否存在未履行审批手续，即未办理安全作业票；或安全作业票未经过审批的情况。

4、排查易燃易爆介质重大危险源罐区防火堤内动火作业未按特级动火作业办理审批手续。

5、排查实施动火作业（易燃易爆场所）、进入受限空间作业前未进行气体检测；安全作业票先批准后进行气体检测；气体检测取样时间与作业开始时间超过30分钟。

6、排查是否存在实施特殊作业先批准、后进行安全措施的落实、气体分析；是否存在未到作业现场检查确认就签发安全作业票。

7、排查特殊作业现场是否存在安全管控措施严重缺失，如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业现场杂乱

异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。

8、排查特殊作业过程无监护人监护或监护人未经专项培训合格或监护人严重失职，如擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

(四) 自查推荐样表

XXX企业动火作业自查表															
是否编 制了动 火作业 管理制度	制度 是否 有缺 项	制度内 容是否 符合 GB30871- 2022要求	作业许 可证内 容是否 符合 GB30871- 2022要求	作业实 施前是 否办理 完成作 业票	动火作业 是否在分 析后30分 钟内开展 的	动火作业 是否在分 析后30分 钟内开展 的	特级、一 级动火作 业中断超 过30分钟 是否重新 进行分析	二级动火作 业中断超 过60分钟 是否重新 进行分析	作业前 是否开 展全面 危险源 辨识	安全 管控 措施 是否全 面	作业 审批 程序 是否正 确	作业 过程 是否有 监护人	特殊作业监 护人是否经 专项培训合 格，无严重 失职	是否存 在问题	涉及重大 隐患的同 时

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。

3、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资料对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。

4、特殊作业监护人严重失职类型：擅离职守或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

XXX企业进入受限空间作业自查表											
是否编 制了进 入受限 空间作 业管理 制度	制度 是否缺 项	制度内 容是否符 合GB30871- 2022要 求	作业实 施前是 否办理 完成作 业票	进入受限 空间作业 是否在分 析后30 分钟内开 展的	作业过 程是否每两 小时进行 一次分析 并记录	作业过 程是否全 程佩戴 式气体检 测报警器	作业前 是否开 展全面 危险源 辨识	安全 管控 措施 是否全 面	特殊作 业监护人 是否经专 项培训合 格，无严 重失职	是否存 在问题	涉及重大 隐患的问 题

注：1、安全管理措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人、作业人员未佩戴必须的个体防护等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。
 5、特殊作业审批程序合理类型：先后台理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。
 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离职位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

（五）自查后清零措施推荐

- 1、制定特殊作业制度，按照（GB30871-2022）修订完善。
- 2、严格执行作业审批程序，先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致。
- 3、应用特殊作业电子作业许可系统，实现从申请、审批、过程管控、完工验收及作业许可证全过程信息化，提升危险作业的管理标准。

（六）自查补充参考材料

★企业特殊作业管理制度未有效执行，有如下任何一种情形均可判定为重大隐患：

- (1) 实施特殊作业未履行审批手续，即未办理安全作业票；或安全作业票未经过审批。

- (2) 易燃易爆介质重大危险源罐区防火堤内动火作业未按特级动火作业办理审批手续；
- (3) 实施动火作业（易燃易爆场所）、进入受限空间作业前未进行气体检测；安全作业票先批准后进行气体检测；气体检测取样时间与作业开始时间超过30分钟；
- (4) 特殊作业过程无监护人监护或者监护人未经专项培训合格；
- (5) 实施特殊作业时有关设备设施具备加盲板的条件，但未加盲板却以水封或者仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施；
- (6) 特殊作业现场安全管控措施严重缺失。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工业企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

(一) 判定重大隐患的情形

- (1) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产的，判定为重大事故隐患；
- (2) 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的，判定为重大事故隐患；
- (3) 新建装置未制定试生产方案投料开车的，判定为重大事故隐患；

- (4) 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应急响应安全风险评估的，判定为重大事故隐患。
- ★新开发的危险化学品生产工艺虽然经过了小试、中试、工业化试验，或国内首次使用的化工工艺经过了省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，但装置的主要原辅料、主要工艺路线方面进行了变更，未经再试验或再论证而直接进行生产，判定为重大事故隐患。

(二) 可不判定重大隐患的情形

- ★非精细化工企业中的精细化工生产装置未开展反应急响应安全风险评估，不判定为重大事故隐患。

(三) 自查推荐方法及参考事项

- 1、排查确认企业是否存在新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产的情况。
- 2、排查确认企业是否存在在国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的情况。
- 3、排查企业是否存在上述两种情况，进行了相关实验和安全可靠性论证，但装置的主要原辅料、主要工艺路线方面进行了变更，变更后未经再试验或再论证而直接进行生产的情况。
- 4、排查确认企业是否有新建装置，如有新建装置，则需排查是否存在未制定试生产方案投料开车的情况。正在建设计划开车的装置可拓展排查试生产方案是否完善，是否具有可操作性，安全风险分析是否全面，安全措施是否有效落实等情况。

5、排查确认企业是否为精细化工企业，如企业是精细化工企业的话，则需继续排查企业是否存在任何一套装置未按规范性文件要求开展了反应安全风险评估；高危工艺是否进行了全流程风险评估；进行全流程风险评估后是否存在可能影响安全风险的变更，如更换溶剂等情况；是否存在未落实评估结果提出的安全管控措施的情况。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业新开发的危险化学品生产工艺自查表							
序号	本单位存在的新开发的危险化学品生产工艺	小试开展时间、地点	中试开展时间、地点	工业化试验开展时间、地点	转工业化生产时间	转工业化生产后是否存在主要原材料、主要工艺路线方面变更情况	如存在变更，变更后的实施时间及地点
1							
2							
3							
...							

XXX 企业国内首次使用的化工工艺自查表					
序号	本单位国内首次使用的化工工艺名称	安全可靠性论证报告时间	安全可靠性论证书号及时间	拿到批复后是否存在装置的主要原材料、主要工艺路线方面变更情况	如存在变更，重新进行安全可靠性论证批文书号及时间
1					
2					
3					
...					

序号	本单位新建装置名称	装置试生产时间	试生产方案是否制定	试生产方案是否完善、具有可操作性	是否有安全风险分析	安全风险分析是否全面	安全措施是否有效落实	“三同时”手续完成或批复时间	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1										
2										
3										
...										

注：1、试生产方案内容包括：项目概况、试生产目的、组织机构和人员安排、试生产准备、试生产步骤、安全法规、相关法規和标准符合性。
 2、依据原国家安监总局36号令要求，三同时手续为：安全预评价（包括安全预评价、安全条件和设施综合分析）、安全设施设计审查、安全设施竣工验收；
 3、依据原国家安监总局45号令要求，三同时手续为：安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收。

XXX 公司精细化工装置自查表										
序号	精细化工生产装置名称	是否开展了反应评估	是否符合 GB/T 42300—2022 要求	开展反应安全风险评估的单位是否具备中国合格评定国家认可实验室（CNAS 认可实验室）资质条件和中国计量认证（CMA 认可实验室）资质条件	高危工艺是否进行了全流程风险评估	进行全流程风险评估后是否存在可能影响安全风险的变更情况？	评估结果要求的安全管控措施是否落实？	是否存在问题	涉及重大隐患的问题	
1										
2										
3										
...										

注：反应评估要求（GB/T 42300—2022）：物料分解热评估、失控反应可能性能评估、失控反应严重程度评估、失控反应风险可接受程度评估和反应回路危险度评估；对原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的相关物料进行热稳定性测试，对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析；涉及硝化、氯化、氧化、重氮化、过氧化工艺的精細化工生产装置有关产品生产工艺全方面的反应安全风险评估；自动控制系统、对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS 或 PLC)、设置偏离正常值的报警和联锁控制、设置但不限于爆破片、安全阀、紧急终止反应、紧急冷却降温控制设施等、设置相应的安全仪表系统、工艺优化或改变工艺方法、设置在防爆墙隔离区域中，并设置完善的超压泄爆设施。

（五）自查后清零措施推荐

- (1) 涉及变更，履行变更管理程序；
- (2) 涉及新改扩建项目，应按照规定程序报审备案。

（六）自查补充参考材料

1、依据 GB/T 42300—2022《精细化工反应安全风险评估规范》明确，“反应安全风险评估”包括：

- 4.2.1 反应安全风险评估应包括物料分解热评估、失控反应回应严重度评估、失控反应回应可能性评估、失控反应回应可接受程度评估和反应回应工艺危险度评估。
- 4.2.2 反应安全风险评估应对原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的各相关物料进行热稳定性测试，对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析。
- 4.2.3 涉及硝化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应完成有关生产工艺全流程的反应回应安全风险评估。
- 2、“原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的各相关物料”中热稳定性不明的物料必须进行热稳定性测试，其他物料可由从事反应回应风险评估的单位确定。

3、对于单纯通过增加设备台套数对原有生产线进行复制来扩大生产规模的情形，由于单套生产线生产能力并没有发生变化，且原有单套生产线已开展过反应急安全风险评估，因此，根据《危险化学品建设项目安全风险防控指南（试行）》要求，可以不需再次进行反应急安全风险评估。

4、评估、测试一般应由专业的技术服务机构来完成。

5、依据《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》（应急〔2022〕52号）第6.3.4条的要求：开展反应急安全风险评估的单位应具备中国合格评定国家认可实验室（CNAS 认可实验室）资质条件和中国计量认证（CMA 认可实验室）资质条件。

6、依据《精细化工反应急安全风险评估规范》（GB/T 42300-2022）第7.6条，共4项要求，分1、2、3、4、5级分别提出要求：自动控制系统、对主要反应急参数进行集中监控及自动调节（DCS或PLC）、设置偏离正常值的报警和联锁控制、设置但不限于爆破片、安全阀、紧急终止反应、紧急冷却降温和控制设施等、设置相应的安全仪表系统、工艺优化或改变工艺方法、设置在防爆墙隔离区域中，并设置完善的超压泄爆设施。（查报告、现场，核对措施是否真正落实）

7、高危工艺要求的是本产品的全部上下游均需要进行反应急安全风险评估。

8、工艺技术、原辅配料等发生变更后，应及时重新进行反应急安全风险评估。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

（一）判定重大隐患的情形

- 1、企业将危险化学品在厂区内随意储存，未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内；
- 2、危险化学品专用仓库、专用场地或者专用储存室存在如下任一危险化学品储存情形：
 - (1) 未参照 GB 15603 分类分区储存危险化学品、相互禁配物质混放混存；
 - (2) 依据企业安全设计资料，企业超量、超品种储存危险化学品。

（二）可不判定重大隐患的情形

- 1、在生产岗位暂时储存用于生产的当天（24 小时）用量的危险化学品；
- 2、危险化学品专用仓库、专用场地或者专用储存室比原始设计超品种储存相同危险性或危险性更低的危险化学品，企业履行了变更手续；
- 3、用做柴油发电机或柴油水泵燃料的柴油未存放在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。
- 4、少量危险化学品存放在具有防火防爆功能的储存箱柜内，而储存箱柜位于一般仓库内。

（三）自查推荐方法及参考事项（三号楷体 加粗）

对照设计资料、安全评价资料、总平面图、危化品仓库出入库登记台账等材料，以及危化品仓库现场和安置其他仓库及现场，排查核实：

- 1、是否存在未参照 GB 15603 分类分区储存危险化学品、相互禁配物质混放混存。
- 2、是否存在不符合安全设计资料，超量、超品种储存危险化学品。如甲类液体储存在丙类仓库、储存危化品数量超过设计值、储存设计中未涵盖的或与企业生产无关的危险化学品等。
- 3、是否存在将危险化学品在厂区随意储存，未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。
- 4、是否存在硝化料等分解热高的物质的降温措施落实情况、是否超时储存等储存风险升高等情况。
- 5、排查涉及生产需要改变储存种类、数量、地点的或设计、评价储存核定不合理的，是否按要求进行变更并履行相关许可手续。

(四) 自查推荐样表

XXX 企业危险化学品存储自查表									
序号	危险化学品仓库名称	危险化学品仓库位置	设计可存放的危险化学品种类	实际存放的危险化学品种类	设计可存放的每种危险化学品数量	实际存放的每种危险化学品数量	存放的每种危险化学生品种性质量	是否存在未参照 GB 15603 分类分区储存危险化学品、相互禁忌配伍物质放混存现象	厂区内外是否存在重大安全隐患及重大隐患的问题
1									
2									
3									
.....									

(五) 自查后清零措施推荐

- 1、定期由主管部门对危化仓库进行检查落实，同时日常进出库材料等加强管理。
- 2、对于超量、超品种、禁配物混放混存等判定重大隐患的情形，立查立改。
- 3、强化仓库主管人员培训力度，提升其隐患排查能力，加强日常隐患排查深度。

(六) 自查补充参考材料

1. 主要排查依据：《建筑设计防火规范》(GB50016)、《常用危险化学品仓库储存通则》(GB15603)、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914)、《腐蚀性商品储存养护技术

《GB15603-2003》等标准规范。

2. 危险化学品储存配存表

卷八·一 焦點文學思潮研究

表 A.1 危险化学品储存配存表(续)

化学品危险类别 危害种类		爆炸物	易燃 气体、 气溶胶	氧化性 气体	加压 液体	易燃 液体 (不燃)	易燃 固体	自反应 物质和 混合物	自燃 物质	自然 气体的 液体、固 体	遇水 易燃 气体的 液体、固 体	遇水 易燃 液体	有机 过氧化 物	发汞废物/油类、 蜡类、类属 I	金属硫化物	含酚 废水/油类、 蜡类、类属 II	含酚 废水/油类、 蜡类、其他 有机
金属腐蚀物	无害	耐性无机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○		
金属腐蚀物 反臭氧剂/增塑剂、类属 I	无害	耐性无机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○		
严重眼损伤/ 刺激剂、类属 I	无害	碱性无机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○		
严重眼损伤/ 刺激剂、类属 I	无害	酸性无机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○		
固毒无机	无害	固毒无机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○	
固性有机	无害	固性有机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○	○	
其他无害	无害	其他无害	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○

"○"表示：该化学品没有观察到其完全持久或离解，损害于1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离，只要求在1m以上的距离。

"×"表示：该物质已引起严重损害，应属什级。

"△"表示：该物质已引起中度损害，应属什级。

"□"表示：该物质已引起轻度损害，应属什级。

当该化学品的健康危害和环境危害类别，或该物质的危险性未进行说明时，应按照最严重的危险性进行配存。

该物质的危险性未进行说明时，应按照最严重的危险性进行配存。

卷之三

卷之三

卷之三

中華書局影印本《歐洲圖說》

其中利潤是財產是否被侵奪的判斷標準。

译者：孙海燕

注1：“○”表示影响上可以忽略。

第二章 管理方法与工具

第三章 资本主义的经济政治学

正社員・派遣社員の就業形態別年収

^{注4} “酒”指两种物质：竹蔗汁，即蔗汁。

洛阳万基金属钠有限公司重大生产安全事故隐患判定及自查表

自河南省应急管理厅组织开展企业重大生产安全事故隐患判定自查活动以来，洛阳万基金属钠有限公司（以下简称我公司）成立了以主要负责人郭保华董事长为组长，由生产、技术、设备、安全等各分管负责人组成的专项领导小组，专业组在学好《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）及其条文解读、2023年4月29日中国化学品安全协会冯建柱老师《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》解读、2024年8月河南安科院安全科技服务有限公司郭红卫董事长《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准解读》以及2024年9月29日河南能源刘利民老师《重大生产安全事故隐患自查沟通》和《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患细化检查标准对照自查补充材料》的同时，结合我公司生产实际情况，逐条逐款对照对表进行分析研判，20条中我公司涉及16条，不涉及4条。

公司于9月1日和11月30日组织2次排查，共查出11项重大隐患（详见132页《洛阳万基金属钠有限公司重大事故隐患自查治理台账》）。2024年10月17日根据省厅的《化工和危险化学

品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定及自查手册》，对我公司涉及的 16 条内容，逐一建表（以下表格为 11 月 30 日自查情况）。

我公司不涉及的 4 条分别为：

- 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
- 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢管道穿越厂区（包括化工区、工业园区）外的公共区域。
- 九、地区架空的电力线路穿越生产区且不符合国家标准。
- 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。

我公司涉及重大隐患判定标准的 16 条逐条建表自查如下：

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生安全管理人未依法经考核合格。

(1) 依照《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第 80 号)令规定(修订实施日期 2015 年 7 月 1 日)：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生安全管理人，自任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生知识和管理能力考核合格。

董事长马宏焘、总经理（兼法人）郭保华均已按照要求在 2024 年 9 月 18 日经安全生产监管监察部门对其进行安全生知识和管理能力考核合格，并已取得主要负责人资格证。

洛阳万基金属钠有限公司主要负责人自查表

序号	主要负责人类型	姓名	本人实际学历、专业、职称	任聘时间(以任命文件为准)	参加取证培训时间	培训考核是否合格	取得主要负责人资格时间	资格证有效期间	资格证每年实际复审时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	董事长	马宏焘	硕士研究生 工程	2024.07	2024.08.13- 2024.08.19	合格	2024.09.18	41120219811027061X	2024.09.18-2027.09.17	2025.09.17	否
2	总经理 (法定 代表人)	郭保华	本科 理化	2021.08	2024.08.13- 2024.08.19	合格	2024.09.18	410323196703121015	2021.12.08-2024.12.07 2024.09.18-2027.09.17	2025.09.18	否

注：《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第 80 号)规定：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生管理人员，自任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生知识和管理能力考核合格。

(2) 依照《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第 80 号)令规定(修订实施日期 2015 年 7 月 1 日)：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

公司专职安全管理人员 9 人均已按照要求在 2024 年 08 月 14 日和 9 月 18 日经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并已取得安全生产管理人员资格证。

洛阳万基金属钠有限公司安全生产管理人员自查表

本企业实际人数	208	本企业实际安全管理 人员数	7	涉及重大 险的问 题	元	是否存在问 题	无						
序号	安全管理 人员职务	姓名	本人实际学历、专 业、职称	任职时 间 (以任 命文件 为准)	社保缴纳 单位	参加培 训 考证 时间	培训 考核 是否 合格	取得安全管 理人员资格 证时间	资格证有效 期间	资格证每年 实际复审时 间	是否存在问 题	涉重大 险的问 题	
1	安全总监	杨战强	本科汉语言文学 (注册安全工程师 (化工安全))	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2023.07	合格	2023.07.27	410323197607172511	2026.07.26	2024.09.18	否	无
2	安全处长	徐金伟	应用化工技术 大专	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2019.03	合格	2019.03.20	410323197010273539	2026.07.26	2025.09.17	否	无
3	安全副 处长	韩翼	本科应用化学	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2020.09	合格	2020.09.15	410323199410035010	2026.07.26	2024.08.14	否	无
4	安全处 专职安 全员	邓小涛	本科 化学工程与 工艺 注册安全工 程师 (化工安全)	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2019.03	合格	2019.03.20	410323197304301013	2026.07.26	2024.08.14	否	无

5	安全处 专职安全员	郭昭林	应用化工技术 大专	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2021.07 合格	2021.07.28	410323196909100017	2027.09.17	2025.09.17	否	无
6	安全处 专职安全员	宋梦迪	本科化学工程与 工业	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2023.07 合格	2023.07.27	410323199403109528	2026.07.26	2024.08.14	否	无
7	安全处 专职安全员	王艳天	本科化学工程	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2024.08. 03-2024. .08.12	2024.08.14	410323199306021049	2027.08.13	下一年复审 2025.08.14	否	无
注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）规定：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 《关于危险化学品企业贯彻落实 ^{国务院} 关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）规定：专职安全管理人应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。												

二、特种作业人员未持证上岗。

依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）特种作业目录，我公司涉及特种作业8种，持证人数共152人，其中持高压电工作业证36人、低压电工作业证31人、熔化焊接与热切割作业证24人、防爆电气作业证3人、制冷与空调设备运行操作作业证6人、制冷与空调设备安装修理作业证1人、化工自动化控制仪表作业证34人以及高处安装、维护、拆除作业17人，具体明细如下。

1. 洛阳万基金属钠有限公司涉及的8种特种作业岗位情况自查表

1) 洛阳万基金属钠有限公司高压电工作业人员情况自查表
辅助车间检修班电气检修（11人）、自控班自动化检修（6人）、运行班（22人）、车间管理人员1人，应取高压电工作业证40人，实取36人。

基于公司设计专篇界定的运行检修岗位人员编制要求，取证人员认能够满足我公司生产的日常运行检修需求。运行班为三班三倒运行模式，每个运行班7人，证件均在有效期内复审、换证。

存在问题及原因：未取证4人，分别是运行班王树人、自控班自动化检修高瑞、检修班电气检修周拥军、颜浩，其中周拥军、颜浩已参加高压电工培训（周拥军、颜浩已取得低压电工作业证），拟计划在

12月底进行考试；

初审人员王树人(2024年3月进厂)、高瑞(2024年3月进厂)，经咨询河南省特种作业人员安全培训机构具有高压电工作业操作培训资质机构，目前高压电工作业操作证初审班均尚未开班；

采取措施：我公司将密切关注上级部门的通知，待接收到相关报名通知后，再进行后续的报名流程。

根据国家相关法律法规及公司安全规定，以上人员未取得高压电工作业证，严禁从事高压电工作业。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	王茂森	大专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间 自控班	自动化检修工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	孟博	大专	2023.08.30-2029.08.29	辅助车间 自控班	自动化检修工	河南省应急管理厅	2026.08.29	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	毛朝	高中	2021.01.28-2027.01.27	辅助车间 自控班	自动化检修工	河南省应急管理厅	2027.01.27	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	王飞	本科	2021.12.14-2027.12.13	辅助车间 检修班	自动化检修工	河南省应急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
5	卫运达	本科	2021.09.16-2027.09.15	辅助车间 检修班	自动化检修工	河南省应急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

6	刘天文	高中	2021.09.19-2 027.09.18	辅助车间 自控班	自动化检 修电工	河南省应 急管理厅	2027.09.18	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
7	胡文伟	高中	2021.09.19-2 027.09.18	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.09.18	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
8	刘亚旗	本科	2024.03.13-2 030.03.12	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
9	侯世君	初中	2024.03.13-2 030.03.12	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
10	王航	大专	2024.03.13-2 030.03.12	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
11	高克峰	高中	2021.12.29-2 027.12.28	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2025.12.28	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
12	陈昂	大专	2021.01.20-2 027.01.19	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.01.19	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
13	郭明洋	高中	2021.01.20-2 027.01.19	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.01.19	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
14	王小方	高中	2023.08.24-2 029.08.23	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2026.08.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
15	王飞	高中	2024.02.27-2 030.02.26	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
16	邓飞	高中	2024.09.24-2 027.09.23	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
17	张强	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
18	王轩	本科	2021.01.20-2 027.01.19	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.01.19	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无

19	王国强	中专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
20	吕君伟	高中	2021.09.19-2 027.09.18	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.18	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
21	樊一帆	大专	2021.01.20-2 027.01.19	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.01.19	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
22	王成威	高中	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行二班	运行班长	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
23	冯志厚	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
24	孙蒙蒙	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
25	尚金泉	大专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
26	李大昊	大专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
27	毛梦	大专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
28	王彬	高中	2023.10.12-2 029.10.11	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2026.10.11	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
29	周恒	大专	2024.02.27-2 030.02.26	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
30	方青现	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
31	邱阳毅	高中	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行三班	运行班长	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无

32	雷鸣	中	大专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
33	张向阳	中	中专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
34	邓毅	高	高中	2021.09.19-2 027.09.18	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.18	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
35	赵千秋	高	高中	2024.03.13-2 030.03.12	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
36	柳帆	高	高中	2024.02.27-2 030.02.26	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无

2) 洛阳万基金属钠有限公司低压电工作业人员情况自查表

辅助车间检修班电气检修（11人）、运行班电气运行工（22人）、自控班自动化检修（6人）、车间管理人员1人应取低压电工作业证40人，实取31人。基于公司设计专篇界定的人员岗位编制要求，取证人数能够满足我公司生产的日常运行检修需求。证件均在有效期内复审、换证。

存在问题：未取证9人，分别是运行班电气运行工柳帆、王彬、王树人，检修班电气检修高克锋、刘亚旗、王航，自控班自动化检修孟博、王茂森、高瑞。

其中7人已参加低压电工培训，拟计划12月底参加考试；初审人员王树人（2024年3月进厂）、高瑞（2024年3月进厂），经咨询河南省特种作业人员安全培训机构具有低压电工作业操作培训资质机构，目前低压电工作业操作证初审班尚未开班。

采取措施：我公司将密切关注上级部门的通知，待接收到相关报名通知后，再进行后续的报名流程。
根据国家相关法律法规及公司安全规定，以上人员未取得低压电工作业证书，严禁从事低压电工作业。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在单位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	卫运达	本科	2024.03.13-2030.03.12	辅助车间 自控班	自动化检 修电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
2	王飞	本科	2021.12.22-2027.12.21	辅助车间 自控班	自动化检 修电工	河南省应 急管理厅	2024.12.21	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
3	刘天文	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间 自控班	自动化检 修电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
4	毛朝	高中	2020.06.16-2026.06.15	辅助车间 自控班	自动化检 修电工	河南省应 急管理厅	2026.06.15	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
5	郭明洋	高中	2020.10.15-2026.10.14	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
6	陈昂	大专	2020.10.15-2026.10.14	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
7	颜浩	大专	2022.06.28-2028.06.27	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2025.06.27	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
8	周拥军	高中	2022.06.28-2028.06.27	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2025.06.27	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否
9	胡文伟	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否

10	王小方	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
11	王飞	高中	2024.05.08-2030.05.07	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
12	侯世君	初中	2024.07.24-2030.07.23	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.07.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
13	邓飞	高中	2024.08.13-2030.03.12	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
14	樊一帆	大专	2020.10.15-2026.10.14	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
15	王轩	本科	2020.10.15-2026.10.14	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
16	吕君伟	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
17	王国强	中专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
18	张强	中专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
19	王成成	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2026.10.27	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
20	冯志厚	中专	2020.10.28-2026.10.27	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
21	尚金泉	大专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

22	孙蒙蒙	中专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
23	李大昊	大专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
24	毛梦	大专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
25	周恒	大专	2022.02.24-2028.02.23	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2025.02.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
26	邱阳毅	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
27	赵千秋	高中	2022.06.28-2028.06.27	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2025.06.27	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
28	邓毅	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
29	方青琨	中专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
30	张向阳	中专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
31	雷鸣中	大专	2021.06.17-2027.06.16	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.06.16	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

3) 洛阳万基金属钠有限公司焊接与热切割作业人员情况自查表

检修车间检修一班(21人)、检修二班(18人) 焊接与热切割作业证应取19人，实取19人。其中龚巧申、张志峰、王毅同时取得高处安装、维护、拆除作业证；辅助车间检修班机械检修(9人) 焊接与热切割作业证应取5人，实取5人，其中张双燕、刘联委、吕乐卫、薛帅同时取得高处安装、维护、拆除作业证。

作业证；基于公司设计专篇界定的人员岗位编制要求，已经满足公司同时进行焊工作业和高处作业持证人要求，因此其他焊工没有再要求同时取得高处作业证。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	薛帅	高中	2021.12.01-2027.11.30	辅助车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.30	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
2	张双燕	高中	2022.06.08-2025.06.08	辅助车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.06.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
3	吕乐卫	高中	2020.11.12-2026.11.11	辅助车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2026.11.11	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
4	刘联委	高中	2020.11.12-2026.11.11	辅助车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2026.11.11	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
5	侯世君	初中	2021.12.22-2027.12.21	辅助车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.12.21	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止高处作业	无
6	邓小宁	高中	2022.06.24-2028.05.23	检修车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.05.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止高处作业	无
7	龚巧申	高中	2021.12.08-2027.12.07	检修车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.12.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
8	李欣民	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止高处作业	无
9	王毅	高中	2022.07.05-2028.07.04	检修车间检修班	焊工	河南省应急管理厅	2025.07.04	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无

10	侯毅	中专	2022.07.05-2028.07.04	检修车间检修 一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.07.04	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
11	韩保健	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
12	邓迎辉	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
13	张志峰	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	否
14	王保国	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
15	刘东波	高中	2020.10.15-2026.10.14	检修车间检修 二班	焊工	河南省应急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
16	李西钊	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 二班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
17	张崇省	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 二班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
18	夏文行	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 二班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无
19	杨红伟	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车间检修 二班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前,禁止同时进行高处作业	无

20	马小飞	初中	2024.03.13-2030.03.12	检修车间检修二班	焊工	河南省应急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
21	张强志	初中	2024.05.08-2030.05.07	检修车间检修二班	焊工	河南省应急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
22	李剑	初中	2024.05.08-2030.05.07	检修车间检修二班	焊工	河南省应急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
23	吴利国	初中	2024.05.08-2030.05.07	检修车间检修二班	焊工	河南省应急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
24	高小鹏	初中	2024.05.08-2030.05.07	检修车间检修二班	焊工	河南省应急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无

4) 洛阳万基金属钠有限公司防爆电气作业人员情况自查表

依据洛阳万基金属钠有限公司安全评价报告，我公司未涉及防爆区，钠库 I、钠库 II、钠库 III 及一期精制设备按防爆要求提级管理，辅助车间运行班电气运行工（23人），防爆电气作业人员取证3人，取证人数能够满足我公司生产的日常检修需求。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	方青现	中专	2020.08.14-2026.08.13	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2026.08.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	冯志厚	中专	2020.08.14-2026.08.13	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2026.08.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	吕君伟	高中	2020.08.14-2026.08.13	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2026.08.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

5) 洛阳万基金属钠有限公司制冷与空调设备运行操作作业人员情况自查表
 辅助车间运行班液氯运行工(17人),制冷与空调设备运行作业人员应取证6人,实际取证6人,基于公司设计专篇界定的运行操作岗位人员编制要求,取证人数能够满足公司生产的日常运行操作需求。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到期间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	社保缴纳单位	资格证核実は否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	于其平	高中	2023.01.07~2029.01.06	辅助车间运行一班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	裴小锐	中专	2023.01.07~2029.01.06	辅助车间运行一班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	孟向闻	大专	2023.01.07~2029.01.06	辅助车间运行二班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	宋铁牛	高中	2023.01.07~2029.01.06	辅助车间运行二班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
5	陈连伟	高中	2023.01.07~2029.01.06	辅助车间运行三班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
6	王圆	本科	2023.01.07~2029.01.06	辅助车间运行三班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

6) 洛阳万基金属钠有限公司制冷与空调设备安装修理作业人员情况自查表

辅助车间检修岗位应取证2人，实际取证1人，未取证1人，基于公司建设时设计专篇界定的检修人员配置要求和人事岗位配置能够满足公司生产的日常检修

需求。证件均在有效期内复审、换证。制冷与空调设备安装修理作业取证人员负责日常维护，安装修理委托设备厂家检维修。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	卫运达	本科	2023.01.07-2029.01.06	检修工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

7) 洛阳万基金属钠有限公司高处安装、维护、拆除作业人员情况自查表
辅助车间检修班(20人),高处安装、维护、拆除作业人员应取证20人,实际取证13人,未取证7人;检修车间检修班(39人),高处安装、维护、拆除作业人员应取证39人,实际取证4人,未取证35人,公司设计专篇界定的检修岗位人员编制要求,取证人数能够满足我公司生产的日常检修需求。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	吕乐卫	高中	2021.04.13-2027.04.12	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	郭明洋	高中	2021.04.13-2027.04.12	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	薛帅	高中	2021.04.29-2027.04.28	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.28	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	陈昂	大专	2021.04.29-2027.04.28	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.04.28	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

5	王飞	高中	2021.04.13-2027.04.12	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
6	裴长春	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
7	张建党	高中	2023.04.19-2029.04.18	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.18	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
8	张双燕	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
9	刘跃委	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
10	韩润博	高中	2023.04.19-2029.04.18	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.18	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
11	王志峰	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
12	赵润海	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
13	李东	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
14	龚巧申	高中	2021.04.13-2027.04.12	检修车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
15	张志峰	高中	2021.04.13-2027.04.12	车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
16	王毅	高中	2021.04.13-2027.04.12	车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无
17	王亚军	高中	2021.04.13-2027.04.12	车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属精有限公司	是	否	否	无

8) 洛阳万基金属钠有限公司化工自动化控制仪表作业人员情况自查表

辅助车间运行班（39人）、检修班电气检修（4人）、自控班自动化检修（5人），车间管理人员2人。自动化控制仪表作业人员应取证50人，实际取证34人。基于公司建设时设计专篇界定的检修人员配置要求和人事岗位定员编制，取证人数组能够满足我公司生产的日常检修需求。运行班为三班三倒运行模式，每个运行班7人，证件均在有效期内复审、换证。

存在问题及原因：未取证16人，其中9人已参加化工自动化控制仪表培训，拟计划在12月底参加考试；经咨询河南省特种作业人员安全培训机构具有化工自动化控制仪表作业培训资质机构，目前化工自动化控制仪表作业操作证初审班均尚未开班；我公司将密切关注上级部门的通知，待接收到相关报名通知后，再进行后续的报名流程。根据国家相关法律法规及公司安全规定，未取得化工自动化控制仪表作业证书的人员，严禁从事化工自动化控制仪表作业。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	卫运达	本科	2021.01.08-2027.01.07	辅助车间	自动化检修电工	河南省应急管理局	2027.01.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	韩三强	高中	2024.04.03-2030.04.02	辅助车间	副主任	河南省应急管理局	2027.04.02	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	邓飞	大专	2024.06.13-2030.06.12	车间运行一班	运行班长	河南省应急管理局	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	张强	中专	2024.06.13-2030.06.12	车间运行一班	运行电工	河南省应急管理局	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

5	吕若伟	高中	2024.04.25-2020.04.24	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理局	2027.04.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
6	樊一帆	大专	2024.08.22-2020.08.21	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理局	2027.08.21	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
7	于其平	高中	2024.04.25-2020.04.24	辅助车间运行一班	液氯主操副班长	河南省应急管理局	2027.04.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
8	韩祎	本科	2024.04.03-2020.04.02	辅助车间运行一班	液氯运行工	河南省应急管理局	2027.04.02	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
9	杨保魁	高中	2024.05.16-2020.05.15	辅助车间运行一班	液氯运行工	河南省应急管理局	2027.05.15	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
10	裴小锐	中专	2024.07.25-2020.07.24	辅助车间运行一班	液氯运行工	河南省应急管理局	2027.07.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
11	赵亮	高中	2024.08.07-2020.08.06	辅助车间运行一班	液氯运行工	河南省应急管理局	2024.08.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
12	常吉九呈	高中	2024.08.22-2020.08.21	辅助车间运行一班	液氯运行工	河南省应急管理局	2027.08.21	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
13	王成威	高中	2024.07.25-2020.07.24	辅助车间运行二班	运行班长	河南省应急管理局	2027.07.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
14	冯志厚	大专	2023.04.27-2029.04.26	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理局	2026.04.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
15	孙蒙蒙	中专	2024.07.25-2020.07.24	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理局	2027.07.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
16	毛梦	大专	2023.10.27-2029.10.26	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理局	2026.10.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
17	李大昊	大专	2024.06.13-2020.06.12	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理局	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
18	尚金泉	大专	2024.07.25-2020.07.24	辅助车间运行	运行电工	河南省应急管理局	2027.07.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

				行二班	理厅			
19	周恒	大专	2024.08.07-2030.08.06	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
20	孟向阳	大专	2024.04.03-2030.04.02	辅助车间运行二班	液氯运行工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
21	宋铁牛	高中	2024.04.25-2030.04.24	辅助车间运行二班	液氯运行工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
22	卢彬	大专	2024.06.16-2030.05.15	辅助车间运行二班	液氯运行工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
23	邱阳毅	高中	2023.10.27-2029.10.26	辅助车间运行三班	运行班长	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
24	方青现	中专	2024.04.25-2030.04.24	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
25	邓毅	高中	2024.06.13-2030.06.12	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
26	雷鸣中	大专	2024.04.03-2030.04.02	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
27	赵千秋	高中	2024.07.25-2030.07.24	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
28	张向阳	中专	2024.09.30-2030.09.29	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
29	牛满陶	中专	2023.03.21-2030.03.20	辅助车间运行三班	液氯运行工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
30	王园	本科	2024.06.16-2030.05.15	辅助车间运行三班	液氯运行工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是
31	牛家琦	高中	2024.07.25-2030.07.24	辅助车间运行三班	液氯运行工	河南省应急管理人员	否	洛阳万基金属钠有限公司是

32	王飞	本科	2024.06.13-2030.06.12	辅助车间自检班	自动化检修电工	河南省应急管理局	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
33	毛朝	高中	2024.08.15-2030.08.14	辅助车间自检班	自动化检修电工	河南省应急管理局	2027.08.14	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
34	王飞	高中	2023.04.27-2029.04.26	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理局	2026.04.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

依据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等国家标准，涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施不满足外部安全防护距离，判定为重大隐患。

2024年2月21日《洛阳万基金属钠有限公司安全现状评价报告》(豫安评2024020077)，关于外部防护距离的评价结论为：“公司基于风险的外部安全防护距离符合要求”。

涉及重点监管危险化学品的生产装置、储存设施自查表

序号	涉及的重点监管危险化学品 装置生产 装置、储存 设施	最新的安 全评价报 告中关于 外部防护 距离的评 价结论	外部有无 在安全评 价报告通 过审查后 新增或改 造设施	标准要求间 距 (m)	在安全评价报告通过 审查后，厂区内是否 存在临时建筑及总图 中没有的违建，是否 存在擅自增添建、构 筑物及设备设施	实际间 距 (m)	标准要 求间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	氯气	一期液氯 储罐区	公司基于外 风险的外 部安全防 护距离符 合要求	无	东距一期电解厂 房 18 米 南距主要道路 33 米 西距次要道路 5 米	≥12 米 ≥10 米 ≥5 米	/	/	否
2	氯气	二期液氯 储罐区	公司基于外 部的安全防 护距离符合 要求	无	东距液氯充装间 11.6 米	≥10 米	/	/	否
3	金属钠	钠库 I	符合要求	无	21	20	无	/	无
4	金属钠	钠库 II	符合要求	无	22	20	无	/	无
5	金属钠	钠库 III	符合要求	无	22.80	20	无	/	无

注：自查对照本企业安评报告内容，通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB50037-2022、GB51428-2021。

构成重大危险源的生产装置、储存设施自查表

序号	重大危险源 生产装置、 储存设施名 称	级别	最新的重大危险源安全评估报告 中关于外部防护距离的评价结论	外部有无在重大危险源安 全评估报告通过审查后新 增或改造设施	实际间距 (m)	标准要求 间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	一期液氯储 罐区	一级	2024 年 2 月 21 日现状评价报告第 5 页，外部安全防护距离分析结果 显示，该公司基于风险的外部安	无	东距一期电解厂房 18 米 南距主要道路 33 米	≥12 米 ≥10 米	否	无

			全防护距离符合要求。			西距次要道路 5 米	≥ 10 米 ≥ 5 米	
2	二期液氯储罐区	一级	2024年2月21日现状评价报告第5页,外部安全防护距离分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	东距液氯充装间 11.6 米	≥ 10 米	否	无
3	一期精制区	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页,外部安全防护距离分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	距检修车间 12 米	≥ 12 米	否	无
4	二期精制区	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页,外部安全防护距离分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	距检修车间 12 米	≥ 12 米	否	无
5	钠库 I	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页,外部安全防护距离分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	21	20	无	无
6	钠库 II	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页,外部安全防护距离分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	22	20	无	无
7	钠库 III	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页,外部安全防护距离分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	22.80	20	无	无

注:自查对照本重大危险源安全评估报告,标准要求间距参照 GB50160、GB50016。

四、涉及重点监管化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

依据：《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号）第九

条第一款第三项

我公司不涉及重点监管的危险化工工艺，一、二期液氯罐区属于一级重大危险源装备有自动化控制系统、紧急停车系统并且正常投用。

序号	所属装置	控制系统类型	控制产品牌及型号	主控卡通讯卡有无故障	IO 卡件有无故障	网络设备是否正常	系统供电电源有无故障	控制系硬件型号及版本	控制系软件运行有无故障	工程师站/操作站/历史站运行有无故障	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	液氯生产装置	安全仪表系统 SIS	SIS (中控科技集团有限公司 TCS-900)	无	无	是	无	中控科技集团有限公司 SCADA (VxSCADA-30T)	无	无	否	无
2	液氯生产装置	分散控制系统	DCS(和利时科技集团有限公司 K 系列)	无	无	是	无	迈拓 (HOLLiAS MACS V6.5, 4)	无	无	否	无

注：重大隐患判定标准：自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。

检查标准：此项检查应每月开展至少一次。

装置联锁投用确认自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）

公司各种装置联锁投用共计 140 处，制定有《洛阳万基金属有限公司联锁保护制度》万基制[2024]073 号，严格按照制度管理联锁装置。

序号	联锁名称	联锁条件	整定值	现场位号	联锁输出	是否投用	切除时长超过一个月	是否有问题	涉及重大隐患的问题	
									是否存在问题	是否重大隐患
1	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0101A	CXV_0101C-1 CXV_0101C-2 CXV_0101D-1	是	否	否	无
2	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0101B	CXV_0101D-2 CP0102A_SWITCH	是	否	否	无
3	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0103A	CXV_0103C-1 CXV_0103C-2 CXV_0103D-1	是	否	否	无
4	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0103B	CXV_0103D-2 CP0102A_SWITCH	是	否	否	无
5	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0104A	CXV_0104C-1 CXV_0104C-2 CXV_0104D-1	是	否	否	无
6	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0104B	CXV_0104D-2 CP0102A_SWITCH	是	否	否	无
7	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0105A	CXV_0106C-1 CXV_0106C-2 CXV_0105D-1	是	否	否	无
8	液氯储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0105B	CXV_0105D-2 CP0103A_SWITCH	是	否	否	无

9	液氮储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0106A	CXV_0106C-1 CXV_0106C-2 CXV_0106D-1 CXV_0106D-2 CP0103A_SWITCH	是 否 否 否 否	否 否 否 否 无
10	液氮储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0106B	CXV_0108C-1 CXV_0108C-2 CXV_0108D-1 CXV_0108D-2 CP0103A_SWITCH	是 否 否 否 否	否 否 否 否 无
11	液氮储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0108A	CXV_0108C-1 CXV_0108C-2 CXV_0108D-1 CXV_0108D-2 CP0103A_SWITCH	是 否 否 否 否	否 否 否 否 无
12	液氮储罐低液位联锁	液位≤300mm	二取二	300mm	ALL_0108B	CXV_0108C-1 CXV_0108C-2 CXV_0108D-1 CXV_0108D-2 CP0103A_SWITCH	是 否 否 否 否	否 否 否 否 无
13	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0101A	CXV_0101A-1 CXV_0101A-2	是 否	否 否
14	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0101B	CXV_0101B-1 CXV_0101B-2	是 否	否 否
15	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0103A	CXV_0103A-1 CXV_0103A-2	是 否	否 否
16	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0103B	CXV_0103B-1 CXV_0103B-2	是 否	否 否
17	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0104A	CXV_0104A-1 CXV_0104A-2	是 否	否 否
18	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0104B	CXV_0104B-1 CXV_0104B-2	是 否	否 否
19	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0105A	CXV_0105A-1 CXV_0105A-2	是 否	否 否
20	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0105B	CXV_0105B-1 CXV_0105B-2	是 否	否 否
21	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0106A	CXV_0106A-1 CXV_0106A-2	是 否	否 否
22	液氮储罐高液位联锁	液位≥1500mm	二取二	1500mm	ALL_0106B	CXV_0106B-1 CXV_0106B-2	是 否	否 否

23	液氢储罐高液位联锁	液位 $\geq 1500\text{mm}$	二取二	1500mm	ALL_0108A	CXV_0108A-1 CXV_0108A-2	是	否	否	无
24	液氢储罐高液位联锁	液位 $\geq 1500\text{mm}$	二取二	1500mm	ALL_0108B	CXV_0108B-1 CXV_0108B-2	是	否	否	无
25	液氢储罐泄压联锁	储罐压力 $\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	API_0101A	CPXV_0101-1	是	否	否	无
26	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0101B	CPXV_0101-2	是	否	否	无
27	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0103A	CPXV_0103-1 CPXV_0102	是	否	否	无
28	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0103B	CPXV_0103-2	是	否	否	无
29	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0104A	CPXV_0104-1 CPXV_0104-2	是	否	否	无
30	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0104B	CPXV_0104-2	是	否	否	无
31	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0105A	CPXV_0105-1 CPXV_0105-2	是	否	否	无
32	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0105B	CPXV_0105-2	是	否	否	无
33	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0106A	CPXV_0106-1 CPXV_0106-2	是	否	否	无
34	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0106B	CPXV_0106-2	是	否	否	无
35	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0108A	CPXV_0108-1 CPXV_0108-2	是	否	否	无
36	液氢储罐泄压联锁	≥0.3MPa	二取二	0.3MPa	API_0108B	CPXV_0108-2	是	否	否	无
37	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	6 取3	3PPm	AGL_0112B	CGXV_0116_1 CGXV_0116_2	是	否	否	无
38	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	6 取3	3PPm	AGL_0113B	CGXV_0117_1	是	否	否	无

39	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0114B	CGXV_0117_2 CP0101_3WTTCh	是	否	否	无
40	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0115B		是	否	否	无
41	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0116B		是	否	否	无
42	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0117B		是	否	否	无
43	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0119A	CGXV_0116_1 CGXV_0116_2	是	否	否	无
44	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0118A	CGXV_0117_1 CGXV_0117_2	是	否	否	无
45	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm	3PPm	AGL_0117A	CP0101_3WTTCh	是	否	否	无
46	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0112B		是	否	否	无
47	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0113B	CX0V113 CX0V112	是	否	否	无
48	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0114B	CX0V110	是	否	否	无
49	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0115B	CX0V103 CSTART_P102A	是	否	否	无
50	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0116B	CX0V105 CSTART_P103A	是	否	否	无
51	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0117B		是	否	否	无
52	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0119A	CX0V104 CSTART_P102B	是	否	否	无
53	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0118A	XV0V106 CSTART_P103B	是	否	否	无
54	事故氯抽吸系统	≥3PPm	3PPm	AGL_0117A	CX0V109 CX0V110 CX0V111	是	否	否	无

55	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0106A		是	否	否	无
56	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0105B		是	否	否	无
57	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0105C		是	否	否	无
58	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0106A		是	否	否	无
59	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0106B	CGXV_0119_1	是	否	否	无
60	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0106C	CGXV_0119_2	是	否	否	无
61	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0107A	CGXV_0115_1	是	否	否	无
62	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0107B	CGXV_0115_2	是	否	否	无
63	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0107C	CPO101_3WTTC	是	否	否	无
64	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0108A		是	否	否	无
65	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0108B		是	否	否	无
66	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0108C		是	否	否	无
67	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0106A	CX0V108	是	否	否	无
68	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0105B	CX0V110	是	否	否	无
69	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0105C	CSTART_P102B	CX0V104	是	否	无
70	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0106A	CSTART_P103B	CX0V106	是	否	无
						CX0V102	CX0V102	是	否	无

71	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0106B		是	否	否	无
72	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0106C		是	否	否	无
73	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0107A		是	否	否	无
74	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0107B		是	否	否	无
75	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0107C		是	否	否	无
76	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0108A		是	否	否	无
77	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0108B		是	否	否	无
78	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0108C		是	否	否	无
79	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0101A		是	否	否	无
80	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0101B		是	否	否	无
81	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0101C		是	否	否	无
82	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0102A	CGXV_0118-1	是	否	否	无
83	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0102B	CGXV_0118-2	是	否	否	无
84	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0102C	CGXV_0114-2	是	否	否	无
85	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0103A	CP101_3WTCh	是	否	否	无
86	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0103B		是	否	否	无

87	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0103C		是	否	否	无
88	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0104A		是	否	否	无
89	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm	三取二	3PPm	AGL_0104B		是	否	否	无
90	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0104C		是	否	否	无
91	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0104A1		是	否	否	无
92	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm	三取二	3PPm	AGL_0104B1		是	否	否	无
93	1期液氯罐区喷淋联锁	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0104C1		是	否	否	无
94	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0101A		是	否	否	无
95	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm	三取二	3PPm	AGL_0101B		是	否	否	无
96	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0101C	CXOV101	是	否	否	无
97	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0102A	CXOV109	是	否	否	无
98	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm	三取二	3PPm	AGL_0102B	CXOV107	是	否	否	无
99	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0102C	CSTART_102A	是	否	否	无
100	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0103A	CXOV105	是	否	否	无
101	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm	三取二	3PPm	AGL_0103B	CSTART_103A	是	否	否	无
102	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥3PPm		3PPm	AGL_0103C		是	否	否	无

103	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104A		是	否	否	无
104	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0104B		是	否	否	无
105	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104C		是	否	否	无
106	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104A1		是	否	否	无
107	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm	三取二	3PPm	AGL_0104B1		是	否	否	无
108	事故氯抽吸系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104C1		是	否	否	无
109	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0101A		是	否	否	无
110	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0101B		是	否	否	无
111	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0101C		是	否	否	无
112	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0102A		是	否	否	无
113	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0102B		是	否	否	无
114	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0102C		是	否	否	无
115	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	15 取 5	3PPm	AGL_0103A	CXV103 CSTART_P102A cxv104	是	否	否	无
116	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0103B	CSTART_P102B	是	否	否	无
117	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0103C		是	否	否	无
118	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104A		是	否	否	无
119	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104B		是	否	否	无
120	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm		3PPm	AGL_0104C		是	否	否	无
121	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	12 取 5	3PPm	AGL_0105A	CXV105	是	否	否	无

122	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0105B	CSTART_P103A cxy106	是	否	否	无
123	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0105C	CSTART_P103B	是	否	否	无
124	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0106A		是	否	否	无
125	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0106B		是	否	否	无
126	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0106C		是	否	否	无
127	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0107A		是	否	否	无
128	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0107B		是	否	否	无
129	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0107C		是	否	否	无
130	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0108A		是	否	否	无
131	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0108B		是	否	否	无
132	应急处理系统	CL ₂ ≥ 3PPm	3PPm	AGL_0108C		是	否	否	无
133		0A	0A	P_0301A_2		是	否	否	无
134	氯气泵停 A 和 B 整流变	0A	4 极 1	P_0301B_2		是	否	否	无
135		0A	0A	P_0301C_2		是	否	否	无
136		0A	0A	P_0301D_2		是	否	否	无
137		0A	0A	P_0302A_2		是	否	否	无
138	氯气泵停 A 和 B 整流变	0A	4 极 1	P_0302B_2		是	否	否	无
139		0A	0A	P_0302C_2		是	否	否	无
140		0A	0A	P_0302D_2		是	否	否	无

注：重大隐患判定标准：人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有联锁长时间切除（超过1个月以上）。

检查标准：

- 1、重点监管的危险化工工艺目录(2013年版)，相关工艺安全控制的基本要求装置涉及的联锁系统，紧急停车系统。
- 2、根据联锁设计图——对应排查
- 3、每月一次开展联锁投用确认检查

五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

依据涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

公司一、二期液氯罐区属于一级重大危险源，均实现紧急切断功能和配备有独立的安全仪表系统。

1. 一、二期液氯罐区 SIS 联锁自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）

一、二期液氯罐区共设置 SIS 联锁 129 处，按照公司联锁投退检查管理制度进行管理。

序号	位号	罐区名称	罐区等级	重大危险源等级				一级				是否涉及重大危险源的问题
				信号来源/去处 (物理地址)	单位	设计值	实际值	联锁条件	动作结果	投运情况	存在强制赋值	
1	XW1H_0101A	罐 V0101 进料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否
2	XW1H_0101B	罐 V0101 进料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否
3	XW1H_0101C	罐 V0101 出料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	≤300mm	正常	正常	否	否

4	XVIH_0101D	罐 V0101 出料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
5	XVIH_0102C	罐 V0102 出料紧急切断阀	2#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
6	XVIH_0102D	罐 V0102 出料紧急切断阀	2#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
7	XVIH_0103A	罐 V0103 进料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
8	XVIH_0103B	罐 V0103 进料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
9	XVIH_0103C	罐 V0103 出料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
10	XVIH_0103D	罐 V0103 出料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
11	XVIH_0104A	罐 V0104 进料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
12	XVIH_0104B	罐 V0104 进料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
13	XVIH_0104C	罐 V0104 出料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
14	XVIH_0104D	罐 V0104 出料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
15	XVIH_0105A	罐 V0105 进料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
16	XVIH_0105B	罐 V0105 进料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
17	XVIH_0105C	罐 V0105 出料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否

18	XVIH_0105D	罐 V0105 出料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
19	XVIH_0105A	罐 V0105 进料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
20	XVIH_0105B	罐 V0105 进料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
21	XVIH_0106C	罐 V0106 出料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
22	XVIH_0106D	罐 V0106 出料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
23	XVIH_0107C	罐 V0107 出料紧急切断阀	7#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
24	XVIH_0107D	罐 V0107 出料紧急切断阀	7#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
25	XVIH_0108A	罐 V0108 进料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
26	XVIH_0108B	罐 V0108 进料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
27	XVIH_0108C	罐 V0108 出料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
28	XVIH_0108D	罐 V0108 出料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
29	PXVIH_0101	罐 V0101 泄压阀	1#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	否	否	否
30	PXVIH_0102	罐 V0102 泄压阀	2#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	否	否	否
31	PXVIH_0103	罐 V0103 泄压阀	3#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	否	否	否
32	PXVIH_0104	罐 V0104 泄压阀	4#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	否	否	否
33	PXVIH_0105	罐 V0105 泄压阀	5#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	否	否	否

34	PXV1H_0106	罐 V0106 泄压阀	6#计量槽	一级	0.3MPa	0.3MPa	≥0.3	正常	正常	否	否	否
35	PXV1H_0107	罐 V0107 泄压阀	7#计量槽	一级	0.3MPa	0.3MPa	≥0.3	正常	正常	否	否	否
36	PXV1H_0108	罐 V0108 泄压阀	8#计量槽	一级	0.3MPa	0.3MPa	≥0.3	正常	正常	否	否	否
37	AGI_0101A	1期液氯罐区喷淋联锁	1#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
38	AGI_0101B	1期液氯罐区喷淋联锁	1#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
39	AGI_0101C	1期液氯罐区喷淋联锁	1#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
40	AGI_0102A	1期液氯罐区喷淋联锁	2#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
41	AGI_0102B	1期液氯罐区喷淋联锁	2#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
42	AGI_0102C	1期液氯罐区喷淋联锁	2#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
43	AGI_0103A	1期液氯罐区喷淋联锁	3#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
44	AGI_0103B	1期液氯罐区喷淋联锁	3#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
45	AGI_0103C	1期液氯罐区喷淋联锁	3#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
46	AGI_0104A	1期液氯罐区喷淋联锁	4#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
47	AGI_0104B	1期液氯罐区喷淋联锁	4#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
48	AGI_0104C	1期液氯罐区喷淋联锁	4#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
49	AGI_0104A1	1期液氯罐区喷淋联锁	4#计量槽	一级	3ppm	3ppm	OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否

50	AGI_0104B1	1#期液氯罐区喷淋联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
51	AGI_0104C1	1#期液氯罐区喷淋联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
52	AGI_0101A	事故氯抽吸系统	1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
53	AGI_0101B	事故氯抽吸系统	1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
54	AGI_0101C	事故氯抽吸系统	1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
55	AGI_0102A	事故氯抽吸系统	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
56	AGI_0102B	事故氯抽吸系统	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
57	AGI_0102C	事故氯抽吸系统	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
58	AGI_0103A	事故氯抽吸系统	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
59	AGI_0103B	事故氯抽吸系统	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
60	AGI_0103C	事故氯抽吸系统	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
61	AGI_0104A	事故氯抽吸系统	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
62	AGI_0104B	事故氯抽吸系统	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
63	AGI_0104C	事故氯抽吸系统	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
64	AGI_0104A1	事故氯抽吸系统	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否

65	AGI_0104B1	事故氯抽吸系统	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
66	AGI_0104C1	事故氯抽吸系统	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
67	AGI_0105A	11期液氯罐区喷淋联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
68	AGI_0105B	11期液氯罐区喷淋联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
69	AGI_0105C	11期液氯罐区喷淋联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
70	AGI_0106A	11期液氯罐区喷淋联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
71	AGI_0106B	11期液氯罐区喷淋联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
72	AGI_0106C	11期液氯罐区喷淋联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
73	AGI_0107A	11期液氯罐区喷淋联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
74	AGI_0107B	11期液氯罐区喷淋联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
75	AGI_0107C	11期液氯罐区喷淋联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
76	AGI_0108A	11期液氯罐区喷淋联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
77	AGI_0108B	11期液氯罐区喷淋联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否
78	AGI_0108C	11期液氯罐区喷淋联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		0L ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否	否

79	AGI_0105A	事故氯抽吸系统	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
80	AGI_0105B	事故氯抽吸系统	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
81	AGI_0105C	事故氯抽吸系统	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
82	AGI_0106A	事故氯抽吸系统	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
83	AGI_0106B	事故氯抽吸系统	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
84	AGI_0106C	事故氯抽吸系统	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
85	AGI_0107A	事故氯抽吸系统	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
86	AGI_0107B	事故氯抽吸系统	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
87	AGI_0107C	事故氯抽吸系统	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
88	AGI_0108A	事故氯抽吸系统	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
89	AGI_0108B	事故氯抽吸系统	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
90	AGI_0108C	事故氯抽吸系统	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
91	AGI_0101A	应急处理系统联锁	1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
92	AGI_0101B	应急处理系统联锁	1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否
93	AGI_0101C	应急处理系统联锁	1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$\text{Cl}_2 \geq 3\text{PPM}$	正常	正常	否	否	否

94	AGI_0102A	应急处理系统联锁	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
95	AGI_0102B	应急处理系统联锁	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
96	AGI_0102C	应急处理系统联锁	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
97	AGI_0103A	应急处理系统联锁	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
98	AGI_0103B	应急处理系统联锁	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
99	AGI_0103C	应急处理系统联锁	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
100	AGI_0104A	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
101	AGI_0104B	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
102	AGI_0104C	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
103	AGI_0104A1	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
104	AGI_0104B1	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
105	AGI_0104C1	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
106	AGI_0105A	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
107	AGI_0105B	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
108	AGI_0105C	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否

109	AGI_0106A	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
110	AGI_0106B	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
111	AGI_0106C	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
112	AGI_0107A	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
113	AGI_0107B	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
114	AGI_0107C	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
115	AGI_0108A	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
116	AGI_0108B	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
117	AGI_0108C	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
118	AGI_0105A	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
119	AGI_0105B	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
120	AGI_0105C	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
121	AGI_0106A	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
122	AGI_0106B	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		OL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否

123	AGI_0106C	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
124	AGI_0107A	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
125	AGI_0107B	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
126	AGI_0107C	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
127	AGI_0108A	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
128	AGI_0108B	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否
129	AGI_0108C	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		CL ₂ ≥3PPm	正常	正常	否	否	否

重大隐患判定标准：涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区SIS未与基本控制系统（DCS、PLC等）独立

2. 中控室 SIS 配备自查表（查 SIS 系统）

依据涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

公司中控室设置有独立的安全仪表 SIS 系统与一、二期液氯罐区联锁。

序号	罐区名称	重大危险源等级	SIS 系统厂家及型号	系统软件型号及版本	操作电脑型号	联锁数量	系统投用日期	系统状况	是否改造升级	是否有存在问题	涉及重大隐患的问题
1	I、II期液氯罐区	一级	中控 TCS-900	SCADA(VxSCADA-SOT)	戴尔	13	2018.01	正常	否	否	无

注：重大隐患判定标准：涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。判定为重大隐患。

3. 一、二期液氯罐区紧急切断阀排查自查表（对照 PID 图，查现场）

依据构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定重大隐患。

我公司一、二期液氯罐区为一级重大危险源，一期液氯罐区 4 台液氯储罐（分别 1#、2#、3#、4#液氯储槽），其中 1#、3#、4#液氯储罐进、出口各设置 2 个紧急切断阀。2#事故应急槽未设计进料管，未设置进口紧急切断阀，只设置 2 个出口紧急切断阀。二期液氯罐区 4 台液氯储罐（分别 5#、6#、7#、8#

液氯储槽），其中 5#、6#、8#液氯储罐进、出口各设置 2 个紧急切断阀。7#事故应急槽未设计进料管，未设置进口紧急切断阀，只设置 2 个出口紧急切断阀，共计一、二期液氯罐区共设置进、出口紧急切断阀 24 个。

序号	装置名称	储罐名称	重大危险源等级	储罐类型	介质	容量	储罐管段	有无紧急切断阀	紧急切断阀位号	紧急切断阀规格型号		紧急切断阀是否带用	紧急切断阀是否有旁路阀	紧急切断阀是否关闭	紧急切断阀旁路阀是否关闭	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
										紧急切断阀位号	紧急切断阀规格型号						
1	液氯储槽	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0101A-1 XV_0101A-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
2	液氯储槽	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0101B-1 XV_0101B-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
3	液氯储槽	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0101C-1 XV_0101C-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
4	液氯储槽	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0101D-1 XV_0101D-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
5	液氯储槽	2#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0102C-1	DN65	是	无	无	无	无	无	
6	液氯储槽	2#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0102D-1 XV_0102D-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
7	液氯储槽	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0103A-1 XV_0103A-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
8	液氯储槽	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0103B-1 XV_0103B-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
9	液氯储槽	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0103C-1	DN65	是	无	无	无	无	无	
10	液氯储槽	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0103D-1 XV_0103D-2	DN65	是	无	无	无	无	无	

11	液氯储槽	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0104A-1 XV_0104A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
12	液氯储槽	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0104B-1 XV_0104B-2	DN65	是	无	无	无	无	无
13	液氯储槽	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0104C-1 XV_0104C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
14	液氯储槽	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0104D-1 XV_0104D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
15	液氯储槽	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0105A-1 XV_0105A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
16	液氯储槽	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0105B-1 XV_0105B-2	DN65	是	无	无	无	无	无
17	液氯储槽	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0105C-1 XV_0105C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
18	液氯储槽	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0105D-1 XV_0105D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
19	液氯储槽	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0106A-1 XV_0106A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
20	液氯储槽	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0106B-1 XV_0106B-2	DN65	是	无	无	无	无	无
21	液氯储槽	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0106C-1 XV_0106C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
22	液氯储槽	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0106D-1 XV_0106D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
23	液氯储槽	7#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0107C-1 XV_0107C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
24	液氯储槽	7#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0107D-1 XV_0107D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
25	液氯储槽	8#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0108A-1 XV_0108A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
26	液氯储槽	8#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_0108B-1 XV_0108B-2	DN65	是	无	无	无	无	无

27	液氯储槽	8#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_01080-1 XV_01080-2	DN65	是	无	无	无
28	液氯储槽	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m ³	储槽	有	XV_01080-1 XV_01080-2	DN65	是	无	无	无

注：重大隐患判定标准：

1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定为重大隐患。

七、液化烃、液氯、液氮等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

依据《石油工业企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）规定，涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装管道禁止使用金属软管，应使用万向管道充装系统。

我公司液氯充装使用万向管道充装系统符合要求。

液化烃、液氯、液氮等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装设施自查表

序号	涉及充装的易燃易爆、有毒有害液化气体	是否使用万向管道充装系统	是否按照要求设置拉断阀	充装管道的材质	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	液氯	是	是	钢管 Q235 充装管 Q345D		

注：1、本表不适用于LNG充装、液氯钢瓶的充装以及电子级产品充装。
2、《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）中，液化烃为在15℃时，蒸汽压力大于0.1MPa的烃类液体及其他类似液体。
3、充装管道禁止使用金属软管。

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

依据化建设项目建设项目应由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

我公司的在役化工装置包括金属钠生产装置、液氯储罐区生产装置，液氯制冷装置，液氯装车装置均由具备化工医药专业甲级资质单位（洛阳石化工程设计有限公司）设计诊断。

在役化工装置自查表

序号	在役化工装置名称	在役化工装置类型	设计单位	设计单位资质等级	安全设计诊断单位	安全设计诊断单位资质等级	变更、改造是否经过正规设计计单位		变更、改造是否通过正规设计计单位	是否通过正规设计计单位资质等级	是否齐全有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
							变更、改造是否经过正规设计计单位	变更、改造是否通过正规设计计单位					
1	一期12.5KPa金属钠	生产装置	化学工业部天津化工研究院	化工石化医药行业甲级	/	/	/	/	/	/	/	是	否
2	二期10.0KPa金属钠	生产装置	化学工业部天津化工研究院	化工石化医药行业甲级	/	/	/	/	/	/	/	是	否
2	尾氯系统制冷机组	制冷机组	洛阳石油化工工程设计有限公司	化工石化医药行业甲级	洛阳石油化工工程设计有限公司	化工石化医药行业甲级	/	/	/	/	/	是	否

3	液氯储罐区生产装置	重大危险源	洛阳石化工程设计有限公司	化工医药行业甲级	洛阳石化工程设计有限公司	化工医药行业甲级	/	/	/	/	/	/	是	否	无
4	中控室	控制室	洛阳石化工程设计有限公司	化工医药行业甲级	洛阳石化工程设计有限公司	化工医药行业甲级	/	/	/	/	/	/	是	否	无
5	液氯装车设施	液氯装车设施	洛阳石化工程设计有限公司	化工医药行业甲级	洛阳石化工程设计有限公司	化工医药行业甲级	由洛阳石化工程设计有限公司化工医药行业甲级出具液氯装车设备改造安全设施设计(备案)变更说明	洛阳石化工程设计有限公司化工医药行业甲级出具液氯装车设备改造安全设施设计(备案)变更说明	是	设计有限公司	化工医药行业甲级	是	否	无	

注：1、设计单位资质等级：化工建设项目由具备石油化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程设计石油化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

2、安全设计诊断单位资质等级：化工建设项目由具备石油化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程设计石油化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

3、变更、改造设计单位资质等级：化工建设项目由具备石油化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程设计石油化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

依据 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015 年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43 号); 2、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016 年)的通知》(安监总科技(2016)137 号); 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅(2020)38 号); 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86 号)。

公司自查没有使用淘汰落后的安全技术工艺类型。

存在问题：“单端面机械密封离心泵”属于《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86 号)中的淘汰落后设备，

采取措施：按照“五定”要求制定详细整改方案，计划 2025 年 8 月底前完成。

使用淘汰落后安全生产工艺技术自查表

序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型淘汰)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的工艺技术类型	是否存在隐患	涉及重大隐患的问题
1	无								

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

- 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015 年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43 号)
- 2、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016 年)的通知》(安监总科技(2016)137 号)
- 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅(2020)38 号)
- 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86 号)

使用淘汰落后安全生产设备自查表

序号	本单位所涉及的设备类型	是否在淘汰落后设备目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的设备类型	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	单端面机械密封 离心泵	《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅〔2024〕86号)	淘汰型	2027年3月 7日	计划改造	2025年8月	双端面氯气泵 机械密封	是	涉及
...									

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

- 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技〔2015〕43号)
- 2、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)
- 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)
- 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅〔2024〕86号)

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所以及按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB 50493

公司共安装气体报警器223个，均纳入GDS报警系统。由中控室集中管理，GDS系统划分为6个区域：

- 1) 液氯区域1：共设有48台气体检测报警仪，其中氧气11台、氯气37台。
- 2) 液氯区域2：共设有47台气体检测报警仪，其中氯气44台、氧气3台
- 3) 制钠区域1：共设有41台气体检测报警仪，其中氯气39台、氢气气体2台
- 4) 制钠区域2：共设有43台气体检测报警仪，其中氯气38台、天然气气体3台、氧气2台
- 5) 水泵房区域：共设有氧气气体检测报警仪38台

6) 精制区域: 共设有 6 台氢气气体检测报警仪, 一期精制、二期精制各 3 台。

可燃和有毒有害气体泄漏的场所报警器自查表(查设计、现场、GDS 系统)

序号	装置名称	设备类型	被测介质	安装点	探头测量介质	量程范围	基本参数		厂家型号	检定时间	停用探头办理审批手续	是否带声光报警	是否带屏幕	录入 GDS 系统	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
							一级报警	二级报警								
1	气体报警仪	检测有毒有害气体	氯气	尾气东南1	氯气	0~20ppm	1ppm	1ppm	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024.12.7	/	是	171206	是	无
2	气体报警仪	检测有毒有害气体	氯气	尾气东南2	氯气	0~20ppm	1ppm	1ppm	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024.12.7	/	是	171206	是	无

3	气体报警仪	1-3	检测有毒有害气体	尾气东南3	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋N	QB2000-06127	2024-1年	/	是	是	171206	是	否	无
		1-4	检测有毒有害气体	尾气东中4	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋N	QB2000-06127	2024-1年	/	是	是	171206	是	否	无
4	气体报警仪	1-5	检测有毒有害气体	尾气东中5	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋N	QB2000-06127	2024-1年	/	是	是	171206	是	否	无
		1-6	检测有毒有害气体	尾气东北6	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋N	QB2000-06127	2024-1年	/	是	是	171206	是	否	无

7	气体报警仪	1-7	尾气东北7	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	是	171206	是	否	无
		8	气体报警仪	尾气中西北8	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	是	171206	是	否
9	气体报警仪	1-9	充装泵房西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	是	171206	是	否	无
		10	气体报警仪	充装泵房西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	是	171206	是	否

11	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期液化气西南11	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	二期液化气西南11	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
12	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期液化气西南12	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	二期液化气西南12	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
13	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期液化气西南13	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	二期液化气西南13	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
14	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期2#液化气东	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	一期2#液化气东	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无

15	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期 2# 液化气 西	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 鹤壁 部 N	QB20 00-06 12.7	2024-1 年	/ 是 是 是 171206 是 否 无
16	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期 1# 液化气 东	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 鹤壁 部 N	QB20 00-06 12.7	2024-1 年	/ 是 是 是 171206 是 否 无
17	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期 1# 液化气 西	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 鹤壁 部 N	QB20 00-06 12.7	2024-1 年	/ 是 是 是 171206 是 否 无
18	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期 硫酸玻璃器	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 鹤壁 部 N	QB20 00-06 12.7	2024-1 年	/ 是 是 是 171206 是 否 无

19	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期泵后分配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m
											N	QB20
											12.7	2024-06-01
											171206	否
											3401	是
												无
20	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期1#泵前分配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m
											N	QB20
											12.7	2024-06-01
											171206	否
											3480	是
												无
21	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期2#泵前分配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m
											N	QB20
											12.7	2024-06-01
											171206	否
											3488	是
												无
22	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期3#泵前分配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m
											N	QB20
											12.7	2024-06-01
											171206	否
											3489	是
												无

23	气体报警仪	1-25	检测有毒有害气体	一期4#泵前分气配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB2000-0612.7N	—/—	是/是	是/是	171206/3490	是/否	无/无		
		24	气体报警仪	1-26	检测有毒有害气体	二期8#泵前分气配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB2000-0612.7N	—/—	是/是	是/是	191206/9944	是/否	无/无
		25	气体报警仪	1-27	检测有毒有害气体	二期3#捕液器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB2000-0612.7N	—/—	是/是	是/是	171206/3491	是/否	无/无
		26	气体报警仪	1-28	检测有毒有害气体	二期7#泵前分气配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB2000-0612.7N	—/—	是/是	是/是	171206/3505	是/否	无/无

27	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期 6#氯气泵前分配合	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	二期 5#氯气泵前分配合	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
28	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期 3#硫酸吸收器	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	二期 3#氯气泵前分配合	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
29	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期液下泵房北	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
		检测有毒有害气体	二期液下泵房北	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无

31	气体报警仪	1-35	检测有毒有害气体	二期液下泵房氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无		
		32	气体报警仪	1-36	检测有毒有害气体	充装站氯气值班室	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	190806	是	否	无
		33	气体报警仪	1-37	检测有毒有害气体	尾气抽风机处	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	6949	是	否	无
		34	气体报警仪	1-38	检测有毒有害气体	应急吸收塔东侧	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	210305	是	否	无
																		2963	是	否	无		
																		210305	是	否	无		

35	气体报警仪	检测有毒有害气体	应急吸收塔西侧	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋
36	气体报警仪	检测可燃气体	二期液下泵北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5%	23.5%	23.5p	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋
37	气体报警仪	检测可燃气体	二期液下泵南墙	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5%	23.5%	23.5p	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋
38	气体报警仪	检测可燃气体	二期液下泵南坑	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5%	23.5%	23.5p	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋
39	气体报警仪	检测有毒有害气体	充装站东北	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋
40	气体报警仪	检测可燃气体	二期液下泵北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5%	23.5%	23.5p	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋
41	气体报警仪	检测可燃气体	二期液下泵南墙	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5%	23.5%	23.5p	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋
42	气体报警仪	检测可燃气体	二期液下泵南坑	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5%	23.5%	23.5p	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋
43	气体报警仪	检测有毒有害气体	应急吸收塔西侧	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋

警仪	毒有害气体	检测有毒有害气体	一期泵前除尘器下	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-0612.7N	2024-12.7年	/	是	是	否	无	
44	气体报警仪	1-57	检测有毒有害气体	4#净化塔西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-0612.7N	2024-12.7年	/	是	是	否	无
45	气体报警仪	1-58	检测有毒有害气体	中控室北墙中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-0612.7N	2024-12.7年	/	是	是	否	无
46	气体报警仪	1-59	检测有毒有害气体	中控室北墙中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-0612.7N	2024-12.7年	/	是	是	否	无
47	气体报警仪	1-60	检测有毒有害气体	中控室北墙中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-0612.7N	2024-12.7年	/	是	是	否	无

警仪																				7337
48	气体报警仪	2-1	有毒有害气体	检测有毒有害气体	6#液化氯气器南	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	QB3000-06N	202412.7年	/	是	是	是	171063
49	气体报警仪	2-2	有毒有害气体	检测有毒有害气体	6#液化氯气器北	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	QB3000-06N	202412.7年	/	是	是	是	171063
50	气体报警仪	2-3	有毒有害气体	检测有毒有害气体	8#纳氏氯泵	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	QB3000-06N	202412.7年	/	是	是	是	150106
																			0534	
																			无	

51	气体报警仪	检测有毒有害气体	7#纳氏泵氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB300-06N	2024-12.7年	/	/	150106	是	否	无
52	气体报警仪	检测有毒有害气体	7#液化器北氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB200-06N	2024-12.7年	/	/	171063	是	否	无
53	气体报警仪	检测有毒有害气体	4#纳氏泵氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB200-06N	2024-12.7年	/	/	190806	是	否	无
54	气体报警仪	检测有毒有害气体	3#纳氏泵氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB200-06N	2024-12.7年	/	/	190806	是	否	无

55	气体报警仪	2-8	氯气	1#钠泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	150106	是	否	无
56	气体报警仪	2-9	氯气	纳氏泵柱子	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	171206	是	否	无
57	气体报警仪	2-10	氯气	纳氏泵值班室	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	150806	是	否	无
58	气体报警仪	2-11	氯气	5#钠泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南00-06N	QB2024-12.7年	/	/	150806	是	否	无

59	气体报警仪	检测有毒有害气体	7#液化器南氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南00-06N	QB2012.7	2024-1年	/	/	是	170106	是	否	无
60	气体报警仪	检测有毒有害气体	6#钠水泵氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南00-06N	QB2012.7	2024-1年	/	/	是	170106	是	否	无
61	气体报警仪	检测有毒有害气体	1-2#洗涤罐南氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南00-06N	QB2012.7	2024-1年	/	/	是	190806	是	否	无
62	气体报警仪	检测有毒有害气体	1-2#洗涤罐中氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南00-06N	QB2012.7	2024-1年	/	/	是	190806	是	否	无

63	气体报警仪	检测有毒有害气体	1-2#洗涤罐北氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	6416	190806	是	否	无
64	气体报警仪	检测有毒有害气体	5#氯气管	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	2501	200906	是	否	无
65	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期计量槽平衡南	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	3801	200306	是	否	无
66	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期计量槽平衡中	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南南驰玛	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	3799	200306	是	否	无

67	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期洗涤罐北氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	6405	190806	是	否	无
68	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期洗涤罐中氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	6403	190806	是	否	无
69	气体报警仪	检测有毒有害气体	二期洗涤罐南氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	6404	190806	是	否	无
70	气体报警仪	检测有毒有害气体	6#槽氮气管	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024-12.7年	/	/	是	2500	200906	是	否	无

71	气体报警仪	检测有毒有害气体	7#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB2000-06	2024年12.7	/	/	是	2502	是	否	无
72	气体报警仪	检测有毒有害气体	8#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB2000-06	2024年12.7	/	/	是	2503	是	否	无
73	气体报警仪	检测有毒有害气体	2#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB2000-06	2024年12.7	/	/	是	4718	是	否	无
74	气体报警仪	检测有毒有害气体	3#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB2000-06	2024年12.7	/	/	是	4720	是	否	无

75	气体报警仪	检测有毒有害气体	4#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB2000-06	202412.7	— /	是 /	是 /	2009064721	是 /	否 /	无
76	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期液下泵房	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB2000-06	202412.7	— /	是 /	是 /	1508060774	是 /	否 /	无
77	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期计量槽平台南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB3000-06	202412.7	— /	是 /	是 /	203063802	是 /	否 /	无
78	气体报警仪	检测有毒有害气体	一期计量槽平台中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB3000-06	202412.7	— /	是 /	是 /	203063809	是 /	否 /	无

79	气体报警仪	检测可燃气体	8#槽氧气东	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	1.5-2 .0m L	1.6 m	河南 00-06 00 N	QB30 00-06 00 N	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	210305 2937	是 否	无
80	气体报警仪	检测可燃气体	7#槽氧气东	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	1.5-2 .0m L	1.6 m	河南 00-06 00 N	QB30 00-06 00 N	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	210305 2935	是 否	无
81	气体报警仪	检测可燃气体	6#槽氧气东	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	1.5-2 .0m L	1.6 m	河南 00-06 00 N	QB30 00-06 00 N	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	210305 2933	是 否	无
82	气体报警仪	检测可燃气体	5#槽氧气东	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	1.5-2 .0m L	1.6 m	河南 00-06 00 N	QB30 00-06 00 N	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	210305 2931	是 否	无
83	气体报警仪	检测可燃气体	7#槽氧气西	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	1.5-2 .0m L	1.6 m	河南 00-06 00 N	QB30 00-06 00 N	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	210305 2936	是 否	无
84	气体报警仪	检测可燃气体	6#槽氧气西	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	1.5-2 .0m L	1.6 m	河南 00-06 00 N	QB30 00-06 00 N	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	210305 2935	是 否	无

88	气体报警仪	检测可燃气体	一期液下泵房北墙	氧气 0-30%V OL	19.5 %VO L	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	171206 是	否	无
89	气体报警仪	检测可燃气体	一期液下泵房西墙	氧气 0-30%V OL	19.5 %VO L	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	171206 是	否	无
90	气体报警仪	检测可燃气体	一期液下泵房南墙	氧气 0-30%V OL	19.5 %VO L	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	171206 是	否	无
91	气体报警仪	检测可燃气体	1#2#精4米东气	氯气 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0222	否	无
92	气体报警仪	检测有毒有害气体	3#4#精4米东气	氯气 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	B0550 02	否	无
93	气体报警仪	检测有毒有害气体	3#4#精4米东气	氯气 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0222	否	无

97	气体报警仪	零米 1#-2# 氯气 检测有毒有害气体	一期 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 否	190806 6958	是 否	无
98	气体报警仪	零米 65#-6 氯气 检测有毒有害气体	一期 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 否	190806 6966	是 否	无
99	气体报警仪	零米 61#-6 氯气 检测有毒有害气体	一期 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 否	190806 6969	是 否	无
100	气体报警仪	一期 氯气 检测有毒有害气体	一期 0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 否	190806	是 否	无

104	气体报警仪	47#-4 8#电 解槽	氯气 3-27	检测有毒有害气体	一期 零米 43#-4 4#电 解槽	0-20ppm m	1ppm 3ppm	1ppm 3ppm	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/	是 是 是 是	190806 6967	是否 否 否 否	无
105	气体报警仪	41#-4 2#电 解槽	氯气 3-28	检测有毒有害气体	一期 零米 41#-4 2#电 解槽	0-20ppm m	1ppm 3ppm	1ppm 3ppm	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/	是 是 是 是	190806 6956	是否 否 否 否	无
106	气体报警仪	37#-3	氯气 3-29	检测有毒有害	一期 零米 37#-3	0-20ppm m	1ppm 3ppm	1ppm 3ppm	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 QB20 00-06 N	2024 12.7 年	/	是 是 是 是	190806 6958	是否 否 否 否	无

113	气体报警仪	一期	零米 15#-1氯气	0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 是	190806 6962	是 否	无
		一期	零米 11#-1氯气	0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 是	190806 6968	是 否	无
		一期	零米 2#电解槽	0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 是	190806 6968	是 否	无
		一期	零米 7#-8#电解槽	0-20ppm m	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南 00-06 驰 N	QB20 2024 12.7	— /年	/	是 是	190806 6951	是 否	无
		一期	零米 一期盐干燥罐	可燃 LEL	可燃 LEL	20%L EL	50%L EL	是 1.5-1 .8m	1.7 m	河南 QB2 2024 12.7	— /年	/	是 是	181101	是 否	无			

117	气体报警仪	可燃气体	气相	气相	可燃气体	检测可燃气体	一期盐干燥燃烧炉上	0-100%LEL	20%LEL	50%LEL	50%LEL	是	1.5-1.7m	1.7m	河南驰骋	QB2024-12.7年	/	181101	是	否	无
118	气体报警仪	有毒有害气体	气相	气相	有毒有害气体	检测有毒有害气体	一期米64#电解槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB302024-12.7年	/	210106	是	否	无
119	气体报警仪	有毒有害气体	气相	气相	有毒有害气体	检测有毒有害气体	一期米60#电解槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB302024-12.7年	/	210106	是	否	无
120	气体报警仪	有毒有害气体	气相	气相	有毒有害气体	检测有毒有害气体	一期米56#电解槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB302024-12.7年	/	210106	是	否	无

129	气体报警仪	3-56	氯气	一期4米26#电解槽	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘
												QB30 00-06 N
												2024-12.7年
												— /
												201206 是
												0654 否
												无
130	气体报警仪	3-57	氯气	一期4米22#电解槽	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘
												QB30 00-06 N
												2024-12.7年
												— /
												191206 是
												9947 否
												无
131	气体报警仪	3-58	氯气	一期4米18#电解槽	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘
												QB30 00-06 N
												2024-12.7年
												— /
												210106 是
												2914 否
												无
132	气体报警仪	3-59	氯气	一期4米16#电解槽	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘
												QB30 00-06 N
												2024-12.7年
												— /
												210106 是
												2918 否
												无

141	气体报警仪	4-7	氯气	二期零米24#槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	0.3-0.4	0.4	200306	是
									5m	m	5m	m	3784	否
									N	N	N	N		无
142	气体报警仪	4-8	氯气	二期零米28#槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	0.3-0.4	0.4	200306	是
									5m	m	5m	m	3786	否
									N	N	N	N		无
143	气体报警仪	4-9	氯气	二期零米32#槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	0.3-0.4	0.4	200306	是
									5m	m	5m	m	3810	否
									N	N	N	N		无
144	气体报警仪	4-10	氯气	二期零米34#槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	0.3-0.4	0.4	200306	是
									5m	m	5m	m	3812	否
									N	N	N	N		无

气体	检测有毒有害气体	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB30 00-06	2024年	/	是	是	200306	是	否	无	
气体报警仪	4-15	零米52#槽						.5m	m	N										
气体报警仪	4-16	零米56#槽	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB30 00-06	2024年	/	是	是	200306	是	否	无
气体报警仪	4-17	零米60#槽	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4	河南驰骋	QB30 00-06	2024年	/	是	是	200306	是	否	无
气体报警仪	4-18	干燥东燃	二期盐	可燃	0-100%LEL	20%LEL	50%LEL	是	1.5-1.7	1.7	河南南	QB20 00-01	2024年	/	是	是	191101	是	否	无

报警仪	可燃气体	气 墙 气												0134
153	气体报警仪	二期 氯气 57#槽	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驱骋 N	2024-06-12.7	— /	是 是 是	G0121 D1760 02
154	气体报警仪	二期 氯气 47#槽	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驱骋 N	2024-06-12.7	— /	是 是 是	200306 3808
155	气体报警仪	二期 氯气 41#槽	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驱骋 N	2024-06-12.7	— /	是 是 是	200306 3793
156	气体报警仪	二期 氯气 四米	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驱骋 N	2024-06-12.7	— /	是 是 是	200306 3816

仪	有害气体	33#槽													
	气体报警仪	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0	0.4	河南	QB30	2024	—	否
157	4-23	有毒有害气体	四米	27#槽					5m	m	00-06	12.7	年	/	否
	气体报警仪	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0	0.4	河南	QB30	2024	—	否
	4-24	有毒有害气体	四米	21#槽					5m	m	00-06	12.7	年	/	否
	气体报警仪	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0	0.4	河南	QB30	2024	—	否
	4-25	有毒有害气体	四米	15#槽					5m	m	00-06	12.7	年	/	否
	气体报警仪	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0	0.4	河南	QB30	2024	—	否
159	4-26	有毒气体	四米						5m	m	00-06	12.7	年	/	否

161	气体报警仪	有毒有害气体检测有毒有害气体	9#槽	二期氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06年12.7	— /	是 是	2003063794	是否	无
162	气体报警仪	有毒有害气体检测有毒有害气体	1#槽	二期氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06年12.7	— /	是 是	2003063814	是否	无
163	气体报警仪	可燃气体检测可燃气体	二期盐干燥机	可燃性气体	0-100%LEL	20%LEL	50%LEL	50%LEL	是	1.5-1.8m	1.7m	河南驰骋	QB2000-01年12.7	— /	是 是	2009016425	是否	无
164	气体报警仪	可燃气体检测可燃气体	液态钠装车1#	氧气	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5%	%VO	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋	QB2000-02年12.7	— /	是 是	1907023169	是否	无

165	气体报警仪	检测可燃气体	液态钠装车2#气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO _L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰骋	QB2000-02N	2024-12.7年	— /	是 / 是	是 / 是	3156	190702	是 / 否	否 / 无
166	气体报警仪	检测有毒有害气体	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	1ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024-12.7年	— /	是 / 是	是 / 是	2905	210106	是 / 否	否 / 无
167	气体报警仪	检测有毒有害气体	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	1ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024-12.7年	— /	是 / 是	是 / 是	2912	210106	是 / 否	否 / 无
168	气体报警仪	检测有毒有害气体	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	1ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024-12.7年	— /	是 / 是	是 / 是	2910	210106	是 / 否	否 / 无
169	气体报警仪	检测有毒有害气体	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	1ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024-12.7年	— /	是 / 是	是 / 是	210106	是 / 否	否 / 无	

报警仪	有毒有害气体	四米 17#槽	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.4	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	否	无
	气体报警仪	有毒有害气体	四米 23#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	是	2913
170	4-36	检测有毒有害气体	四米 23#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	是	2903
	气体报警仪	有毒有害气体	四米 29#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	是	2919
171	4-37	检测有毒有害气体	四米 29#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	是	2901
	气体报警仪	有毒有害气体	四米 37#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	是	210106
172	4-38	检测有毒有害气体	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋 N	2024-06-01	/	是	210106
173	4-39	气体													

174	气体报警仪	有毒有害气体	四米49#槽	检测有毒有害气体	二期烟气除尘器	0-20ppm m	1ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南QB30 00-06 N	2024 12.7	— /	是 /	201206 0658	N 否	2917
175	气体报警仪	有毒有害气体	四米41	检测有毒有害气体	烟气净化系统水泵房东墙	0-20ppm m	1ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南QB30 00-06 N	2024 12.7	— /	是 /	201206 0657	N 否	无
176	气体报警仪	有毒有害气体	四米42	检测有毒有害气体	烟气净化系统水泵房南墙	0-20ppm m	1ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南QB30 00-06 N	2024 12.7	— /	是 /	201206 0650	N 否	无
177	气体报警仪	有毒有害气体	四米43	检测有毒有害气体	一期烟气除尘器	0-20ppm m	1ppm	3ppm	是	0.3-0 .5m	0.4 m	河南QB30 00-06 N	2024 12.7	— /	是 /	170116	N 否	无

182	气体报警仪	5-3	检测可燃气体	一期液氯泵房西墙侧	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO	1.5-2	1.6m	河南	QB2000-0212.7年	2024-12.7年	/	/	是	是	是	C4300	是	否	G0122	无
183	气体报警仪	5-4	检测可燃气体	一期液氯泵房南墙	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO	1.5-2	1.6m	河南	QB2000-0212.7年	2024-12.7年	/	/	是	是	是	C4300	是	否	G0122	无
184	气体报警仪	5-5	检测可燃气体	一期液氯泵房东墙侧	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO	1.5-2	1.6m	河南	QB2000-0212.7年	2024-12.7年	/	/	是	是	是	C4300	是	否	G0122	无
185	气体报警仪	5-6	检测可燃气体	一期液氯泵房东墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO	1.5-2	1.6m	河南	QB2000-0212.7年	2024-12.7年	/	/	是	是	是	C4300	是	否	G0122	无
186	气体报警仪	5-7	检测可燃气体	二期液氯泵房北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO	1.5-2	1.6m	河南	QB2000-0212.7年	2024-12.7年	/	/	是	是	是	C4300	是	否	G0122	无
187	气体报警仪	5-8	检测可燃气体	二期液氯泵房气	氧气	0-30%VOL	19.5%	19.5	23.5	23.5p	%VO	1.5-2	1.6m	河南	QB2000-0212.7年	2024-12.7年	/	/	是	是	是	G0122	是	否	G0122	无

报警仪	可燃气体检测器	西墙北侧			L	L	L						C4300	
188	气体报警仪	二期液氯泵房	0-30%V	19.5%	19.5	23.5	23.5p	是	1.5-2	1.6	河南	QB20	2024-02-01	/
189	气体报警仪	氧气	OL	VOL	L	L	L		.0m	m	驰骋	N	12.7	年
190	气体报警仪	二期液氯泵房	0-30%V	19.5%	19.5	23.5	23.5p	是	1.5-2	1.6	河南	QB20	2024-02-01	/
191	气体报警仪	氧气	OL	VOL	L	L	L		.0m	m	驰骋	N	12.7	年
192	气体报警仪	二期液氯泵房	0-30%V	19.5%	19.5	23.5	23.5p	是	1.5-2	1.6	河南	QB20	2024-02-01	/
													15	
													G0122	
													C4300	是
													16	
													G0122	
													C4300	是
													03	
													G0122	
													C4300	是
													34	
													G0122	
													C4300	是
													01	
													G0122	
													C4300	是

198	气体报警仪	5-19	检测可燃气体	二期电解泵房北墙东侧	氧气 0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VO	23.5 %VO	23.5p %VO	1.5-2 %VO	1.6 m	河南 QB20 00-02 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	C4300 40	G0122	否	无
199	气体报警仪	5-20	检测可燃气体	二期电解泵房北墙西侧	氧气 0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VO	23.5 %VO	23.5p %VO	1.5-2 %VO	1.6 m	河南 QB20 00-02 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	C4300 45	G0122	否	无
200	气体报警仪	5-21	检测可燃气体	精整泵房东墙	氧气 0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VO	23.5 %VO	23.5p %VO	1.5-2 %VO	1.6 m	河南 QB20 00-02 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	C4300 10	G0122	否	无
201	气体报警仪	5-22	检测可燃气体	精整泵房北墙	氧气 0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VO	23.5 %VO	23.5p %VO	1.5-2 %VO	1.6 m	河南 QB20 00-02 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	C4300 37	G0122	否	无
202	气体报警仪	5-23	检测可燃气体	精整泵房西墙	氧气 0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VO	23.5 %VO	23.5p %VO	1.5-2 %VO	1.6 m	河南 QB20 00-02 12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	C4300 28	G0122	否	无

203	气体报警仪	5-24	检测可燃气体	精整车间南墙	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VOL	23.5 %VOL	23.5p %VO	1.5-2 .0m L	河南 00-02 N	QB20 2024-12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0122 C4300 是	否	无
204	气体报警仪	5-25	检测可燃气体	一期电解车间北墙	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VOL	23.5 %VOL	23.5p %VO	1.5-2 .0m L	河南 00-02 N	QB20 2024-12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0122 C4300 是	否	无
205	气体报警仪	5-26	检测可燃气体	一期电解车间西北侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VOL	23.5 %VOL	23.5p %VO	1.5-2 .0m L	河南 00-02 N	QB20 2024-12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0122 C4300 是	否	无
206	气体报警仪	5-27	检测可燃气体	一期电解车间中侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VOL	23.5 %VOL	23.5p %VO	1.5-2 .0m L	河南 00-02 N	QB20 2024-12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0122 C4300 是	否	无
207	气体报警仪	5-28	检测可燃气体	一期电解车间南侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VOL	23.5 %VOL	23.5p %VO	1.5-2 .0m L	河南 00-02 N	QB20 2024-12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0122 C4300 是	否	无
208	气体报警仪	5-29	检测可燃气体	一期电解车间气	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5 %VOL	23.5 %VOL	23.5p %VO	1.5-2 .0m L	河南 00-02 N	QB20 2024-12.7 年	/ 是	/ 是	/ 是	G0122 G0122 是	否	无

209	气体报警仪	可燃气体检测仪	南端	L	L	L	L	N	C4300
210	气体报警仪	一期电气房解杂房东端南侧	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	G0122
211	气体报警仪	一期电气房解杂房东端中侧	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	G0122
212	气体报警仪	一期电气房解杂房东端北侧	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	G0122
213	气体报警仪	烟气净化系统泵房西侧南侧	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	G0122
5-30	气体报警仪	可燃气体检测仪	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	无
5-31	气体报警仪	可燃气体检测仪	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	无
5-32	气体报警仪	可燃气体检测仪	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	无
5-45	气体报警仪	可燃气体检测仪	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	无
5-46	气体报警仪	可燃气体检测仪	0-30%VOL	19.5%	23.5%	23.5p	1.5-2	河南驰骋	无

													14	
													G0122	
													C4300	是
													06	
													G0122	
													C4300	是
													06	
													G0122	
													C4300	是
													12	
													G0122	
													C4300	是
													05	
													G0122	
													C4300	是
													07	
													SG221	是
													00683	

219	气体报警仪	6-2	检测可燃气体	一精制 氢气 中氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50% LEL	50% EL	是 1.7m	1.7m m	1.7 m	河南 GEYC -QB2 00N- C	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	SG221 00680	是 否	无
220	气体报警仪	6-3	检测可燃气体	一精制 氢气 东氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50% LEL	50% EL	是 1.7m	1.7m m	1.7 m	河南 GEYC -QB2 00N- C	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	SG221 00681	是 否	无
221	气体报警仪	6-4	检测可燃气体	二精制 氢气 西氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50% LEL	50% EL	是 1.7m	1.7m m	1.7 m	河南 GEYC -QB2 00N- C	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	SG221 00677	是 否	无
222	气体报警仪	6-5	检测可燃气体	二精制 氢气 中氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50% LEL	50% EL	是 1.7m	1.7m m	1.7 m	河南 GEYC -QB2 00N- C	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	SG221 00679	是 否	无
223	气体报警仪	6-6	检测可燃气体	二精制 氢气 东氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50% LEL	50% EL	是 1.7m	1.7m m	1.7 m	河南 GEYC -QB2 00N- C	2024 12.7 年	— /	是 是	是 是	SG221 00682	是 否	无

注：重大隐患判定标准：

1、依据 GB 50493，企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边（GB 50493 规定的探测器覆盖范围内）未设置气体探测器。

- 2、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），被测介质与探头测量介质不一致，视为未设置。
- 3、企业设置的可燃和有毒气体检测报警系统未处于正常工作状态（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用；可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在 60 秒内做出响应。（黄色区域是否存在问题是即判定重大隐患）
- 检查标准：此项检查应每季度开展至少一次。

爆炸危险场所自查表

公司不涉及爆炸危险场所，但相关区域要求升级管理

序号	涉及危险场所区域	涉及危险爆炸物类别（气体、粉尘）	设备位号	安装位置	判定重大隐患内容	
					不判定为重大隐患内容	判定重大隐患内容
				设备类别 (加热器、电动机、操作柱、分线盒、灯具、遥控仪、定位器、接线箱、电气控制箱、气体报警仪)		

防爆等级	设备防爆类 型(隔爆型 Exd、增安型 Esa、本安型 ExiaExib、充 砂型 Exq、 浇封型 Exm、 正压型 Exp、n型 Ean、特殊型 Exs、油浸型 Exo、粉尘防 爆型 ExdD)	温度组别及常见 爆炸性气体 T1 ≤ 450℃ 氢 气、丙烯腈等 46 种 T2 ≤ 300℃乙 炔、乙烯等 47 种 T3 ≤ 200℃汽 油、丁烯腈等 36 种 T4 ≤ 135℃乙 醛、四氯乙烷等 6 种 T5 ≤ 100℃二硫 化碳 T6 ≤ 85℃环己 酮	螺栓是否松动		表面是否存在 裂纹		法兰是否损坏		喇叭口是否缺损		外壳接地 线是否缺 失		
			紧固 螺栓 是否 缺少、 松动	该装 置防 爆区 域因 中要 求的 防爆 等级									
1、Ⅰ类：煤矿下电 气设备； 2、Ⅱ类：除煤矿、井 下之外的所有其他爆 炸性气体环境用电气 设备。	Ⅱ类又可分为Ⅱa、Ⅱ b、Ⅱc类,标准Ⅱb的 设备可适用于Ⅱa设备 的使用条件;Ⅱc可适 用于Ⅱa、Ⅱb的使 用条件。 3、Ⅲ类：除煤矿以外 的爆炸性粉尘环境电 气设备。ⅢA类可燃性 飞尘;ⅢB类非导电性 粉尘;ⅢC类导电性粉 尘。												
1	无												
是否存在问 题		否		涉及重大隐患的 问题		无							

十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

依据：GB 50160、GB/T50779

公司机柜间设在中控室内，2020年11月由洛阳石化工程设计有限公司(化工石化医药行业甲级)设计，中控室采用抗爆设计独立设置于生产区外西北角远离生产装置处，符合GB 50160 关于防火防爆的要求。

机柜间自查表

序号	机柜间名称	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距（m）	GB50160 要求的防火间距（m）	是否存在一朝或多朝面向具有火灾、爆炸危险性装置	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙有无门窗、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙的耐火等级	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	中控室	厂区西北角	否	洛阳石化工程设计有限公司 2020年11月设计	1、北距庙头村140米， 标准要求：25米。 2、西距洛阳万基新型建材有限公司粉料筒仓(戊类)58米，标准要求25米 3、西距洛阳中联水泥有限公司围墙265米， 标准要求70米；4、东距万基电厂35KV高压线(H=12m)215米	1、标准要求25米 2、标准要求25米 3、标准要求70米	否	二级	否	无

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3003、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h 的不燃烧材料实体墙”。

控制室自查表

序号	控制室名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距（m）	GB50160要求的防火间距（m）	面向具有火灾、爆炸危险性的—侧外墙的—侧外墙上装置的—侧外墙、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性的—侧外墙、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性的—侧外墙、洞口	控制室与相等企业装置实际防火间距（m）	GB50160要求的防火间距（m）	是否有质量问题	涉及火灾隐患的问题
1	中控室	厂区西北角	否	洛阳石化工程有限公司 2020年11月设计	1.北距庙头村140米、标准要求25米。2、西距洛阳万基新材料有限公司粉桶仓库类（戊类）58米，标准要求25米3、西距洛阳中联水泥有限公司围墙265米、标准要求70米；4、东距万基电厂35KV高压电线（H=12m）215米。	3、标准要求25米 4、25米 5、70米	否	否	二级	1、标准要求25米 2、标准要求70米。	1、标准要求25米 2、标准要求70米。	否	否

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h 的不燃材料实体墙”。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

依据《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。

我公司共计3条电源进线(35KV I 顺钠线、II 顺钠线、钠万线)，电压等级均为 35KV。三回路电源标准运行方式为 I 顺钠线带钠35KV I 、III段母线运行， II 顺钠线带钠35KV II 、IV段母线运行，钠东350、钠西350开关处于备用状态。钠万线路独立运行作为备用电源，以保证公司一、二级负荷实现双电源供电。

我公司一级负荷设备为事故氯吸收装置、DCS 系统、SIS 系统、气体检测报警系统、应急照明及疏散指示和火灾自动报警控制系统，其中事故氯吸收装置、DCS 系统、SIS 系统、气体检测报警系统属一级负荷中重要负荷设备。

我公司一级负荷供电方式为双电源供电（1#电源取自5#厂变低压侧451开关下侧母线段，2#电源取自6#厂变低压侧461开关下侧母线段，并采用UPS电源蓄电池、330KW柴油发电机作为一级负荷中重要负荷的应急和应急备用电源。

目前我公司供电形式及能力均能满足不同负荷等级用电需求。

洛阳万基金属有限公司双电源供电自查表（一级负荷）														
序号	装置名称	一级负荷容量(KW)	一级负荷接入点	1#电源进线接入点(KVA)	1#电源进线容量(KVA)	2#电源进线接入点(KVA)	2#电源进线容量(KVA)	1#进线与2#进线是否独立	单条电源能否满足装置需求	双电源切换方式	双电源切换时间(S)	能否满足生产需要	是否存在同源	涉及重大隐患的同源
1	事故氯吸收装置、DCS系统、SIS系统、气体检测报警系统、应急照明及疏散指示和火灾自动报警控制系统	250KW	1期液氯配电室	1期液氯室液氯V段400V母线	350	1期液氯配电室液氯VI段400V母线	350	独立	能	自动	10	满足需要	、	、

注：1、一级负荷《供配电网系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.2（一级负荷应有双重电源供电。当一电源故障时，另一电源不应同时受到损坏）为强制条款必须执行。
 2、《供配电网系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。
 3、1#、2#电源进线接入点，应与一级负荷分布相对应。

序号	装置名称	一级负荷特别重要负荷容量(KW)	一级负荷特别重要负荷接入点	供电中断时间为15秒以上				《供配电网系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 规定：供电中断时间为15秒以上，可以选用自启动发电机组。				《供配电网系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 规定：允许供电中断时间为15秒的，可选用正常电源之外的专用馈电线路				供电中断时间为毫秒级			
				是否安装应急发电机	应急发电机电容量(KV)	事故状态所需应急负荷(KVA)	应急发电机电容量(KVA)	应急发电机是否能满足负荷需求	应急发电机电容量(KVA)	应急发电机是否能满足负荷需求	应急发电机电容量(KVA)	专用馈电线路容量(K)	专用馈电线路容量(K)	专用馈电线路容量(K)	是否具备不间断供电装置	不间断供电装置(蓄电池)	不间断供电装置(蓄电池)	不间断供电装置(蓄电池)	

序号	自动化控制系統名称	该装置自动化控制系统是否有不间断电源	不间断电源容量(千伏安)	自控系统最大运行负荷(千伏安)	国标要求蓄电池后备时间	本装置电池后备时间	是否配备蓄电池巡检仪	巡检记录内容(如:电压、电流、温度、内阻等)	蓄电池组容量	蓄电池组近一次考核日期	蓄电池组最近一次考核结果	是否有存在问题	涉及重大隐患的问题		涉及重大隐患的问题
													是否存在问题	否	
1	事故氯吸收装置、DCS系统、SIS系统、气体检测报警系统	是	300	225	满足	≥8H	符合要求	柴油发电机正常启动一次，运行20min且记录完善。	300	自动	5S	是	中控室配置2台20kW不间断UPS电源为DCS系统、SIS系统、气体检测报警系统供电。	UPS不间断电源功率20KW。	UPS不间断电源实现无扰动切换。

自动化控制系統不间断电源自查表

1	DCS 自动化控制系统	是	2	20	5.2K W	\geq 30min	55min	否	否	3个月	2024年9月 23日	正常	UPS电源均为双电源供电（1#电源取自1期液氯配电室V段电源400V母线，2#电源取自1期液氯配电室VI段400V母线），符合标准规范。
2	安全仪表 SIS 系统	是	2	20	4.8K W	\geq 30min	60min	否	否	3个月	2024年9月 23日	正常	UPS电源均为双电源供电（1#电源取自1期液氯配电室V段电源，2#电源取自1期液氯配电室VI段），符合标准规范。

注：1、不间断电源容量大于负载容量。

2、后备时间：《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统供电应设置不间断电源，其容量应适应运行环境和安全管理的要求，并应至少能支撑系统运行0.5h以上。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

公司共有安全阀 69 台，爆破片 12 台。辅助车间辖区安全阀 51 台，爆破片 12 台（2023 年 8 月份安装，爆破片属于反拱带槽型爆破片，爆破片朝向安全阀入口侧）；检修车间辖区安全阀 18 台，安全阀无超期未检验现象，上下游手阀全打开并且安装铅封。

安全阀自查表

序号	安全阀位号	安全阀实际整定压力(核实与设计是否一致)	安全阀所在设备设施的设计压力	安全阀最近一次定检日期	安全阀的上、下带手动截止阀的实际状态(打开关闭)		安全阀封损坏、校验标识牌是否存在缺失、损坏	安全阀型号及规格材质是否符合设计	设置的阀门切断阀是否完全开启，出口排放管道是否畅通	存在的问题	涉及重大隐患的同属
					安全阀的上带手动截止阀是否开启	安全阀的下带手动截止阀是否开启					
1	1809	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
2	1813	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
3	1812	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
4	1811	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
5	1810	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
6	1818	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
7	1819	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
8	1821	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
9	1822	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
10	1820	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
11	1817	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
12	1806	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
13	1808	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
14	1807	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
15	1823	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
16	1814	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
17	1816	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
18	1815	1.0	1.0	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
19	1641	0.9	0.9	2024-5-23	12个月	打开	否	是	是	无	无
20	1642	0.9	0.9	2024-5-23	12个月	打开	否	是	是	无	无
21	1640	0.9	0.9	2024-5-23	12个月	打开	否	是	是	无	无
22	05587	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无
23	05586	1.25	1.25	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无
24	05585	1.25	1.25	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无
25	05584	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无

26	05591	1.42	1.42	2024-1-4	12 个月	打开	否	是	是	无	无
27	05590	1.42	1.42	2024-1-4	12 个月	打开	否	是	是	无	无
28	05589	1.25	1.25	2024-1-4	12 个月	打开	否	是	是	无	无
29	05588	1.42	1.42	2024-1-4	12 个月	打开	否	是	是	无	无
30	2362	0.65	0.65	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
31	2363	0.65	0.65	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
32	05434	0.69	0.69	2023-12-21	12 个月	打开	否	是	是	无	无
33	05435	0.69	0.69	2023-12-21	12 个月	打开	否	是	是	无	无
34	2364	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
35	2369	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
36	2377	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
37	2399	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
38	2367	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
39	2368	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
40	2374	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
41	2367	2.25	2.25	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
42	2365	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
43	2366	1.80	1.80	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
44	2376	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
45	2370	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
46	2371	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
47	2391	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
48	2375	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
49	2388	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
50	2390	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
51	2392	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
52	2395	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
53	2379	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
54	2398	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
55	2397	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
56	2400	1.80	1.80	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无

57	2421	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
58	2423	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
59	2422	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
60	2396	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
61	2372	2.25	2.25	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
62	2389	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
63	2393	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
64	2394	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
65	2378	0.33	0.33	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
66	2401	0.33	0.33	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
67	2402	0.33	0.33	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
68	2403	0.33	0.33	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无
69	2373	1.81	1.81	2024-7-5	12 个月	打开	否	是	是	无	无

爆破片自查表

序号	爆破片安装位置	爆破片设计爆破压力(核算与设计是否一致)	爆破片所在设备设施的设计压力	爆破片最近一次更换日期	爆破片更换周期	爆破片的手动截止阀实际状态(打开/关闭)	爆破片是否存在块失、损坏	爆破片型号规格材质量是否符合设计	爆破片安装方向是否正确	存在的问题	涉及重大隐患的问题
1	1#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
2	2#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
3	3#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
4	4#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
5	5#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
6	6#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
7	7#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
8	8#液氯储槽	是	1.4MPa	2023.8	24 个月	打开	否	是	是	无	无
9	1#缓冲罐	是	0.7MPa	2024.1	24 个月	打开	否	是	是	无	无
10	2#缓冲罐	是	0.7MPa	2024.1	24 个月	打开	否	是	是	无	无
11	3#缓冲罐	是	0.72MPa	2023.12	24 个月	打开	否	是	是	无	无
12	4#缓冲罐	是	0.7MPa	2023.12	24 个月	打开	否	是	是	无	无

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

1、依据：《安全生产法》第4条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产业规章制度。

公司制定了全员安全生产责任制，其中岗位责任制88个，部门责任制5个，结合公司实际每季度进行一次全员安全生产责任制考核，按照规定对于未履职尽责的部门和人员进行相应考核。

企业全员安全生产责任制自查表

全员安全生产责任制的发文文号及时间	本企业实际设置岗位、机构数量	是否有企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位(安全、生产技术、设备、生产车间等)的安全职责	主要负责人和安全管理人员的安全职责是否与安全生产品法和本省安全生产条例相符合，如相符合，哪几项？	是否有全员安全生产责任制执行记录	是否对职责履行情况进行检查考核	是否建立了重大危险源企业三级包保责任人是否在线下履职业录	是否存在重大安全隐患	涉及重大隐患的同属
万基纳[2023]074号 2023年11月10日	其中岗位责任制88个、部门责任制5个	公司主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位(安全、生产技术、设备、生产车间等)的安全职责都已制定	其中岗位责任制88个、部门责任制5个	符合	每季度进行一次考核	公司每季度对全员责任制进行一次考核	公司重大危险源企业三级包保责任人每月都在线下履职业录	无

2、依据：《安全生产法》第41条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

我公司严格遵循年度隐患排查规划，精心部署并实施了一系列排查活动，包括但不限于日常细致排查、全面综合检查、针对性专项性检查、应季适时检查、节假日前夕预防排查、关键时段强化排查以及复工复产前的系统性排查。对于排查中发现的问题，我们立即在公司内部发布正式通报，并随之下达详尽的整改通知单，明确责任与整改期限。为确保整改工作的透明度与效率，我们充分利用安全会议、安全生产隐患排查治理公示栏以及双预防线上平台等多种渠道，按时跟进并反馈整改后的实际情况，确保每一步进展都清晰可见。在此基础上，我们建立了隐患排查治理台账，实现了隐患管理的精细化、规范化与信息化。单位的主要负责人始终将安全生产视为头等大事，每月亲自带队，开展一次针对重大危险源的深度排查，以实际行动彰显其对安全生产责任的深刻认识与坚决履行。

生产安全事故隐患排查治理制度自查表

生产安全事故隐患排查治理制度的建立及执行情况	制度是否符合本单位实际情况	制度规定的排查频次是否明确、符合法律法规要求和实际	隐患排查治理记录是否符合本企业制度要求	隐患的管控措施是否得当，风险是否得到有效管控	考核奖惩制度是否落实	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
2023年7月15日	符合	符合	有	是	是	已落实	无

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

依据：《安全生产法》第二十一条规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有的职责有：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五条：企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

公司制定有《制钠操作规程》、《电气操作规程》、《液氯操作规程》、《制钠检修规程》，《辅助检修规程》。2024年7月公司组织技术人员依据《国家安监总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）令，对《液氯操作规程》、《电气操作规程》、《制钠操作规程》进行了修订，修订的内容包括各操作规程中的异常工况处置、工艺参数等内容，修订完成后经主要负责人签字发布，并组织相关人员培训学习发放到各生产岗位。共有各类生产装置98个，均明确相应的工艺控制指标。

操作规程和工艺控制指标自查表

序号	本企业生产装置名称	是否制定操作规程（确认操作规程是否有效可行）	编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急停车和紧急停机的操作步骤与安全要求	操作规程和工艺控制指标是否发放到所对应的基层岗位	询问岗位员工清楚操作规程主要内容、关键工艺控制指标和报警联锁信息	本装置是否存在重大变更	重大变更后是否及时更新操作规程和工艺控制指标、工艺卡片	操作规程和工艺卡片对操作规程和工艺控制指标、工艺卡片落实情况	操作规程片数对DCS、SIS设置情况，是否三者一致	关键工艺指标报备处量台账	操作规程最近一次修订日期	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题	
													是	否
1	电解槽	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
2	空压机	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
3	制氮机	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
4	干燥机	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
5	温风机	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
6	干燥引风机	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
7	直燃式燃气热风炉	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
8	千斤顶	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
9	绞龙	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	
	提升机	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无	

10	刮板机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
11	盐仓	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
12	精制器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
13	搅拌器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
14	除渣机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
15	铸钠机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
16	油泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
17	水泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
18	精制水罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
19	板式换热器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
20	精制真空罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
21	钠储罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
22	方形玻璃钢喷淋塔	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
23	流化干燥机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
24	膜笼	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
25	天然气燃烧机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无

26	病槽处理机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
27	真空泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
28	热水泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
29	冷水泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
30	无组织排放袋式除尘器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
31	无组织排放喷淋塔	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
32	无组织排放离心风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
33	无组织排放1#喷淋循环泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
34	无组织排放冲洗泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
35	无组织排放排污泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
36	螺旋输送机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无

37	无组织排放无油空压机	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
38	液态钠冷却装置	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
39	污水处理装置	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
40	1#鼓风机	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
41	2#鼓风机	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
42	格栅除污机	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
43	排污泵	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
44	排污泵	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
45	深井泵	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
46	排污口耐腐泵	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
47	一电解东3吨行车	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
48	SIS系统	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
49	液氯自动化控	是	是	是	是	是	否	是		1、每月检查操作规程和	是	2024年7月10日	否	无

	制 DCS 系统														
50	气体报警系统	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
51	火灾烟感控制系統	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	无
52	1厂变	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	无
53	整流变	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	无
54	整流柜	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	无
55	控制柜	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
56	高压开关柜	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
57	纯水冷却装置	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
58	I顺销线路	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
59	电源柜	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
60	氯气压缩机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
61	充装用氯气压缩机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
62	冰机	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无
63	液下泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	无

64	尾气耐腐蚀泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
65	打碳泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
66	泵前分配台	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
67	泵后分配台	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
68	一期总分配台	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
69	圆形脉冲袋式除尘器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
70	缓冲罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
71	玻璃钢冷却塔	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
72	尾气吸收塔	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
73	尾气应急吸收塔	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
74	氮气储罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
75	废酸泵	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
76	压缩空气储罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
77	泵后圆形容除尘器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
78	净化塔	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无

79	硫酸鼓泡器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否	否	是	是	2024年5月按照年度培训计划对操作规程进行定期培训和考核，共参加246名全部考核合格。
80	硫酸分离器	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	是	2024年7月10日
81	碱罐	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否	是	2024年7月10日
82	螺旋式换热器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
83	尾气吸收液泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
84	尾气吸收泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
85	尾气应急风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
86	尾气引风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
87	尾气事故风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
88	泵前事故风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
89	尾气吸收液泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日
90	酸雾捕集器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日
91	氯气液化器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是	2024年7月10日

92	充装泵前缓冲罐	是	是	是	是	是	否	是	培训计划对操作规程进行定期培训和考核，共参加246名全部考核合格。 3、每天班前会对员工掌握情况进手指口述提问。	是	是	2024年7月10日	否	无
93	充装泵后缓冲罐	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
94	液氯储槽	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
96	屋顶风机电机	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
97	烟气净化电源柜	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无
98	一期无组织排放离心引风机电机	是	是	是	是	是	否	是		是	是	2024年7月10日	否	无

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第18条；《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）。

洛阳万基金属钠有限公司动火作业自查表

是否编制了动火作业管理制度	制度是否有缺项	作业许可证内容是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理作业票	动火作业是否在分析后30分钟内开展的	特级、一级动火作业中断超过30分钟是否重新进行分析	二级动火作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业前是否进行全面危险辨识	作业审批签字是否正确	作业过程中是否有监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格，无严重失职	是否存在重大隐患	涉及重大隐患的问题
公司《安全生产制度汇编》中对八大特殊作业专门编制了各种作业的管理制度，其中包括动火作业管理制度	根据GB30871-2022要求制定 无	符合GB30871-2022要求	实施前办理作业票	动火作业在分析后30分钟内开展	特级、一级动火作业中断超过30分钟重新进行气体分析	二级动火作业中断超过60分钟进行重新分析	作业前进行全面危险辨识，对作业过程中是否存在火灾、灼烫、触电、中毒窒息、物体打击等危险进行全面安全管控	作业审批程序正确	作业过程中设置有监护人	特殊作业监护人是公司安全处根据GB30871-2022的要求进行专门培训，并经考核合格，符合担任监护人条件，公司以文件形式进行下发到各个车间班组	不涉及重大隐患 无	注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一保”、带电部位严重破损裸露等； 2、作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等； 3、作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等； 4、经访查作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。 5、特殊作业审批程序不合理；先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离职守或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

进入受限空间作业自查表

是否编入了受限空间管理制度	制度是否有缺项	作业许可证是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理完作业票	XXX企业进入受限空间作业自查表	作业中超过60分钟是否重新进行分析	作业是否每两小时进行一次分析并记录	作业是否全程佩戴移动气体检测报警器	作业前是否开展全面风险辨识	安全管控措施是否全面	作业审批程序是否正确	作业过程是否有监护人	特殊作业人员是否专项培训合格，无严重失职	是否存在质量问题	涉及的重大安全隐患
公司《安全生产制度汇编》中对八大特殊作业专门编制了各种作业的管理制度，其中包括受限空间作业管理制度	无	根据GB30871-2022要求制定	符合GB30871-2022要求	进入受限空间在分析后30分钟内开展	作业中超过60分钟应重新进行气体分析	作业过程中每两小时进行一次分析并记录	作业过程中佩戴移动式气体检测报警仪	作业前进行全面风险辨识并对可能涉及的因素进行研判	作业过程中设置有监护人	作业审批按照GB30871要求进行	无	特殊作业监护人是公司安全处根据GB30871-2022的要求进行专门培训，并经考试合格后担任监护人条件，公司以文件形式进行下发到各个车间班组	不涉及重大隐患	

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；
 2、作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等；
 3、作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；
 4、经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。
 5、特殊作业审批程序不合理；先后时间对应、无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。
 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离职守或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

依据《建筑设计防火规范》(GB50016)、《常用危险化学品仓库储存通则》(GB15603)、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914)、《腐蚀性商品储存养护技术条件》(GB17915)和《毒害性商品储存养护技术条件》(GB17916)等标准规范。
公司按照国家标准分区分类储存危险化学品，不存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存情况。

危险化学品储存自查表

序号	危险化学品仓库名 称	危脸化学品仓库位量	设计可存放的危险化学品类	实际存放的危险化学品种类	设计可存放的每种危险化学品数量	实际存放的每种危险化学品数量	存放的每种危险化学品性质	是否存在未参照GB15603分类分区储存危险化学品、相互禁配物质混放混存	厂区内外是否有在建或抢修危险化学品现象	厂区内外是否有在建或抢修危险化学品是否发生变更	是否变更	变更手续名称	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	硫酸	氯气泵房南	硫酸	硫酸	30吨	20吨	腐蚀性	无	无	无	/	/	/	无
2	废硫酸	氯气泵房北	废硫酸	废硫酸	25吨	10吨	腐蚀性	无	无	无	/	/	/	无
3	碱液	厂区西南角	碱液	碱液	100吨	50吨	腐蚀性	无	无	无	/	/	/	无
4	钠车 I	厂区北	金属钠	金属钠	61.2吨	61.2吨	遇湿易燃	无	无	无	/	/	/	无
5	钠车 II	厂区北	金属钠	金属钠	61.2吨	61.2吨	遇湿易燃	无	无	无	/	/	/	无
6	钠车 III	厂区北	金属钠	金属钠	61.2吨	61.2吨	遇湿易燃	无	无	无	/	/	/	无

洛阳万基金属钠有限公司重大事故隐患自查治理台账

检查人：马宏杰 郭保华 介书堂 杨战强 张圆 徐金伟 郭联伟 检查单位：安全处 填表人：邓小涛

序号	检查日期	隐患内容	隐患地点 (整改单位)	原因分析	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患等级	隐患类别	整改情况	完成时间	复查人	复查时间
1	2024年9月1日	液氯储槽 DCS未设置高压报警。未设置液氯储槽液位高高、低、低限值联锁	辅助车间	操作规程管理不到位	确定责任人完善相关内容	介书堂 徐金伟	2024年10月1日	重大隐患	制度管理	已完成	2024年10月1日	郭保华 杨战强	2024年10月1日
2	2024年9月1日	1#、2#、3#钠仓库门上边通讯箱不防爆	辅助车间	现场管理不到位	检查处理	介书堂 徐金伟	2024年9月30日	重大隐患	现场管理	已完成	2024年10月1日	郭保华 杨战强	2024年10月1日
3	2024年9月1日	操作规程 2024.07正在变更编制中，未出正式版，未见培训记录	综合处	操作规程管理不到位	确定责任人尽快出版、完善培训记录	介书堂 王锋	2024年11月10日	重大隐患	制度管理	已完成	2024年10月1日	郭保华 杨战强	2024年10月1日

4	2024年9月1日	控制室UPS电源两路电源引自一段母线不符合规范要求	辅助车间	现场管理不到位	购买电缆重新走线	介书堂 徐金伟	2024年11月30日前	重大隐患	现场管理	已完成	2024年11月15日	郭保华 杨战强	2024年11月15日
5	2024年9月1日	制钠车间存放大量高钙钠(510桶),远超日常生产24小时存量(150桶)	销售处	现场管理不到位	联系用户尽快销售	郭保华 柳三峰	2024年10月10日	重大隐患	现场管理	已完成	2024年10月10日	郭保华 杨战强	2024年10月10日
6	2024年9月1日	燃烧机工艺流程图,钠盐电解需完善	制钠车间	操作规程管理不到位	完善规程流程图	介书堂 张璐	2024年10月20日	重大隐患	制度管理	已完成	2024年10月20日	郭保华 杨战强	2024年10月20日
7	2024年9月1日	钠库距离北侧制氮机房间距不足	综合处制钠车间	现场管理不到位	新建制氮机房	介书堂 王涛 张璐 郭联伟	2025年03月31日	重大隐患	现场管理	未完成			
8	2024年11月30日	高压电工4人未取证	安全处辅助车间	特种作业证件管理不到位	联系培训机构取证	徐金伟 卫运达	待培训机构初审开考后,一个月内取证	重大隐患	特种作业管理	未完成			
9	2024年11月30日	低压电工9人未取证	安全处辅助车间	特种作业证件管理不到位	联系培训机构取证	徐金伟 卫运达	待培训机构初审开考后,一个月内取证	重大隐患	特种作业管理	未完成			

1 0	2024年 11月30日	化工自动化控 制仪表16人未 取证	安全处 辅助车间	特种作业证 件管理不到位	联系培训 机构取证	徐金伟 卫运达	待培训机 构初审开 考后，一 个月内取 证	重大 隐患	特种 作业 管理	未完成			
1 1	2024年 11月30日	单端面机械密 封离心泵	综合处 辅助车间	设备管理不 到位	购买双端 面机械密 封离心泵	王峰 卫运达	2025年8 月	重大 隐患	设备 设施 管理	未完成			

备注：1、依照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）及其条文解读等文件，结合我公司生产实际情况，逐条逐款对标对表进行分析研判，20条中我公司涉及16条，不涉及4条，共自查出11项重大隐患，完成6项，5项未完成。

2、第7项（钠库距离北侧制氮机房间距不足），已按照“五定”要求制定详细整改方案，计划2025年3月底前完成；

第8-10项（高压电工、低压电工、化工自动化控制仪表未取证人员）已按照“五定”要求制定详细整改方案，待培训机构初审开考后，一个月内取证；

第11项（单端面机械密封离心泵）已按照“五定”要求制定详细整改方案，计划2025年8月底前完成。

总经理： 安全总监： 审核： 制表人：



重大生产安全事故隐患判定及自查表



鹤壁中昊新材料科技有限公司

2024年12月7日

重大生产安全事故隐患判定及自查表

对照 20 条重大隐患判定标准结合我公司实际情况进行了逐一研判，研判出我公司涉及重大隐患判定标准 20 条中的其中 15 条，不涉及 5 条。

不涉及项分别为：

- 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
- 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
- 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
- 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。
- 九、地区架空的电力线路穿越生产区且不符合国家标准。

涉及重大隐患判定标准 20 条中的 15 条自查如下：

一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

(1) 判定依据（此处只列举主要依据）：依照《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第 80 号）令规定（修订实施日期 2015 年 7 月 1 日）：危险化学品等生产经营单位主要负责人

和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

自查情况：我公司主要负责人包括：法人、总经理。无实际控制人。

总经理、法定代表人均已按照要求分别在2024年06月13日和2024年12月10日经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并已取得主要负责人资格证。

判定结果：此项不存在重大隐患。

主要负责人自查表

序号	主要负责人类型	姓名	本人实际学历、职称	任聘时间（以任命文件为准）	参加取证培训时间	考核是否合格	取得主要负责人资格证时间	资格证编码	资格证有效期时间	资格证每年复审时间	
										是否存在问题	是否存在同题
1	法定代表人	范保民	中专/化工机械/化学工程中级职称	2022.09	2024.08.13-2024.08.19	合格	2022.09.18	372925196601030053	2022.12.30-2025.12.29	下一年复审 2025.12.28	否
2	总经理	宋志强	大专/工商企业管理副高级工程师（化学工程）	2022.03	2024.08.13-2024.08.19	合格	2024.09.18	41062119790315459X	2021.6.25-2024-6-24 2024.6.13-2027.6.12	下一年复审 2025.6.12	否

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）规定：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全管理人，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

(2) 判定依据：

1. 依照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 80 号）令规定（修订实施日期 2015 年 7 月 1 日）：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起 6 个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
2. 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）规定：专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人）。

自查情况：我公司共有员工 151 人，按照判定依据 2，应配备专职安全管理人 4 人。

目前我公司专职安全管理人 5 人，满足上述要求。5 名专职安全管理人均已按照要求经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并已取得安全生产管理人员资格证。

判定结果：此项不存在重大隐患。

安全生产管理人员自查表

本企业实际人数		151		本企业实际安全管理 人员数		5		涉及重大危 险的問題		无		是否存在問題		无	
序号	安全管 理人 员职 务	姓名	本人实际学历、专 业、职称	任现时 间 (以任 命文件 为准)	社保缴纳 单位	参加培 训时间	培训 考核 是否合 格	取得资格证 时间	资格证编 码	资格证有效 期间	资格证每年 实际复审时 间	是否存在 问题	是否在 岗	涉及重大 危险的問 題	
1	分管 安全 副总	曹现利	大专/应用化工 技术	2024.7	中昊科技	2024.6	合格	2024.06.24	41061119800257011	2027.6.23	2025.6.23	否	否	无	
2	生产经理	董卫良	大专/有机化工	2022.3	中昊科技	2024.4	合格	2024.04.02	410223198004299831	2027.04.01	2025.04.01	否	否	无	
3	安全经理	崔振杰	本科/安全管理 师 (注册安全工程师 (化工安全))	2023.9	中昊科技	2023.11	合格	2023.11.07	410602198411011010	2026.11.06	2025.11.06	否	否	无	
4	安全处 专职安 全员	张新飞	大专/会计电算化 注册安全工程师 (化工安全)	2024.2	中昊科技	2024.5	合格	2024.05.31	412928199307205457	2027.05.30	2025.05.30	否	否	无	
5	安全处 专职安 全员	鲁妍妍	本科/化学工程与 工艺	2022.5	中昊科技	2022.6	合格	2022.06.16	412728198908070586	2025.06.15	2025.06.15	否	否	无	
6	安全处 专职安 全员	侯明伟	本科/安全工程	2024.8	中昊科技	2024.7	合格	2024.08.02	410602199308291012	2027.08.01	2025.08.01	否	否	无	
7	安全处 专职安 全员	王刚	大专/应用化工 技术	2023.11	中昊科技	2024.1	合格	2024.01.25	410621199007253998	2027.01.24	2025.01.24	否	否	无	

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）规定：危险化学品等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管部门对其安全生知识和管理能力考核合格。
《关于危险化学品企业贯彻落实[<]国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）规定：专职安全管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。

二、特种作业人员未持证上岗。

判断依据：

1. 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格方可上岗作业。
2. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条规定特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

自查情况：我公司生产工艺涉及氧化工艺，故涉及的特种作业岗位有：维修工、电工、制冷工、中控员、仪表工、生产外操，需要取得的特种作业证书类型有：熔化焊接与热切割、高压电工、低压电工、防爆电工、制冷与空调设备运行操作、自动化仪表控制、氧化工艺。氧化工艺一共15人，内操6人（三班两倒每班2人），外操9人（三班两倒每班3人），以上人员均已按照要求经安全监管部门对其特种作业知识和能力水平考核合格，并已取得特种作业操作证。

判定结果：此项不存在重大隐患。

特种作业岗位情况自查表						
序号	涉及的特种作业类型	特种作业涉及的岗位	该岗位运行模式(几班几倒)	该岗位总人数	该岗位取证人数	内操取证人数
					是否取证	外操取证人数
1	熔化焊接与热切割	维修工	常白	8	8	0
2	高压电工	电工	常白	1	1	2

3	低压电工	电工	常白	5	5	是	0	0	5	否	无
4	防爆电工	电工	常白	2	2	是	0	2	2	否	无
5	高处作业	维修工	常白	5	5	是	0	5	5	否	无
6	氧化工艺	操作工	三班两倒	15	15	是	6	9	9	否	无
7	化工自动化控制仪表作业	内操仪表员	三班两倒/常白	7	7	是	6	1	1	否	无
9	制冷与空调作业	制冷工	常白	2	2	是	0	2	2	否	无

特种作业人员情况自查表（熔化焊接与热切割）									
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	复审时间	是否逾期未复审	社保缴纳单位	是否取得焊工证（仅焊工涉及）
1	付海方	中专	2029.2.28	维修工	河南省应急厅	2026.2.28	否	中昊科技	是
2	肖爱民	高中	2027.3.8	维修工	河南省应急厅	2024.2.28	否	中昊科技	是
3	吴建国	高中	2028.8.21	维修工	河南省应急厅	2025.8.21	否	中昊科技	是
4	和俊平	大专	2025.10.24	维修工	河南省应急厅	2022.10.18	否	中昊科技	否
5	张解君	高中	2029.10.26	维修工	河南省应急厅	2026.10.26	否	中昊科技	是
6	张爱军	高中	2028.10.26	维修工	河南省应急厅	2025.12.26	否	中昊科技	是
7	李彬	中专	2027.10.7	维修工	河南省应急厅	2024.9.9	否	中昊科技	是
8	王玉超	大专	2027.9.10	维修工	河南省应急厅	2024.7.31	否	中昊科技	是

特种作业人员情况自查表（防爆电工）									
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实时是否真实有效
1	李帅	大专	2029.8.1	主任	河南省应急厅	2026.8.1	否	中昊科技	是
2	张韶君	高中	2029.10.17	电工	河南省应急厅	2026.10.17	否	中昊科技	是
特种作业人员情况自查表（高压电工）									
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实时是否真实有效
1	李帅	大专	2029.11.10	主任	河南省应急厅	2026.11.10	否	中昊科技	是
特种作业人员情况自查表（低压电工）									
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实时是否真实有效
1	张韶君	高中	2029.10.17	电工	河南省应急厅	2026.10.17	否	中昊科技	是
2	王海明	大专	2029.4.3	电工	河南省应急厅	2026.4.3	否	中昊科技	是
3	付鑫煜	中专	2029.6.19	电工	河南省应急厅	2026.6.19	否	中昊科技	是
4	李盟	本科	2026.7.2	电工	河南省应急厅	2023.6.7	否	中昊科技	是
5	张昆鹏	本科	2028.8.14	电工	河南省应急厅	2025.8.14	否	中昊科技	是

特种作业人员情况自查表（自动化控制仪表）

序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	李盟	本科	2027.1.28	仪表	河南省应急厅	2024.1.12	否	中昊科技	是	/	否	无
2	张昆鹏	本科	2029.5.11	内操	河南省应急厅	2026.5.11	否	中昊科技	是	/	否	无
3	王鹏杰	大专	2030.3.21	内操	河南省应急厅	2027.3.21	否	中昊科技	是	/	否	无
4	张全杰	大专	2029.5.11	内操	河南省应急厅	2026.5.11	否	中昊科技	是	/	否	无
5	姜运令	高中	2030.6.13	内操	河南省应急厅	2027.6.13	否	中昊科技	是	/	否	无
6	王庆魁	大专	2030.8.22	内操	河南省应急厅	2027.8.22	否	中昊科技	是	/	否	无
7	焦丽娜	本科	2030.8.22	内操	河南省应急厅	2027.8.22	否	中昊科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（制冷与空调作业）

序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	周翔龙	大专	2029.1.5	制冷工	河南省应急厅	2026.1.5	否	中昊科技	是	/	否	无
2	马朝亮	大专	2029.5.25	制冷工	河南省应急厅	2026.5.25	否	中昊科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（氯化工艺）								
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	是否持有效实操证（仅焊工涉及）
								是否存在问题
1	赵镭皓	本科	2028.8.11	外操	河南省应急厅	2025.8.11	否	中昊科技 是
2	杨金磊	本科	2029.1.5	外操	河南省应急厅	2026.1.5	否	中昊科技 是
3	马中亮	中专	2028.11.29	外操	河南省应急厅	2025.12.29	否	中昊科技 是
4	胡士峰	高中	2027.5.13	外操	河南省应急厅	2024.4.19	否	中昊科技 是
5	马朝亮	大专	2029.4.6	外操	河南省应急厅	2026.4.6	否	中昊科技 是
6	周祥龙	大专	2029.3.30	外操	河南省应急厅	2026.3.30	否	中昊科技 是
7	李鹏龙	大专	2028.11.29	外操	河南省应急厅	2025.12.29	否	中昊科技 是
8	张善	高中	2030.5.30	外操	河南省应急厅	2027.5.30	否	中昊科技 是
9	张全杰	大专	2029.4.6	外操	河南省应急厅	2026.4.6	否	中昊科技 是
10	姜运令	高中	2030.2.4	内操	河南省应急厅	2027.2.4	否	中昊科技 是
11	焦丽娜	本科	2030.6.13	内操	河南省应急厅	2027.6.13	否	中昊科技 是
12	王庆菊	大专	2030.5.30	内操	河南省应急厅	2027.5.30	否	中昊科技 是
13	董涛	中专	2030.7.25	内操	河南省应急厅	2027.7.25	否	中昊科技 是
14	张智陇	大专	2030.7.25	内操	河南省应急厅	2027.7.25	否	中昊科技 是
15	王鹏杰	大专	2028.10.31	内操	河南省应急厅	2025.10.31	否	中昊科技 是

信邦建设集团有限公司承包商特种作业人员自查表（根据需要也建议一一细化、分解）

序号	姓名	特种作业类型	施工地点	资格证有效期	发证单位	资格证复审时间	是否逾期未复审	核实行格证是否真实有效	是否同时取得高处作业证(仅焊工涉及)	是否存在质量问题	涉及重大隐患的问题
1	苏卫华	高处作业	二车间	2024.4.19--2030.4.18	河南省应急管理厅	2027.4.18	否	是	/	否	否
2	房业忠	高处作业	二车间	2024.4.19--2030.4.18	河南省应急管理厅	2027.4.18	否	是	/	否	否
3	樊金明	高处作业	二车间	2024.4.19--2030.4.18	河南省应急管理厅	2027.4.18	否	是	/	否	否
4	马峰	低压电工	二车间	2023.11.28-2029.11.27	河北省应急管理厅	2026.11.27	否	是	/	否	否
5	李福生	焊接与热切割	二车间	2023.7.29-2029.7.28	河北省应急管理厅	2026.7.28	否	是	否	否	否
6	于贵明	焊接与热切割	二车间	2023.5.19-2029.5.18	河南省应急管理厅	2026.5.18	否	是	否	否	否
7	贾东东	焊接与热切割	二车间	2023.6.20-2029.6.19	河南省应急管理厅	2026.6.19	否	是	否	否	否
8	王道福	焊接与热切割	二车间	2023.8.10-2029.8.9	黑龙江应急管理厅	2026.8.9	否	是	否	否	否
9	牛占山	焊接与热切割	二车间	2022.11.4-2028.11.3	河南省应急管理厅	2025.11.3	否	是	否	否	否
10	张国明	焊接与热切割	二车间	2023.8.11-2029.8.10	河南省应急管理厅	2026.8.10	否	是	否	否	否
11	肖志勇	焊接与热切割	二车间	2023.1.3-2029.1.2	河南省应急管理厅	2026.1.2	否	是	否	否	否

三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。

判定依据：《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)〉的通知》（安监总管三〔2017〕121号）

自查情况：

1. 公司2023年7月委托河南省冶金研究所有限责任公司，开展了验收评价，2023年8月形成了报告；公司北侧96米为鹤壁联谊新材料科技有限公司，公司西侧297.5米为河南大树实业有限公司，南侧隔泄洪沟约300米为美瑞科技（河南）有限公司，东侧为农田，距离最近的村庄在1110米，评价单位结论均满足外部防护距离的要求。

2、河南省冶金研究所有限责任公司人员在中昊公司内进行了核对，装置、储罐、建筑物、中控室等安全防护距离满足相关的要求。生产装置包括一期10000吨/年特种橡胶助剂生产以及辅助设施。

判定结果：此项不存在重大隐患。

涉及重点监管危险化学品（二氯化碳）的储存设施自查表						
序号	涉及的重点监管危险化学品	涉及的重点监管危险化学品的生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外部有无在安全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距（m）	标准要求间距（m）
1	二氯化碳	二氯化碳储罐	该工程原料二氯化碳发生事故产生的多米诺效应覆盖范围仅局限于厂区内部，半径为31.2578米，不会对周边企业造成影响。	无	/	/

注：自查对照本企业安评报告内容、通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。

涉及重点监管危险化工工艺（氧化工艺）的生产装置、储存设施自查表						
序号	涉及的重点监管化工工艺	涉及的重点监管化工工艺的生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外都有无在安全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距（m）	标准要求间距（m）
1		五车间	该工程为重点监管的危险化工装置，与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定场所、设施、区域之间的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定	/	/	/
2	氧化工艺	八车间			/	/

注：自查对照本企业安评报告内容、通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。

构成重大危险源（二氧化硫罐区）的生产装置、储存设施自查表							
重大危险源 生产装置、储 存设施名称	级别	最新的重大危险 源安全评估报告 中关于外部防护 距离的评价结论	外部有无在重大危险源 安全评估报告通过审查 后新增或改造设施	实际间距 (m)	标准间距 距(m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1 二氧化硫 罐区	四级	该工程二硫化碳 储罐储存单元构成 重大危险化学品，与《危 险化学品安全管理条例》第十九 条规定的规定的场所、 设施、区域之间 的距离符合有关 法律、法规、规 章和国家标准或 行业标准的规定	无	/	/	否	无

注：自查对本重大危险源安全评估报告，标准间距参照 GB50160、GB50016。

四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

判定依据：《危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条第一款第三项企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求：（三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统；涉及易燃易爆，有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施；

自查情况：公司涉及氧化工艺，其中生产是氧化工艺的产品分别为MBTS、DDTS、TIBTD、TETD，均依规设置了自动化控制DCS系统，配备了紧急停车SIS系统，全部投用运行正常。其中DDTS装置有SIS联锁3个；TIBTD装置有SIS联锁2个；TETD装置有SIS联锁6个；DDTS、TIBTD、TETD公用部分SIS联锁1个；八车间MBTS装置有SIS联锁9个；原材料罐区液位SIS联锁6个。

判定结果：此项不存在重大隐患。

DCS 控制系统运行情况自查表（查现场控制系统设置）

序号	所属装置	控制系统的类型	控制系统的品牌及型号	主控卡/通讯卡有无故障	IO卡有无故障	网络设备是否正常	系统供电电源有无故障	控制系统的硬件型号及版本	控制系统的软件运行有无故障	工程工作站/操作站/历史站运行有无故障	是否存在故障	涉及重大隐患的问题
1	五车间 DDTS/TB TD/TE/TD	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
2	七车间 ZMBT	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
3	八车间 MBTS	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
4	九车间M 变化液	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
5	五车间 DDTS/TB TD/TE/TD	SIS	浙江中控 TCS900	无	无	无	无	(下位机) SafeContrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) ViSCADA (V2.00.00.00-200731-M0)	无	无	无	无
6	八车间 MBTS	SIS	浙江中控 TCS900	无	无	无	无	(下位机) SafeContrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) ViSCADA (V2.00.00.00-200731-M0)	无	无	无	无
7	罐区	SIS	浙江中控 TCS900	无	无	无	无	(下位机) SafeContrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) ViSCADA (V2.00.00.00-200731-M0)	无	无	无	无
...												

注：重大隐患判定标准：自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。
检查标准：

- 1、此项检查应每月开展至少一次。
- 2、CPU、网络设备、电源等模块应冗余设置，各系统硬件检查应确认有无故障指示灯或系统异常报警。对存在的故障及消除措施记录在备注栏内。
- 3、软件应检查确认是否存在授权过期、非正式授权，或功能异常等现象。
- 4、操作电脑应检查确认是否存在网络连接不稳定，显示、操作故障，授权失效，机器经常卡死等现象。

危险工艺(氧化工艺)关键回路自动化投用自查表(对照 PFD 图, 查现场)

序号	工艺名称	关键参数	控制回路位号	描述	控制类型	是否自动	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	氧化	温度	SIF-TZT051002A	当(DDTS)反应釜R051001A氧化反应过 程温度高时(TZSHH-051002A),关闭双 氧水进料切断阀XZV051008A,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV051012A。	紧急切断	是	否	无
2	氧化	温度	SIF-TZT051002B	当(DDTS)反应釜R051001B氧化反应过 程温度高时(TZSHH-051002B),关闭双 氧水进料切断阀XZV051008B,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV051012B。	紧急切断	是	否	无
3	氧化	温度	SIF-TZT051002C	当(DDTS)反应釜R051001C氧化反应过 程温度高时(TZSHH-051002C),关闭双 氧水进料切断阀XZV051008C,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV051012C。	紧急切断	是	否	无
4	氧化	温度	SIF-TZT052002A	当(TIBTD)反应釜R052001A氧化反应过 程温度高时(TZSHH-052002A),关闭双 氧水进料切断阀XZV052008A,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV052013A。	紧急切断	是	否	无
5	氧化	温度	SIF-TZT052002B	当(TIBTD)反应釜R052001B氧化反应过 程温度高时(TZSHH-052002B),关闭双 氧水进料切断阀XZV052008B,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV052013B。	紧急切断	是	否	无
6	氧化	温度	SIF-TZT053002A	当(TETD)反应釜R053001A氧化反应过 程温度高时(TZSHH-053002A),关闭双 氧水进料切断阀XZV053015A,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV053010A。	紧急切断	是	否	无
7	氧化	温度	SIF-TZT053002B	当(TETD)反应釜R053001B氧化反应过 程温度高时(TZSHH-053002B),关闭双 氧水进料切断阀XZV053015B,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV053010B。	紧急切断	是	否	无
8	氧化	温度	SIF-TZT053002C	当(TETD)反应釜R053001C氧化反应过 程温度高时(TZSHH-053002C),关闭双 氧水进料切断阀XZV053015C,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV053010C。	紧急切断	是	否	无
9	氧化	温度	SIF-TZT053002D	当(TETD)反应釜R053001D氧化反应过 程温度高时(TZSHH-053002D),关闭双 氧水进料切断阀XZV053015D,打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀XZV053010D。	紧急切断	是	否	无
10	氧化	温度	SIF-TZT053002E	当(TETD)反应釜R053001E氧化反应过	紧急切断	是	否	无

11	氧化	温度	SIF-TZT053002F	程温度高时 (TZSHH-053002E) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY053015E, 打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀 XZY053010E。	紧急切断	是	否	无
12	氧化	温度	SIF-TZT081003A	当 (TEID) 反应釜 R053001F 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-053002F) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY053015F , 打开反应釜 夹套冷冻水上水旁通阀 XZY053010F。	紧急切断	是	否	无
13	氧化	温度	SIF-TZT081003B	当 (MBTS) 反应釜 R081002A 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003A) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010A。	紧急切断	是	否	无
14	氧化	温度	SIF-TZT081003C	当 (MBTS) 反应釜 R081002B 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003B) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010B。	紧急切断	是	否	无
15	氧化	温度	SIF-TZT081003D	当 (MBTS) 反应釜 R081002C 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003C) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010C。	紧急切断	是	否	无
16	氧化	温度	SIF-TZT081003E	当 (MBTS) 反应釜 R081002D 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003D) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010D。	紧急切断	是	否	无
17	氧化	温度	SIF-TZT081003F	当 (MBTS) 反应釜 R081002E 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003E) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010E。	紧急切断	是	否	无
18	氧化	温度	SIF-TZT081003G	当 (MBTS) 反应釜 R081002F 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003F) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010F。	紧急切断	是	否	无
19	氧化	温度	SIF-TZT081003H	当 (MBTS) 反应釜 R081002G 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003G) ,关闭双 氧水进料切断阀 XZY081010G。	紧急切断	是	否	无
20	氧化	温度	SIF-TZT081003I	当 (MBTS) 反应釜 R081002H 氧化反应过 程温度高时 (TZSHH-081003H) ,关闭双氧 水进料切断阀 XZY081010H。	紧急切断	是	否	无
...								

注：重大隐患判定标准：企业生产装置的关键参数的控制未实现自动化。

检查标准：

1、涉及重点监管危化工艺的装置须实现自动化控制。

装置联锁投用确认(查设计、SIL报告、SIS 系统)

序号	联锁名称	联锁条件	整定值	现场位号	紧急输出		是否投用	切除时长	是否存在间歇性的问题	涉及重大隐患的问题
					关闭双氧水进料切断阀 XZV051008A, XZV051012A	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀				
1	SIF-TZT051002A: (DDTS) 反应釜 R051001A 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-051002A)	温度高高 (TZSHH-051002A)	80	TZT05 1002A	关闭双氧水进料切断阀 XZV051008A, XZV051012A	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
2	SIF-TZT051002B: (DDTS) 反应釜 R051001B 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-051002B)	温度高高 (TZSHH-051002B)	80	TZT05 1002B	关闭双氧水进料切断阀 XZV051008B, XZV051012B	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
3	SIF-TZT051002C: (DDTS) 反应釜 R051001C 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-051002C)	温度高高 (TZSHH-051002C)	80	TZT05 1002C	关闭双氧水进料切断阀 XZV051008C, XZV051012C	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
4	SIF-TZT052002A: (TBTD) 反应釜 R052001A 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-052002A)	温度高高 (TZSHH-052002A)	100	TZT05 2002A	关闭双氧水进料切断阀 XZV052008A, XZV052013A	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
5	SIF-TZT052002B: (TBTD) 反应釜 R052001B 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-052002B)	温度高高 (TZSHH-052002B)	100	TZT05 2002B	关闭双氧水进料切断阀 XZV052008B, XZV052013B	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
6	SIF-TZT053002A: (TETD) 反应釜 R053001A 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002A)	温度高高 (TZSHH-053002A)	120	TZT05 3002A	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015A, XZV053010A	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
7	SIF-TZT053002B: (TETD) 反应釜 R053001B 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002B)	温度高高 (TZSHH-053002B)	120	TZT05 3002B	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015B, XZV053010B	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
8	SIF-TZT053002C: (TETD) 反应釜 R053001C 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002C)	温度高高 (TZSHH-053002C)	120	TZT05 3002C	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015C, XZV053010C	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
9	SIF-TZT053002D: (TETD) 反应釜 R053001D 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002D)	温度高高 (TZSHH-053002D)	120	TZT05 3002D	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015D, XZV053010D	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
10	SIF-TZT053002E: (TETD) 反应釜 R053001E 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002E)	温度高高 (TZSHH-053002E)	120	TZT05 3002E	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015E, XZV053010E	打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	是	否	否	否
11	SIF-TZT053002F: (TETD) 反应釜 R053001F 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002F)	温度高高 (TZSHH-053002F)	120	TZT05 3002F	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015F, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀	XZV053010F	是	否	否	否

12	SIF-LDZT050002: 二氯化碳中间罐 V050001 界位高高 (LDZSHH-060002)	液位高高 (LDZSHH-060002)	3000	LDZT 05000 2	关闭二氯化碳进料 SIS 切断阀 XZV050003	是	否	否	否	否
13	SIF-TZT081003A: (MBTS) 反应釜 R081002A 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003A)	温度高高 (TZSHH-0 81003A)	80	TZT08 1003A	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010A	是	否	否	否	否
14	SIF-TZT081003B: (MBTS) 反应釜 R081002B 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003B)	温度高高 (TZSHH-0 81003B)	80	TZT08 1003B	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010B	是	否	否	否	否
15	SIF-TZT081003C: (MBTS) 反应釜 R081002C 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003C)	温度高高 (TZSHH-0 81003C)	80	TZT08 1003C	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010C	是	否	否	否	否
16	SIF-TZT081003D: (MBTS) 反应釜 R081002D 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003D)	温度高高 (TZSHH-0 81003D)	80	TZT08 1003D	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010D	是	否	否	否	否
17	SIF-TZT081003E: (MBTS) 反应釜 R081002E 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003E)	温度高高 (TZSHH-0 81003E)	80	TZT08 1003E	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010E	是	否	否	否	否
18	SIF-TZT081003F: (MBTS) 反应釜 R081002F 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003F)	温度高高 (TZSHH-0 81003F)	80	TZT08 1003F	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010F	是	否	否	否	否
19	SIF-TZT081003G: (MBTS) 反应釜 R081002G 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003G)	温度高高 (TZSHH-0 81003G)	80	TZT08 1003G	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010G	是	否	否	否	否
20	SIF-TZT081003H: (MBTS) 反应釜 R081002H 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003H)	温度高高 (TZSHH-0 81003H)	80	TZT08 1003H	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010H	是	否	否	否	否
21	SIF-LDZT120001: 二氯化碳储罐 V0120001 界位高高 (LDZSHH-120001)	液位高高 (LDZSHH-120001)	81003I	LDZT 12000 2	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010I	是	否	否	否	否
22	SIF-LZT120011: 二乙胺储罐 V0120002 液位高高 (LZSHH-120011)	液位高高 (LZSHH-120011)	-120001	LZT12 12000 2	关闭二乙胺进料 SIS 切断阀 XZV120001	是	否	否	否	否
23	SIF-LZT120012: 二异丁胺储罐 V0120003 液位高高 (LZSHH-120012)	液位高高 (LZSHH-120012)	20011	LZT12 12000 2	关闭二乙胺进料 SIS 切断阀 XZV120007	是	否	否	否	否
24	SIF-LZT120013: N-甲基苯胺储罐 V0120004 液位高高 (LZSHH-120013)	液位高高 (LZSHH-120013)	5600	LZT12 12000 2	关闭二异丁胺进料 SIS 切断阀 XZV120008	是	否	否	否	否
25			5600	LZT12 12000 2	关闭 N-甲基苯胺进料 SIS 切断阀 XZV120010	是	否	否	否	否

	(LZSHH-120013)	20013)						
26	SIF-LZT120014: 乙醇储罐 V0120006 液位高高 (LZSHH-120014)	液位高高 (LZSHH-1 20014)	5600 0014	LZT12 0014	关闭乙醇进料 SIS 切断阀 XZV120012	是	否	否
27	SIF-LZT120015: N-甲基苯胺储 罐 V0120009 液位高高 (LZSHH-120015)	液位高高 (LZSHH-1 20015)	5600 0015	LZT12 0015	关闭 N-甲基苯胺进料 SIS 切断阀 XZV120018	是	否	否

注：重大隐患判定标准：人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有关联锁长时间切除（超过1个月以上）。

检查标准：

- 1、重点监管的危险化工工艺目录(2013年版)，相关工艺安全控制的基本要求，装置涉及的联锁系统，紧急停车系统。
- 2、根据联锁设计图一一对应排查
- 3、每月一次开展联锁投用确认检查

自动化控制系统、联锁停车系统使用情况自查表（查现场控制系统的设置）

所属装置	涉及的重点监管 危险化工工艺	自动化控制系统 类别	厂家及型号	系统软件型号及版本	操作电脑型号	联锁 数量	系统投 用日期	系统投 用状况	是否改 造升级	是否存 在问 题	涉及重大 隐患的问 题
1	氧化	SIS	浙江中控 TCS900	(下位机) SafeConrtix (上位机) VySCADA (V2.00.00.00-200731-M)	戴尔 OptiPlex XE3	27	2022年 5月2日	投入	否	否	无
2											
...											

注：重大隐患判定标准：涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

判定依据：《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）（三）加强危险化学品生产储存装置设计安全管理。

1. 开展在役装置安全设计诊断，2013年底前完成所有未经正规设计的在役装置安全设计诊断工作。危险化学品企业要聘请有相应设计资质的设计单位，对未经过正规设计的在役装置进行安全设计诊断，对装置布局、工艺技术及流程、主要设备和管道、自动控制、公用工程等进行设计复核，全面查找并整改装置设计存在的问题，消除安全隐患。

自查情况：

1. 年产10000吨特种橡胶助剂生产装置及附属设施2021年由广东政和工程有限公司进行设计，安全验收评价报告2023年8月。
2. 2023年4月委托具有化工医药行业甲级资质的黑龙江龙维化学工程设计有限公司为我公司一期年产10000吨特种橡胶助剂项目开展设计诊断，并于2023年6月形成了安全设计诊断报告，提出问题41项，已全部完成整改。

判定结果：此项不存在重大隐患。

在役化工装置自查表												
序号	在役化工装置名称	在役化工装置类型	设计单位	设计单位资质等级	安全设计诊断单位	安全设计诊断资质等级	在役化工装置变更、改造情况	变更、改造是否经过正规设计计	变更、改造设计单位资质等级	检查所有设计资料、验收资料是否齐全有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	年产10000吨特种橡胶助剂	生产装置	广东政和工程有限公司	化工石化医药行业甲级	黑龙江龙维化学工程设计有限公司	化工石化医药行业甲级	无	/	/	/	是	否
2												
3												
...												

注：

1、设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目建设项目，应由工程建设设计综合甲级资质或相应工程建设设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

2、安全设计诊断单位资质等级：化工建设项目由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目建设项目，应由工程建设设计综合甲级资质或相应工程建设设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

3、变更、改造设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目建设项目，应由工程建设设计综合甲级资质或相应工程建设设计化工医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

判定依据：

1. 《安全生产法》第三十八条：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。
2. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款：不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。

自查情况：经核查后，公司生产工艺和生产设备不属于淘汰行列。

判定结果：此项不存在重大隐患。

使用淘汰落后安全生产工艺技术自查表								
序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的工艺技术类型	是否存在安全隐患的问题
1	玻璃类-石化化工-专用化学品-环保助剂生产	否	/	/	否	/	/	否
2	连续釜式氧化生产工艺	否	/	/	否	/	/	无
3	...							

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

- 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号)
- 2、《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)
- 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)
- 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅〔2024〕86号)

序号	本单位所涉及的设备类型	是否在淘汰落后设备目录中		淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的设备类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
		否	是							
1	反应釜	否	/	/	/	否	/	/	否	无
2	密闭式离心机	否	/	/	/	否	/	/	否	无
3	储罐	否	/	/	/	否	/	/	否	无
4	双端面机械密封 离心泵	否	/	/	/	否	/	/	否	无
5	屏蔽泵	否	/	/	/	否	/	/	否	无
6	三合一	否	/	/	/	否	/	/	否	无
7	刮板输送机	否	/	/	/	否	/	/	否	无
8	螺杆空气压缩机	否	/	/	/	否	/	/	否	无
9	变压吸附制氮装置	否	/	/	/	否	/	/	否	无
10	叉车(平衡重式)	否	/	/	/	否	/	/	否	无

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

- 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号)
- 《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)
- 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅〔2020〕38号)
- 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅〔2024〕86号)

十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

(1) 判定依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)3、0.1在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时应设置有毒气体探测器既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

自查情况：公司可燃、有毒气体报警器173个，有毒（二硫化碳、N-甲基苯胺、甲苯等）85台、氧气5台，均纳入了独立的GDS 报警系统。34台在2024年11月20日到期，其他139台2025年5月29日和2025年6月19日到期。

判定结果：此项不存在重大隐患。

可燃和有毒有害气体泄漏的场所自查表（查设计、现场、GDS 系统）

序号	装置名称	设备类型	被测介质	安装地点	探头测量介质	测量范围	一级报警设定标准值	二级报警设定标准值	探头运行正常(是/否)	理论安装高度m	距离安装高度(米)	基本参数		厂家型号	检定时间	停用探头办理审批手续		是否带屏幕	是否带光报警	产品编号	接入GDS系统	涉及重大隐患的问题			
												一级报警设定值LEL/pm	二级报警设定值LEL/pm	强检周期	合格截至日(含)	无	是	否	无	是	否	无	是	否	无
1	五车间9	催化燃烧型	可燃气体	五车间一层，西北	可燃气体	0-100	25	25	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22047	是	否	无
2	五车间0	催化燃烧型	可燃气体	五车间一层，西北	可燃气体	0-100	25	25	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22047	是	否	无
3	五车间2	催化燃烧型	可燃气体	五车间一层，西北	可燃气体	0-100	25	25	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22047	是	否	无
4	五车间11	半导体型	二氧化硫	五车间一层，西北	二氧化硫	0-10	1.5	1.5	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22051	是	否	无
5	五车间13	半导体型	二氧化硫	五车间一层，西北	二氧化硫	0-10	1.5	1.5	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22051	是	否	无
6	五车间14	半导体型	二氧化硫	五车间一层，西北	二氧化硫	0-10	1.5	1.5	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22051	是	否	无
7	五车间4	催化燃烧型	可燃气体	五车间一层，西北	可燃气体	0-100	25	25	是	.6	.6	0.3-0	0.4	1年	2025/6/20	无	是	是	是	是	是	22047	是	否	无

8	五 车间 3	GT0 501	催化 燃烧 型	可燃 气体	正辛醇- 醚, Methyl ether	0-1 00	25	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22047 224	是	否	无	
9	五 车间 1	GT0 501	催化 燃烧 型	可燃 气体	正辛醇- 醚, Methyl ether	0-1 00	25	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22047 219	是	否	无	
10	五 车间 12	GT0 501	半导 体型	二硫 化碳	正辛醇- 醚, Methyl ether	0-1 00	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22051 1033	是	否	无	
11	五 车间 09	GT0 501	半导 体型	二硫 化碳	正辛醇- 醚, Methyl ether	0-1 00	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22051 1041	是	否	无	
12	五 车间 08	GT0 501	半导 体型	二硫 化碳	正辛醇- 醚, Methyl ether	0-1 00	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22051 1023	是	否	无	
13	五 车间 05	GT0 502	半导 体型	N-甲 基苯 胺	N-正辛 醚, Methyl ether	N-甲 基苯 胺	0-5 0	12	12	24	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22051 0138	是	否	无
14	五 车间 06	GT0 502	半导 体型	N-甲 基苯 胺	N-正辛 醚, Methyl ether	N-甲 基苯 胺	0-5 0	12	12	24	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22051 0127	是	否	无
15	五 车间 07	GT0 502	半导 体型	N-甲 基苯 胺	N-正辛 醚, Methyl ether	N-甲 基苯 胺	0-5 0	12	12	24	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 瑞电子有 限公司	GT -68 88B	2025/ 6/20	1 年	无	是	是	是	22041 0951	是	否	无

16	五 车间 GT0 502 08	半导 体型	N- 甲基 苯胺	N- 甲基- 苯胺 基 酯， HES100C 西北	0-5 0	12	12	24	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	0949	是	否	无
17	五 车间 GT0 501 16	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100A 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无
18	五 车间 GT0 501 15	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100A 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无
19	五 车间 GT0 500 3	催化 燃烧 型	可燃 气体	可燃 气体 外， HES0056 西南	0-1 00	25	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22047 220	是	否	无
20	五 车间 GT0 501 17	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100C 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无
21	五 车间 GT0 501 10	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100C 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无
22	五 车间 GT0 501 03	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100B 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无
23	五 车间 GT0 501 07	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100B 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无
24	五 车间 GT0 500 6	催化 燃烧 型	可燃 气体	可燃 气体 外， HES0056 西南	0-1 00	25	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22047 213	是	否	无
25	五 车间 GT0 501 05	半导 体型	二 硫化 碳	二 硫化 碳 酯， HES100C 西南	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 福电子有 限公司	GT -58 88B 2	2025/6/20	1 年	无	是	是	是	是	22051	是	否	无

卷之三

- 1、依据 GB 50493，企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边（GB 50493 规定的探测器覆盖范围内）未设置气体探测器。

2、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），被测介质与探头测量介质不一致，视为未设置。

3、企业设置的可燃和有毒气体检测报警系统未处于正常工作状态（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用；可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在 60 秒内做出响应。

(2) 判定依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)5.2.3条防爆电气设备的

级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别，并应符合下列规定：气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系应符合表 5.2.3-1 的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时，应按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选用防爆设备。对于标有适用于特定的气体、蒸气的试验时，可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。对于环境的防爆设备，没有经过鉴定，不得使用于其他的气体环境内。Ⅱ类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系应符合表 5.2.3-2 的规定。安装在爆炸性粉尘环境中的电气设备

备应采取措施防止热表面点可燃性粉尘层引起的火灾危险。III类电气设备的最高表面温度应按国家现行有关标准的规定进行选择。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

自查情况： 全厂爆炸危险区域2个——五车间、二硫化碳罐区

判定结果： 此项不存在重大隐患。

XXX 企业爆炸危险场所自查表

是否存在問題	涉及重大問題的問題

十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

(1) 判定依据：《全国安全生产专项整治三年行动计划〈危险化学品安全专项整治三年行动实施方案〉》涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012），在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。

自查情况：公司2023年3月18日委托河南省冶金研究生有限责任公司对10000吨/年特种橡胶助剂项目编制了报告，邀请5位专家到现场进行了安全验收，此项目依托的控制室、配电室、机柜间均依托独立设置，经不同机构评价均满足要求。2023年8月形成了报告。

其中中央控制室距离最近的爆炸危险区域是一车间生产装置安全防护距离40米，标准间距40米，且中央控制室采用抗爆设计，在生产区域外。

判定结果：此项不存在重大隐患。

控制室自查表							
序号	控制室名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距(m)	GB50160要求的防火间距(m)	是否存在一侧或多侧面向具有火灾、爆炸危险性装置
1	中央控制室	厂区北侧	否	2021.4	40	40	是
2							
3							
...							

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160—2014）第 5.2.18 条第 3 款规定：“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙”。

(2) 判定依据：《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160—2014）第 5.2.18 条第 3 款 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙；

自查情况：1#抗爆机柜间在生产装置区内，东侧是污水处理加药间，不涉及爆炸危险；西侧是2#配电室；南侧是护岸下方污水中和罐，不涉及爆炸危险；北侧是公用工程站，满足要求。
2#抗爆机柜间在生产装置区内，西侧为厂区围墙；东侧为七车间；北侧为绿化带，不涉及爆炸危险；南侧为2#抗爆机柜间，满足相关要求。

3#抗爆机柜间在生产装置区内，西侧为厂区围墙；东侧为九车间；北侧为2#抗爆机柜间；南侧为3#配电室。满足要求。

判定结果：此项不存在重大隐患。

机柜间自查表							
序号	机柜间名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距(m)	GB50160要求的防火间距(m)	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧或多面面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧或无门窗、洞口
1	1#机柜间	公用工程区域	否	2021.4	8	4	否
2	2#机柜间	厂区西墙	否	2021.4	40.5	15	否
3	3#机柜间	厂区西墙	否	2021.4	49	10	是
..

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB50160、GB/T50079。《石油化工企业设计防火标准》GB50160规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙”。

十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

判定依据：《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.2规定：一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH/T3038-2017）4.1、4.2。

自查情况：公司一级负荷的消防用电、DCS控制系统、SIS系统等均设置了双重电源供电，一路由市政供电，另一路为800KW柴油发电机供电，DCS自动化控制系统、SIS系统等均配备了UPS不间断电源7套。

判定结果：此项不存在重大隐患。

双电源供电自查表（一级负荷）									
序号	装置名称	一级负荷容量(KVA)	一级负荷接入点	1#电源进线接人点	1#电源进线容量(KVA)	2#电源进线接人点	2#电源进线容量(KVA)	1#进线与2#进线是否独立	单条电源能否满足装置需求
1	消防泵房	532	2#配电室2#变压器	1#高压配电室	1250	柴油发电机	800	是	能
2									自动
3									1
...									是

注：1、一级负荷《供配电系统设计规范》GB50052-2009中3.0.2（一级负荷应有双重电源供电，当一电源故障时，另一电源不应同时受到损坏）为强制条款必须执行。
2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。
3、1#、2#电源进线接入点，应与一级负荷分布相对应。

双电源供电自连表（一级负荷中特别重要负荷）

《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 条规定：自启动发电机组的断电时间不应大于 15 秒。

《供配电系统设计规范》GB50052-2009中3.0.5规定：允许供电中断时间为毫秒级的供电应设置蓄电池不间断性供电装置，能自动切换不中断供电。

自投装置的动作时间能确保足允许中断时间的，可选用正常电源之外的专用馈电线路。

双电源供电自查表（一级负荷中特别重要负荷）									
序号	装置名称	一级负荷特别重要负荷容量(KVA)	是否安装应急发电机	应急发电机容量(KVA)	事故状态所需应急发电机容量(KVA)	应急发电机能否满足应急需求	应急发电机实际工作时间	机规定时间(供电系统设计规范GB50052-95要求自动发电机工作时间不宜少于10min)	是否能正常启动
									专用应急电源接人点(与一般负荷相对应)
自投带延时的动作为时间能满足允许中断时间为15秒以上的 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中3.0.5规定：供电中断时间为毫秒级 中3.0.5规定：选用正常电源之外的专用馈电线路 秒级的供电设置蓄电池不间断供电量。 电或者柴油机不间断供电量。	《供配电系统设计规范》GB50052-2009中3.0.5规定：选用正常电源之外的专用馈电线路 秒级的供电设置蓄电池不间断供电量。 电或者柴油机不间断供电量。								
1	DCS控制系统的火灾报警系统	20	1#配电室1#变压器	是	800	532	能	6	15
2	可燃气有毒气体报警	20	1#配电室1#变压器	是	800	532	能	6	15
3	...	10	1#配电室1#变压器	是	800	532	能	6	15

自动化控制系統不间断电源自查表											
序号	自动化控制系統名称	该装置自动化控制系统是否设置有不间断电源	台数	不间断电源容量(KVA)	自控系统大运行负荷(KVA)	国标要求蓄电池后备时间	本装置蓄电池后备时间	是否配备电池巡检仪	巡检仪能够记录内容(如:电压、电流、温度、内阻等)	蓄电池组考核周期	蓄电池组最近一次考核结果
1	浙江中控操作台	是	20	15	6	30min	150min	否	否	1年	20246V 12
2	浙江中控五车间DCS控制柜	是	4	10	4	30min	150min	否	否	1年	20246V 12
3	浙江中控SIS控制柜	是	2	3	2	30min	90min	否	否	1年	20246V 12
4	浙江中控七车间DCS控制柜	是	3	3	3	30min	60min	否	否	1年	20246V 12
5	浙江中控九车间DCS控制柜	是	3	3	3	30min	60min	否	否	1年	20246V 12
...											

注：1、不间断电源容量应大于负载容量。
 2、后备时间：《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系統供电设置不间断电源，其容量应适应运行环境和安全管理的要求，并应至少能支持系统运行 0.5h 以上。

十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

判定情形：《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)9.1.2 压力容器应当根据设计要求装设超压泄放装置。《石油化工设备安装工程施工技术规程》SH/T 3542-2007第5.10.1条—与设备直接连接的安全阀、爆破片等安全附件，除符合《压力容器安全技术监察规程》的要求外，尚应符合下列要求：a) 交全阀的试验调整与安装应符合《安全阀一般要求》GB/T12241的要求；b) 爆破片装置应符合《爆破片安全装置》GB 567的要求，爆破片安装后不得翘曲或凹陷。

自查情况：全厂安全阀共计6台，无爆破片，台账在设备管理员处登记并按时更新；

判定结果：此项不存在重大隐患。

安全阀自查表

序号	安全阀位号	安全阀实际整定压力(核实时与设计是否一致)	安全阀所在设备设施的设计压力	安全阀最近一次定期检定日期	安全阀的上、下静止周期	安全阀的实际状态(打开/关闭)	安全阀密封损坏、校验标识牌是否存在缺失、损坏	安全阀型号规格材质是否符合设计	设置的闸前切断阀是否完全开启，出口排放管道是否畅通	存在的问题	涉及重大隐患的问题
1	V050009	0.8MPa	1.0MPa	2024.06.26	一年	打开	否	是	是	无	无
2	M051001	0.3MPa	0.35MPa	2024.07.23	一年	打开	否	是	是	无	无
3	V010004	0.8MPa	1.0MPa	2024.07.23	一年	打开	否	是	是	无	无
4	V040006	0.8MPa	1.0MPa	2024.05.14	一年	打开	否	是	是	无	无
5	V040008	0.8MPa	1.0MPa	2024.05.14	一年	打开	否	是	是	无	无
6	V060005	0.8MPa	1.0MPa	2024.09.19	一年	打开	否	是	是	无	无

十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

(1) 判定依据：《安全生产法》第4条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

自查情况：公司制定了全员安全生产责任制，其中岗位责任制125个，部门责任制24个，2024年10月31日对2024年目标责任书进行了认领签字，一式两份；

存在问题：未制定各专业管理部門的安全生产责任制，财务部安全生产责任内容中缺少缴纳安全生产责任险、安全生产费用的监督等职责。

原因：管理层对安全责任认识片面，在制定制度时，未充分考虑所有部门和岗位的安全风险，比如仅重视生产部门的安全责任，忽视后勤部门。

采取措施：加强管理层相关教育培训，邀请外部专家参与制度制定，借鉴同行业优秀经验，确保责任全面覆盖。

判定结果：目前此项问题已整改到位。

全员安全生产责任制的发文文号及时间	本企业实际设置岗位、机构数量	安全生产责任制中岗位、机构数量	是否有企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位（安全、生产技术、设备、生产车间等）的安全职责	主要负责人和安全管理机构或安全管理人员是否与安全生产法和本省安全生产条例相符合，如有缺项，缺几项？	是否有健全安全生产责任制执行记录	是否对职业健康情况进行检查考核	是否建立了重大危险源企业三级包保责任体系并有线上下履职记录	是否涉及重大隐患
			是	有	是	是	是	是
鹤中吴[2024]4号 2024年01月11日	125/24	125/24	是	有	是	是	是	是
鹤中吴[2024]57号 2024年10月31日	125/24	125/24	是	是	是	是	否	无

(2) 判定依据：《安全生产法》第41条：生产经营单位应当建立健全并落实安全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

自查情况：公司制定有隐患排查管理制度，公司2024年1月1日下发了2024年隐患排查治理工作方案，同时制定了隐患排查计划。公司安全部2024年1月27日，进行了全员责任制的培训，由安全经理崔振杰进行专项培训。

判定结果：此项不存在重大隐患。

生产安全事故隐患排查治理制度自查表							
生产安全事故隐患排查治理制度的发文文号及时间	制度是否符合本单位实际情况	制度规定的排查频次是否明确、符合法规要求和实际	隐患排查治理是否有记录	隐患排查治理记录是否符合本企业制度要求	隐患的管控措施是否得当，是否闭环，风险是否得到有效管控	是否有对考核奖惩制度的考核奖惩制度是否落实	考核奖惩制度是否落实
鹤中昊[2023]19号 文/2023年7月23日	是	是	是	是	是	是	否

十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

判定依据：《安全生产法》第二十一条规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有的职责有：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》第五条：企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条

自查情况：公司安全操作规程5个，分别为《TIBTD 安全操作规程》《TETD 安全操作规程》《DDTS 安全操作规程》《MBTS 安全操作规程》《ZMBT 安全操作规程》；工艺指标都已结合车间实际进行设定。

判定结果：此项不存在重大隐患。

序号	本企业全部生产装置名称	是否制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审批、分发、使用、更改及废止的程序和职责	每个生产装置是否都编制了操作规程，操作规程符合企业实际，可执行	编制的各生产岗位操作的内容至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求	操作规程和工艺控制指标是否发放到所对应的基层岗位	询问岗位员工是否清楚操作规程主要内容、关键工艺控制指标和报警联锁信息	重大变更后本装置是否存在重大变更	现场核对操作规程和工艺控制指标、工艺卡片落实情况	涉及重大隐患的问题	
									是否存在问题	操作规程最近一次修订日期
1	TBT-D	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	/	严格落实
2	TED	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	/	严格落实
3	DITS	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	/	严格落实
4	ZMBT	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	/	严格落实
5	MBTS	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	/	严格落实

十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

判定依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第18条：建立危险作业许可制度。企业要建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，必须办理审批手续。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）。

自查情况：公司安全管理制汇编2024年2月进行了修订，完善了特殊作业管理制度，规定了八大特殊作业内容，以及审批程序。抽查公司2024年特殊作业票，作业票严格按照30871相关的要求进行的填写，其中特种作业人员证号进行了注明。2024年3月和10月公司安全部对生产系统进行了特殊作业和监护人取证复审培训，并现场进行了考试，根据考试成绩对选定的监护人62人下发了监护人资格证。

判定结果：此项不存在重大隐患。

动火作业自查表											
是否编制动火作业管理制度	制度是否有缺项	制度内容是否符合GB30871-2022要求	作业许可证内容是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理完成作业票	动火作业是否在分析后30分钟内开展的	动火作业中是否超过30分钟是否重新进行分析	二级动火作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业前是否开展全面危险辨识	安全管控措施是否全面	是否存在问题	是否涉及重大隐患
是	否	符合	符合	是	是	是	是	是	是	否	无

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不满足要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离。作业人员未佩戴必要的个体防护等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。
3、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资料对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。
4、特殊作业监护人严重失职类型：擅离职位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

进入受限空间作业自查表															
是否编 制了进 入受限 空间作 业管理 制度	制度 是否缺 乏项 目	制度内 容是否符 合GB30871 -2022要 求	作业许 可证内 容是否符 合GB30871- 2022要 求	作业实 施前是 否办理 完成作 业票	进入受 限空 间作 业是 否在分 析后30 分钟内开 展的	进入受 限空 间作 业是 否在分 析后30 分钟内开 展的	作业中 断超过 60分钟 是否重 新进行 分析	作业过 程是否每两 小时进行 一次分析 并记录	作业过 程是否全 程佩戴移 动式气体检 测报警器	安全管 控措施 是否全 面	作业前 是否开 展全面 危险源 辨识	作业过 程是否 有监 护人	特殊作 业监护人是 否经专项 培训合 格，无严 重失职	是否存 在问题	涉及重大 隐患的问 题
是	否	符合	符合	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	无	

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人，作业人员未佩戴必须的个体防护等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。

5、特殊作业审批程序不合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。

6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工业企业未按规范性文件要求开展反事故安全风险评估。

判定依据：

1. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则办法》第 9 条第 2 款：新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；
2. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第 23 条：建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产（使用））可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。
3. 《国家安监总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1 号）：企业中涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，要开展反事故安全风险评估。

自查情况：公司目前无新开发工艺，工艺成熟，均来自同行业多年成熟工艺；依据《河南省危险化学品建设项目国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证办法（试行）》，公司所有装置工艺不属于首次使用

化工工艺；一期年产10000吨特种橡胶助剂项目2022年7月制定了试生产方案成立了试生产领导组，并于2023年8月完成安全验收评价，2023年9月取得安全生产许可证，目前生产装置安全稳定运行。公司委托具备资质的浙江化安安全技术研究院有限公司，对MBTS、DDTS、TIBTD、TETD涉氧化工艺生产装置进行反应评估，分别于2021年7月和2021年10月形成报告。

判定结果：此项不存在重大隐患。

新建装置自查表							
序号	本单位新建装置名称	装置试生产时间	试生产方案是否完善、具有可操作性	是否有安全风险分析	安全风险分析是否全面	安全措施是否有效落实	安全设施“三同时”手续完成或批复时间
1	年产10000吨特种橡胶助剂生产装置	2022.7.25	是	是	是	是	安全预评价：2021.3.5 安全设计审查：2021.5.11 安全竣工验收：2023.7.18
2							否
...							无

注：1、试生产方案内容包括：项目概述、试生产目的、组织机构和人员安排、试生产准备、试生产步骤、安全风险评估、应急预案、环境保护措施、试生产进度计划、试生产记录和分析、试生产总结、相关法规和标准符合性。
2、依据原国家安监总局36号令要求，三同时手续为：安全预评价、安全生产条件和设施综合分析）、安全设施设计审查、安全设施竣工验收；依据原国家安监总局45号令要求，三同时手续为：安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收。

精细化工装置自查表							
序号	精细化工生产装置名称	是否开展了反应安全风险评估	反应评估是否符合 GB/T 42300—2022 要求	开展反应安全风险评估的单位是否具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS 认可实验室）资质条件和中国计量认证（CMA 认可实验室）资质条件	高危工艺是否进行了全流程风险评估	进行全流程风险评估后是否存在可能影响安全风险的变更的情况？	评估结果要求的安全管控措施是否落实？
1	TBTID 生产装置	是	符合	CNAS 注册号：CNASL11758、检测资质认定 CMA 证书编号：181114232296 是	是	否	是 否 无
2	TETD 生产装置	是	符合	CNAS 注册号：CNASL11758、检测资质认定 CMA 证书编号：181114232296 是	是	否	是 否 无
3	DDPS 生产装置	是	符合	CNAS 注册号：CNASL11758、检测资质认定 CMA 证书编号：181114232296 是	是	否	是 否 无
4	MBTS 生产装置	是	符合	CNAS 注册号：CNASL11758、检测资质认定 CMA 证书编号：181114232296 是	是	否	是 否 无

注：反应评估要求（GB/T 42300—2022）：物料分解热评估、失控反应可能性评估、失控反应风险可接受程度评估和反应工艺危险度评估；对原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的相关物料进行热稳定性测试，对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析；涉及硝化、氯化、氟化、重氯化、过氧化工艺的精细化工生产的反应安全风险评估；自动控制系统、对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS 或 PLC)、设置偏离正常值的报警和联锁控制、设置但不限于爆破片、安全阀、紧急终止反应、紧急冷却降温控制设施等、设置相应的安全仪表系统、工艺优化或改变工艺方法、设置在防爆墙隔离区域中，并设置完善的超压泄爆设施。

二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

判定依据：《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-2022）规定了危险化学品根据其物化性质可采用隔离贮存、隔开贮存和分离贮存等三种存储方式。《危险化学品安全管理条例》（国务院令 645 号修订）

自查情况：公司根据物料性质把危险化学品储存分为原材料罐区、危险化学品仓库。公司 2023 年 3 月 18 日委托河南省冶金研究生有限责任公司对 10000 吨/年特种橡胶助剂项目编制了报告，邀请 5 位专家到现场进行了安全验收，其中对一期 10000 吨/年特种橡胶助剂项目相关储存设施进行了评价，符合要求。2024 年 12 月 5 日对原材料罐区、危险化学品仓库进行了检查，各类物品由标识牌，和现场实物进行了对应，未发现问题。

判定结果：此项不存在重大隐患。

危险化学品有毒有害表

序号	危险化学品仓库名称	危险化 学品仓库位 量	设计可存放 的危险化学 品种类	实际存放的 危险化学品 种类	设计可存 放的每种 危险化 学品数量	实际存放的 每种危险化 学品数量	存放的每 种危险化 学品性质	是否存在未参照 GB 15603 分类分 区储存危险化学 品、相互通配物 质混放现象	厂区内外是 否存在擅 意存放危 险化学品 现象	变更手 续名称	是否 存在问 题	是否 涉及重 大隐患 的问题
1	二硫化碳罐区	厂区东 北	二硫化碳	二硫化碳	120t	73.6t	易燃、有 毒	否	否	/	否	无
2	立式罐区	厂区东 北	二乙胺	二乙胺	30t	19.6t	易燃	否	否	/	否	无
3	立式罐区	厂区东 北	二异丁胺	二异丁胺	32t	15.6t	易燃	否	否	/	否	无
4	立式罐区	厂区东 北	N-甲基苯 胺	N-甲基苯 胺	43t	31.9t	易燃	否	否	/	否	无
5	立式罐区	厂区东 北	乙醇	乙醇	34t	28.7t	易燃	否	否	/	否	无
6	立式罐区	厂区东 北	液碱	液碱	230t	64.8t	腐蚀性	否	否	/	否	无
7	立式罐区	厂区东 北	双氧水	双氧水	47t	37.2t	氧化液体	否	否	/	否	无
8	立式罐区	厂区东 北	硫酸	硫酸	150t	23.9t	腐蚀性	否	否	/	否	无