



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	庆阳丰泰环保有限责任公司				
建设单位（用人单位） 地址	庆阳市环县洪德镇赵家洼村水头铺组	建设单位（用人 单位）联系人	耿紫博		
项目名称	庆阳丰泰环保有限责任公司年处置8万吨含油废物产能升级改造项目职业病危害控制效果评价报告				
项目简介	庆阳丰泰环保有限责任公司投资 1000 万元在现有厂区内实施庆阳丰泰环保有限责任公司年处置 8 万吨含油废物产能升级改造项目，在现有年处理含油污泥 20000 吨的基础上增加处理油泥 6000 吨和 54000 吨的含油编织袋，将处置能力由目前的 20000 吨/年提升至 80000 吨/年。				
项目组人员	吴洋楠、陈立浩、胡明立、闫育培				
现场调查人员	闫育培、陈立浩	调查时间	2024. 7. 15	建设单位（用人单位） 陪同人员	耿紫博
现场采样、检测人员	陈立浩、邢象	现场采样、检测 时间	2024. 8. 30~ 9. 1	建设单位（用人单位） 陪同人员	耿紫博
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素：硫化氢、二氧化硫、氨、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、戊烷、正己烷、氢氧化钠、氧化钙、噪声、高温。各职业病危害因素检测结果均符合国家职业接触限值要求。				
评价结论与建议	<p>建设项目属于 N7724 危险废物治理，为职业病危害严重的建设项目。</p> <p>该建设项目采取了相应的职业病危害防护措施，按国家相关要求开展了职业病防护设施“三同时”工作，在生产状况正常情况下，经现场调查及采样检测，建设项目的职业病危害因素总体控制措施基本符合国家相关法律、法规、标准的要求，在落实本报告整改性建议、生产时防护设施均正常开启、员工个人防护用品均正确佩戴的前提下，职业病危害控制措施基本有效。</p> <p>通过现场职业卫生调查及作业场所职业病危害因素检测分析表明，该建设项目基本遵循了国家关于建设项目职业病危害防护的法律、法规，建设项目生产设备布局及工艺流程合理，并采取了必要的职业病危害防护措施且防护措施合理有效，卫生防护措施到位，在落实本报告的整改性建议后，能够具备职业病防护设施竣工验收条件。</p> <p>建议：</p> <p>（1）建议热解车间操作工配发 KN95 级别及以上的防尘口罩。</p> <p>（2）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、等处补充设置相应的警示标识和告知卡，</p>				

	<p>(3) 建设项目热解车间作业人员应按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》的要求进行上岗前职业健康检查，上岗前职业健康检查应当按照《职业健康监护技术规范》规定的体检项目进行，检查针对的职业病危害因素应全面。</p> <p>(4) 建设项目应实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，配备日常监测设备。在日常的职业病危害监测过程中，发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应当立即采取相应治理措施。</p> <p>(5) 加强职业卫生管理，完善职业卫生管理档案资料，职业卫生管理档案应按照《职业卫生档案管理规范》的相关规定分类归档，针对本次现场调查发现存在不完的情况及时完善补充相关内容。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<p>修改后通过。</p>