



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司大学路加油站				
建设单位（用人单位） 地理位置	郑州市二七区大学路与汝河路交叉口西北角临 大学路	建设单位（用人 单位）联系人		李映辉	
项目名称	中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司大学路加油站职业病危害预评价				
项目简介	因地铁施工，与原加油站罩棚位置冲突，罩棚、加油机及油罐等拆除，加油站原有规模为：储油罐 4 座，其中 3 座 20m3 汽油罐，1 座 20m3 柴油罐，油罐总容积为 80m3，折合容积 60m3（柴油容积折半计算），该加油站未拆除前为三级加油站；加油站原有 3 台四枪汽油加油机，1 台四枪双油品柴汽混加油机。 本次为改建项目，加油站原有用地面积 1258.9m2，现由于地铁保护退界，加油站原有规划用地面积保持不变，地块可使用面积缩小至 639m2，本次改建后加油站用地面积 1529.81m2，其中加油站原有用地面积 1258.9m2（地铁保护线以外可使用面积 639m2），地铁补偿加油站使用用地面积 270.91m2。本次改建内容为： 站房利旧，对站房进行重新装修； 原罩棚已拆除，新建型钢结构罩棚，投影面积 150.14m2。新建罩棚立柱按照中国石化标准形象进行包装； 原有油罐区已拆除，新建棚外非承重罐池，油罐容量为 2×30m3SF 双层汽油罐，1×20m3SF 双层汽油罐，折合容积 80m3，该加油站为三级加油站；油罐罐池四周做钢筋混凝土隔墙并在隔墙内外做防渗处理，罐池开挖施工时做钢板支护； 罩棚下新设 2 台三油品六枪潜泵汽油加油机； 新做 2 座标准加油岛； 新做新型卸油口箱、消防沙箱、消防器材柜； 站区内部重新划线； 站区围墙靠近站内侧重新粉刷真石漆。				
项目组人员	毛春丽、许盈盈				
现场调查人员	毛春丽、许盈盈	调查时间	2024.9.26	建设单位（用人单位） 陪同人员	李映辉
现场采样、检测人员	/	现场采样、检测 时间	/	建设单位（用人单位） 陪同人员	/

现场调查、现场采样、现场检测影像资料



现场调查

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果

/

评价结论与建议

/

技术审查专家组
评审意见

/