



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	鹤壁龙宇新材料有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	鹤壁市	建设单位（用人 单位）联系人		杨杨	
项目名称	鹤壁龙宇新材料有限公司年产 6 万吨聚甲醛项目				
项目简介	鹤壁龙宇新材料有限公司年产 6 万吨聚甲醛项目位于宝山循环经济产业集聚区，年产 6 万吨聚甲醛。 建设单位已完成职业病危害预评价，职业病防护设施设计，职业病危害预评价和职业病防护设施设计均经过专家评审、修改完善，2023 年 9 月投入开始试运行。 根据《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令[2018]24 号）、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令[2017]90 号）等法律、法规的有关规定，建设单位于 2024 年委托河南鑫安利职业健康科技有限公司对其“鹤壁龙宇新材料有限公司年产 6 万吨聚甲醛项目”进行职业病危害控制效果评价。				
项目组人员	杨蕊、邵锴、高立、胡明立				
现场调查人员	杨蕊、邵锴、高立	调查时间	2024.2.20	建设单位（用人单位） 陪同人员	杨杨
现场采样、检测人员	邵锴、高立	现场采样、检测 时间	2024.3.2~3.4	建设单位（用人单位） 陪同人员	杨杨
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	职业病危害因素：甲醛、甲醇、硫酸、苯、乙二醇、氢氧化钠、三氟化硼、硫化氢、氨、噪声、工频电场等。 检测结果：各职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值要求。
评价结论与建议	1) 定期对职业病防护设施、应急救援设施进行维护保养，确保能够正确使用。 2) 加强职业病防护用品日常使用管理，确保现场作业时能够正常使用。 3) 针对检维修作业提出如下措施建议： （1）针对检维修作业时，建议现场配置移动式通风设施，保证现场作业时通风情况良好； （2）为检维修作业人员配备防毒面具、防尘口罩、防噪声耳塞、焊接面罩等个人使用的职业病防护用品。 4) 针对密闭空间作业提出如下措施建议： 设置密闭空间警示标识，防止未经准入人员进入。 进入密闭空间作业前，用人单位应当进行职业病危害因素识别和评价。 用人单位制定和实施密闭空间职业病危害防护控制计划、密闭空间准入程序和安全作业操作规程。 提供符合要求的监测、通风、通讯、个人防护用品设备、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设备，并保证所有设施的正常运行和劳动者能够正确使用。 在进入密闭空间作业期间，至少要安排一名监护者在密闭空间外持续进行监护。 按要求培训准入者、监护者和作业负责人。 制定和实施应急救援、呼叫程序，防止非授权人员擅自进入密闭空间进行急救。 制定和实施密闭空间作业准入程序。 如果有多个用人单位同时进入同一密闭空间作业，应制定和实施协调作业程序，保证一方用人单位准入者的作业不会对另一用人单位的准入者造成威胁。 制定和实施进入终止程序。 当按照密闭空间管理程序所采取的措施不能有效保护劳动者时，应对进入密闭空间作业进行重新评估，并且要修订职业病危害防护控制计划。 进入密闭空间作业结束后，准入文件或记录至少存档一年。
技术审查专家组 评审意见	