

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	厦门双瑞风电科技有限公司通辽分公司				
建设单位（用人单位）地址	内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图工业园		建设单位（用人单位）联系人		刘杰
项目名称	厦门双瑞风电科技有限公司通辽分公司年产 300 套兆瓦级风电叶片项目职业病危害预评价				
项目简介	厦门双瑞风电科技有限公司通辽分公司（（以下简称“建设单位”））成立于 2022 年 3 月，位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街西段路南万华上都 B 区公寓 1113 号，租赁内蒙古龙马重工集团有限公司的厂房进行生产。				
项目组人员	靳永芬、毛春丽、胡明立				
现场调查人员	靳永芬、毛春丽	调查时间	2024.03.11	建设单位（用人单位）陪同人员	王望
现场采样、检测人员	/	现场采样、检测时间	/	建设单位（用人单位）陪同人员	/
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	建设项目生产过程中存在的主要职业病危害因素有：人造玻璃纤维尘、玻璃钢粉尘、环氧树脂、环氧氯丙烷、一甲胺、二甲胺、六亚甲基二异氰酸酯、二异氰酸甲苯酯、异佛尔酮二异氰酸酯、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙二醇、噪声、手传振动等。 综合分析，建设项目在采取了可行性研究报告和本预评价报告所提补充措施后，预计建成投产后接触职业病危害岗位作业人员接触职业病危害因素浓度（或强度）和接触水平能够满足国家职业接触限值要求，建设项目能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。				

评价结论与建议	根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），该建设项目风险分类属于“三 C 制造业”，“（十八）C30 非金属矿物制品业”中的“C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造”，综合判定该建设项目职业病危害的风险类别属于“严重”。
技术审查专家组 评审意见	1.完善工作岗位劳动定员人数； 2.结合原辅材料化学成分全面识别分析可能接触的职业病危害因素； 3.完善项目建设施工过程中职业病危害因素的识别与分析； 4.完善类比企业职业健康监护分析评价； 5.结合类比资料超标原因分析及检查表发现的不符合项内容完善控制职业病危害的补充措施与建议。