

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	郑州盛丰石化有限公司				
建设单位（用人单位）地理位置	河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路与凤栖街交叉口东北角1号	建设单位（用人单位）联系人	位顺强		
项目名称	郑州盛丰石化有限公司职业病危害因素检测				
项目简介	郑州盛丰石化有限公司（简称“用人单位”）成立于2023年08月21日，注册地位为河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路与凤栖街交叉口东北角1号，法定代表人为王守治。经营范围包括许可项目：成品油零售；烟草制品零售一般项目：食品销售，保健食品销售；润滑油销售；日用百货销售；食用农产品零售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；洗车服务。用人单位共有员工23名，其中加油工14名，站长1人，会计1人，安全员1人，便利店管理员1人，洗车工4人，厨师1人；共有4台加油机，汽柴油混合加油机2台，汽油加油机2台（3#汽油加油机维修中暂停使用）；共有加油枪16把，汽油枪12把，柴油枪4把；共有4个油罐，3个30m ³ 汽油罐，1个30m ³ 柴油罐。				
项目组人员	毛春丽、田战恺				
现场调查人员	毛春丽、田战恺	调查时间	2024.4.1	建设单位（用人单位）陪同人员	位顺强
现场采样、检测人员	毛春丽、田战恺	现场采样、检测时间	2024.4.12	建设单位（用人单位）陪同人员	位顺强
现场调查、现场采样、现场检测影像资料	 <p>现场调查</p>				



现场检测

	<p style="text-align: center;">现场检测</p>
<p>建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果</p>	<p>用人单位加油工接触苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油时间加权平均浓度和各工作地点短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。</p> <p>噪声本次共测量3个工作地点的噪声强度，其根据接触噪声的时间和测量结果计算噪声40h等效连续声级强度符合国家职业接触限值要求。</p>
<p>评价结论与建议</p>	<p>/</p>
<p>技术审查专家组评审意见</p>	<p>/</p>