



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南省第一建筑工程集团有限公司商品混凝土供应站				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市管城区航海东路 291 号		建设单位（用人单位）联系人		李鹏辉
项目名称	河南省第一建筑工程集团有限责任公司商品混凝土供应站职业病危害现状评价				
项目简介	河南省第一建筑工程集团有限责任公司商品混凝土供应站成立于 2000 年 12 月 20 日，位于郑州市管城区航海东路 291 号。该公司类型为有限责任公司分公司，法定代表人冯庆勋，目前主要从事商品混凝土的生产和销售。 河南省第一建筑工程集团有限责任公司商品混凝土供应站（以下简称“用人单位”）采用 HZS240 型和 HZS120 型混凝土生产设备，设计年生产量为 120 万立方米。现有混凝土生产线 2 条。 用人单位成立了职业卫生管理机构，建立有职业卫生管理制度，2023 年组织劳动者进行在岗期间职业健康检查，进行了职业病危害因素检测和职业病危害现状评价，为作业人员配发了防尘口罩、防噪声耳塞等个人防护用品。				
项目组人员	冯东方、张冰洁、冯治钢、韩静宜、贾鹏凯				
现场调查人员	冯治钢、韩静宜	调查时间	2024.05.06	建设单位（用人单位） 陪同人员	李鹏辉
现场采样、检测人员	冯治钢、乔金轲	现场采样、检测 时间	2024.05.08~ 2024.05.10	建设单位（用人单位） 陪同人员	李鹏辉
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	总尘：本次检测结果显示各工种接触总尘 8h 时间加权平均接触浓度均符合职业接触限值要求，上料皮带总尘短时间接触浓度均不符合职业接触限值要求，其他检测点总尘短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 呼尘：本次检测结果显示各工种接触呼尘 8h 时间加权平均接触浓度均符合职业接触限值要求，上料皮带呼尘短时间接触浓度均不符合职业接触限值要求，其他检测点呼尘短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 噪声：检测结果显示各工种接触噪声 40h 等效 A 声级均符合职业接触限值要求。				
评价结论与建议	11.1 存在的主要问题 11.1.1 职业健康监护 未进行上岗前和离岗时的职业健康检查。 11.1.2 职业卫生管理 （1）尚未进行专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测。 （2）职业病危害检测、评价：尚未进行专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测； （3）职业卫生档案管理：用人单位已初步建立职业卫生档案，但档案内容尚不完善。 11.2 建议				

	根据对该用人单位的现场调查分析，并针对该用人单位在职业病防治工作中存在的问题，提出以下建议： 11.2.1 职业健康监护 组织新进员工和离职员工分别进行上岗前和离岗时的职业健康检查。 11.2.2 职业卫生管理 (1) 用人单位应开展专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测。 (2) 按照《职业卫生档案管理规定》（安监总厅安健[2013]171 号）的要求完善相关内容，档案包括：（一）建设项目职业卫生“三同时”档案、（二）职业卫生管理档案、（三）职业卫生宣传培训档案、（四）职业病危害因素监测与检测评价档案、（五）本公司职业健康监护管理档案、（六）劳动者个人职业健康监护档案。 11.2.3 其他建议 设备维修时在机电维修密闭空间作业时加强局部通风，减少电焊作业过程产生的粉尘、毒物的蓄积。
技术审查专家组 评审意见	不涉及