




职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	河南乾德精密技术有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州经济技术开发区腾达路 55 号		建设单位（用人 单位）联系人	褚明辉	
项目名称	河南乾德精密技术有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	河南乾德精密技术有限公司成立于 2014 年 5 月，目前年产精密连接器约 11 亿只。整体工艺流程包括金属件冲压制造、电镀、裁切，塑料件注塑成型，成品组装、检验入库。				
项目组人员	王艳娇、贾鹏凯、张冰洁				
现场调查人员	王艳娇、贾鹏凯	调查时间	2024.4.24	建设单位（用人单位） 陪同人员	赵乐
现场采样、检测人员	王艳娇、乔金珂、 张冰洁、贾鹏凯	现场采样、检测时 间	2024.4.28	建设单位（用人单位） 陪同人员	赵乐
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像	 				
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果	（1）用人单位工作场所产生的或存在的主要职业病危害因素有：粉尘、氰化氢、氰化物、可溶性镍化合物、硫酸、氢氧化钠、过氧化氢、噪声、高温、激光辐射、电离辐射等。 （2）冲压车间冲压工（一课）、注塑车间 CBU 注塑工、组装车间裁切工和组装工接触噪声 40h 等效声级超过职业接触限值，其他工种接触粉尘、毒物、噪声、高温、激光辐射、电离辐射浓度或强度均符合职业接触限值要求。				
评价结论与建议	（1）检测期间发现组装车间组装机未运行时压缩空气管路仍在排气，产生多余噪声，建议在管路上设置阀门，设备不用时及时关闭压缩空气阀门。 （2）改善冲压一课冲床降噪措施，降低设备噪声强度；加强冲床、注塑机、组装机等设备的维护保养，降低润滑不良产生的噪声。 （3）改善劳动者工作班制，降低工人接触噪声的时间。 （4）加强各车间劳动防护用品使用情况的监督管理，及时更换失效的防护用品，切实起到保护劳动者健康的作用。 （5）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令[2020]第 5 号）、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171 号）、				

	《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111 号）、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等法律法规、规范、标准规定，完善职业卫生管理制度和操作规程建立、职业健康监护、职业病危害警示与告知、职业卫生培训等职业病防治工作。
技术审查专家组 评审意见	不涉及