



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位）名称	甘肃大象能源科技有限公司				
建设单位（用人单位）地址	甘肃省白银市平川区中区中小企业创业园	建设单位（用人单位）联系人	闫文龙		
项目名称	甘肃大象能源科技有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	甘肃大象能源科技有限公司成立于 2003 年，注册资本 5600 万元，主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售				
项目组人员	陶银燕、胡明立				
现场调查人员	陶银燕、胡明立	调查时间	2024. 07. 01	建设单位（用人单位）陪同人员	闫文龙
现场采样、检测人员	陶银燕、胡明立	现场采样、检测时间	2024. 07. 03	建设单位（用人单位）陪同人员	闫文龙
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	<p>粉尘检测结论：检测结果显示，该用人单位所测各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度均符合国家职业接触限值要求。定点检测结果显示，各所测工作场所粉尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。</p> <p>锰及其无机化合物检测结论：本次检测及计算结果显示用人单位各工种接触锰及其无机化合物 8h 时间加权平均浓度和工作场所短时间接触浓度均符合国家职业接触限值的要求</p> <p>噪声测量结论：本次测量了该用人单位共计 7 个接触噪声作业的工种，各工种接触噪声 40h 等效声级强度均未超过国家职业接触限值的要求。</p>				
评价结论与建议	<p>(1) 加强监督管理，确保工人作业时佩戴防护用品。</p> <p>(2) 定期清理除尘器积尘，加强设备的维护保养，定期检查，防止粉尘跑、冒现象的发生。</p> <p>(3) 保证各车间地面清洁，必要时洒水降尘，避免地面二次扬尘相互影响。</p> <p>(4) 在工作场所醒目位置设置职业病危害警示标识和中文警示说明，对已损坏的警示标识应及时更换。</p> <p>(5) 完善劳动合同告知，职业危害告知内容包括：职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。</p>				
技术审查专家组评审意见	不涉及。				

