




职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州众城润滑科技有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州市经济技术开发区宇工路 88 号	建设单位（用人 单位）联系人	程文涛		
项目名称	郑州众城润滑科技有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	郑州众城润滑科技有限公司成立于 2020 年 4 月，为宇通集团下属子公司，是一家集集中润滑系统研发、生产、销售及技术服务的高新技术企业。用人单位注册资本 2000 万人民币，重工厂区地址位于郑州市经济开发区宇工路 88 号，新厂区地址位于郑州经开区花溪街 192 号综保区 B 区 14 号楼四楼南侧，交通十分便利，公司目前拥有员工 50 人左右，其中专业技术人员 10 余人，目前的客户主要是郑州宇通客车股份有限公司，年销售额约 4000 万元。				
项目组人员	刘松柏				
现场调查人员	刘松柏、张现增	调查时间	2024.08.06	建设单位（用人单位） 陪同人员	程文涛
现场采样、检测人员	刘松柏、张现增	现场采样、检测 时间	2024.08.13	建设单位（用人单位） 陪同人员	程文涛
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	职业病危害因素：粉尘、噪声。 检测结果： （1）粉尘 本次粉尘检测结果显示各工种接触总粉尘的 8h 时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求，各检测地点处粉尘的峰接触浓度也均符合职业接触限值要求。 （2）噪声 各生产线作业人员噪声 8h 等效声级均符合职业接触限值要求。工作场所噪声强度测量结果显示胶管装配线胶管切割工位切割时、钢管制造线切割机工位切割时、加工中心吹气时噪声强度超过 85dB（A），其他作业工位噪声强度均未超过 85dB（A）。				
评价结论与建议	（1）加强职业病防护设施的维护保养，建立职业病防护设施定期检查管理制度，确保使其处于正常运行状态。 （2）加强个人防护用品的发放、使用及管理，对使用个人防护用品的人员进行培训教育，特别是切割机等瞬间噪声较大的作业岗位，确保个人防护用品的正确佩戴，并做好维护和定期更换工作。 （3）在产生职业病危害的作业岗位的醒目位置，设置警示标识、中文警示说明和职业卫生告知卡等内容。 （4）加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业。 （5）按照相关法律法规规定，及时、如实向监管部门申报危害项目，并接受监管部门的监督管理。				

技术审查专家组 评审意见	—
-----------------	---