



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	甘肃明珠舟曲水电开发有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省甘南州舟曲县江盘镇南桥村 126 号	建设单位（用人 单位）联系人		邢向前	
项目名称	甘肃明珠舟曲水电开发有限公司（锁儿头水电站）职业病危害因素现状评价				
项目简介	锁儿头水电站始建于 1972 年 3 月，现行运营锁头水电站是原电站的扩机增容项目。2006 年 10 月，电站扩容工程开工，2013 年 5 月底全厂 3 台机组并网运行。				
项目组人员	陶银燕、胡明立、张冰洁、贾鹏凯、冯冶钢				
现场调查人员	陶银燕、胡明立	调查时间	2024. 07. 28	建设单位 （用人单位）陪同人员	邢向前
现场采样、检测人员	陶银燕、胡明立	现场采样、检测 时间	2024. 08. 1~3	建设单位 （用人单位）陪同人员	邢向前
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因 素及检测结果	（1）工频电场检测结论：检测结果显示，该用人单位清水电站本次测量了共计 8 个工作场所/设备的工频电场强度，测量结果显示，所测各工作场所工频电场强度均未超过国家职业接触限值的要求。 （2）噪声测量结论：本次测量了该用人单位共计 1 个接触噪声作业的工种，接触噪声 40h 等效声级强度未超过国家职业接触限值的要求。对工作地点噪声强度进行测量，主要噪声强度较大的工作地点或设备为 2#、3#水车室、技术供水泵室，对其进行噪声强度频谱分析，结果显示 2#、3#水车室及技术供水泵室噪声主频率集中在 500Hz~2kHz，均属于中高频噪声。				
评价结论与建议	（1）在存在职业病危害因素的工作地点完善职业病危害警示标识及中文警示说明。 （2）加强监督管理，确保工人巡检作业时佩戴防护用品。 （3）对车间通风换气设施进行定期检查维护保养，确保其正常运行。				
技术审查专家组 评审意见	一、《现状评价报告》编制的评价 《现状评价报告》的编制基本符合《用人单位职业病危害现状评价技术导则》（WS/T751-2015）等相关法规、规范、标准的要求，评价依据充分，评价方法正确、程序规范，对建设项目的布局、职业病危害防护设施、个人防护用品、辅助卫生设施、职业卫生管理、应急救援等进行了分析与评价，评价结论基本准确。 二、《现状评价报告》的修改意见：				

	1、核实更新评价依据 2、核实用人单位岗位设置、人员配置情况 3、补充完善职业病危害因素辨识，细化职业病危害因素调查表，完善职业病危害分级作业 4、完善职业健康监护评价内容，核实异常人员复查情况 5、核实补充应急救援设施 6、完善细化职业病防护设施 7、补充完善措施及建议 8、补充相关附件附图 9、勘误 三、用人单位存在的问题： 1、职业卫生管理档案需更新完善。 2、应急救援物资还需进一步补充。 3、相关警示标识需补充、更换。
--	--