



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州中之垦纸制品有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	河南省郑州市荥阳市兴华路与引翠路交叉口西北角城关乡宫寨村新融城科技有限公司1号	建设单位（用人 单位）联系人	张亚娟		
项目名称	郑州中之垦纸制品有限公司职业病危害因素定期检测				
项目简介	郑州中之垦纸制品有限公司成立于2021年10月，属于有限责任公司，法人代表张亚娟，注册资本600万人民币，公司位于河南省郑州市荥阳市兴华路与引翠路交叉口西北角城关乡宫寨村新融城科技有限公司1号。公司主要从事纸制造、纸制品制造、纸和纸板容器制造。车间内目前有2条瓦楞纸板生产线。劳动定员60人左右				
项目组人员	刘松柏				
现场调查人员	刘松柏、张尔益	调查时间	2025.04.07	建设单位（用人单位） 陪同人员	张亚娟
现场采样、检测人员	刘松柏、宋相哲	现场采样、检测 时间	2025.04.10	建设单位（用人单位） 陪同人员	张亚娟
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	<p>职业病危害因素：粉尘、噪声。</p> <p>检测结果：</p> <p>（1）粉尘 本次粉尘检测结果显示各工种接触总粉尘的8h时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求，各检测地点处粉尘的峰接触浓度均符合职业接触限值要求。分析认为，用人单位防尘措施符合要求。</p> <p>（2）噪声 本次噪声检测结果显示除2800五层瓦楞纸板生产线普通操作工接触噪声40h等效声级符合职业接触限值要求外，其余工种接触噪声40h等效声级均不符合要求。工作场所噪声强度测量结果显示制胶机、瓦楞机、糊机、纵横切机、打包处、废纸破碎打包机处噪声强度超过85dB(A)。</p>				

<p>评价结论与建议</p>	<p>(1) 加强个人防护用品的发放、使用及管理，对使用个人防护用品的人员进行培训教育，特别是噪声大于 85dB (A) 的作业岗位，必须佩戴好防噪声耳塞，并做好维护和定期更换工作。</p> <p>(2) 加强职业病防护设施的维护保养，建立职业病防护设施定期检查管理制度，确保使其处于正常运行状态。</p> <p>(3) 在产生职业病危害的作业岗位的醒目位置，设置警示标识、中文警示说明和职业卫生告知卡等内容。</p> <p>(4) 加强对接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，严禁职业禁忌者从事其所禁忌的作业。</p> <p>(5) 按照相关法律法规规定，及时、如实向监管部门申报危害项目，并接受监管部门的监督管理。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<p>—</p>